

Albrechtice - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
12297709.JPG	Obecní úřad, sídlo povodňové komise obce, místo evakuace	Tatenice	Tatenice			mapa
12281293.jpg	Strážná - Hasičská zbrojnice (Místo osazení srážkoměru)	Strážná	Strážná	S	VRV a.s.	mapa
12281294.jpg	Albrechtice - Vodárna (Místo osazení teplotního čidla)	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	VRV a.s.	mapa
12281286.jpg	Mariánská hora - vodojem (Místo osazení srážkoměru)	Horní Třešňovec	Horní Třešňovec	S	VRV a.s.	mapa
12281287.jpg	Albrechtice, tok Moravská Sázava, ř. km 39,07	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	VRV a.s.	mapa
12281289.jpg	Albrechtice, tok Moravská Sázava, ř. km 41,5	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	VRV a.s.	mapa
12281290.jpg	Výprachtice, tok Moravská Sázava, ř. km 49,0	Výprachtice	Výprachtice	S	VRV a.s.	mapa
12281291.jpg	Dolní Heřmanice, tok Sázavský p., ř. km 1,35	Výprachtice	Koburk	S	VRV a.s.	mapa
12297708.JPG	Srážkoměrná stanice obce na obecní budově	Tatenice	Tatenice		Kocman monitoring	mapa
12594364.JPG	Propustek na příjezdové cestě k zahradě u budovy s č. p. 85	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	VSV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594366.JPG	Mostní konstrukce sloužící pro zpřístupnění budovy s č. p. 108	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594443.JPG	Country steak restaurant - evakuační místo	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna		Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594452.JPG	Betonová mostní konstrukce přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 v ř. km 0,48	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594456.JPG	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,91	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594561.JPG	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,33	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594436.JPG	Železná lávka přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 39,28	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594459.JPG	Železná lávka pro pěší přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,67	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	V	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594359.JPG	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 42,12	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	V	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594396.JPG	Barvy laky Lanškroun, s. r. o. - výroba.	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594361.JPG	Areál vodojemu v severní části obce Albrechtice	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594370.JPG	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,36	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	ZSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa

12594429.JPG	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,7	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594376.JPG	Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 40,56	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594383.JPG	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,44	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594398.JPG	Mostní konstrukce na Kalném potoce v ř. km 0,26	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594410.JPG	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,8	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594457.JPG	Železná deska přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594353.JPG	Betonová mostní konstrukce na Chudobském potoce v ř. km 0,07	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	V	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594385.JPG	Velkoobchod drogerie Marešová - ohrožující objekt	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594387.JPG	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,1	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594357.JPG	Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 42,12	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594363.JPG	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,52	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594369.JPG	Propustek pod místní komunikací u č. p. 85 - bezejmenný vodní tok s IDVT 10204125	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594371.JPG	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,84	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JJV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594430.JPG	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,66	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594432.JPG	Betonová lávka na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,6	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594433.JPG	Obecní úřad Albrechtice - sídlo povodňové komise obce	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594435.JPG	Kostel svaté Anny	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594438.JPG	Železná mostní konstrukce před vodní tok Moravskou Sázavu v ř. km 39,2	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594439.JPG	Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 39,17	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594441.JPG	Betonová mostní konstrukce (43 - 070) na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,11	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594442.JPG	Pohled na jižní část obce Albrechtice z betonového mostu 43 - 070	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna		Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594449.JPG	Mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa

12594461.JPG	Železobetonový mostek na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,54	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12594465.JPG	Železný mostek přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,45	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
14250727.jpg	Hlásný profil-Albrechtice	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna		Ing. Jiří Prax (Adonix, s. r.o.)	mapa