

## Albrechtice - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
<a href="#">12297709.JPG</a>	Obecní úřad, sídlo povodňové komise obce, místo evakuace	Tatenice	Tatenice			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12281293.jpg</a>	Strážná - Hasičská zbrojnice (Místo osazení srážkoměru)	Strážná	Strážná	S	VRV a.s.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12281294.jpg</a>	Albrechtice - Vodárna (Místo osazení teplotního čidla)	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	VRV a.s.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12281286.jpg</a>	Mariánská hora - vodojem (Místo osazení srážkoměru)	Horní Třešňovec	Horní Třešňovec	S	VRV a.s.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12281287.jpg</a>	Albrechtice, tok Moravská Sázava, ř. km 39,07	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	VRV a.s.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12281289.jpg</a>	Albrechtice, tok Moravská Sázava, ř. km 41,5	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	VRV a.s.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12281290.jpg</a>	Výprachtice, tok Moravská Sázava, ř. km 49,0	Výprachtice	Výprachtice	S	VRV a.s.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12281291.jpg</a>	Dolní Heřmanice, tok Sázavský p., ř. km 1,35	Výprachtice	Koburk	S	VRV a.s.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12297708.JPG</a>	Srážkoměrná stanice obce na obecní budově	Tatenice	Tatenice		Kocman monitoring	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594364.JPG</a>	Propustek na příjezdové cestě k zahradě u budovy s č. p. 85	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	VSV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594366.JPG</a>	Mostní konstrukce sloužící pro zpřístupnění budovy s č. p. 108	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594443.JPG</a>	Country steak restaurant - evakuační místo	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna		Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594452.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 v ř. km 0,48	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594456.JPG</a>	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,91	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594561.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,33	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594436.JPG</a>	Železná lávka přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 39,28	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594459.JPG</a>	Železná lávka pro pěší přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,67	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	V	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594359.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 42,12	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	V	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594396.JPG</a>	Barvy laky Lanškroun, s. r. o. - výroba.	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594361.JPG</a>	Areál vodojemu v severní části obce Albrechtice	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594370.JPG</a>	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,36	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	ZSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">12594429.JPG</a>	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,7	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594376.JPG</a>	Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 40,56	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594383.JPG</a>	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,44	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594398.JPG</a>	Mostní konstrukce na Kalném potoce v ř. km 0,26	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594410.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,8	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594457.JPG</a>	Železná deska přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594353.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce na Chudobském potoce v ř. km 0,07	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	V	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594385.JPG</a>	Velkoobchod drogerie Marešová - ohrožující objekt	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594387.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,1	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594357.JPG</a>	Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 42,12	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594363.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,52	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Z	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594369.JPG</a>	Propustek pod místní komunikací u č. p. 85 - bezejmenný vodní tok s IDVT 10204125	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594371.JPG</a>	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,84	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	JJV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594430.JPG</a>	Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,66	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594432.JPG</a>	Betonová lávka na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,6	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594433.JPG</a>	Obecní úřad Albrechtice - sídlo povodňové komise obce	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594435.JPG</a>	Kostel svaté Anny	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SSZ	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594438.JPG</a>	Železná mostní konstrukce před vodní tok Moravskou Sázavu v ř. km 39,2	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594439.JPG</a>	Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 39,17	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594441.JPG</a>	Betonová mostní konstrukce (43 - 070) na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,11	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594442.JPG</a>	Pohled na jižní část obce Albrechtice z betonového mostu 43 - 070	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna		Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594449.JPG</a>	Mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	S	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">12594461.JPG</a>	Železobetonový mostek na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,54	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	J	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">12594465.JPG</a>	Železný mostek přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,45	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	SV	Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">14250727.jpg</a>	Hlásný profil-Albrechtice	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna		Ing. Jiří Prax (Adonix, s. r.o.)	<a href="#">mapa</a>