

Benešov nad Ploučnicí - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
12248102.jpg	Česká Lípa, kostel, č.p. 721, ulice Hrnčířská (Místo ohrožené záplavou Q100)	Česká Lípa	Česká Lípa	ZSZ	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248103.jpg	Česká Lípa, objekt č.p. 737, ulice Barvířská (Místo ohrožené záplavou Q100)	Česká Lípa	Česká Lípa	V	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248104.jpg	Česká Lípa, objekt č.p. 737, 378 a 1607, ulice Barvířská (Místo ohrožené záplavou Q100)	Česká Lípa	Česká Lípa	V	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248105.jpg	Česká Lípa, ulice Hrnčířská (Místo ohrožené záplavou Q100)	Česká Lípa	Česká Lípa	JZ	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248106.jpg	Česká Lípa, ulice Hrnčířská (Místo ohrožené záplavou Q100)	Česká Lípa	Česká Lípa	JZ	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248107.jpg	Česká Lípa, silniční most ul. Hrnčířská, pohled proti proudu (Nebezpečné místo)	Česká Lípa	Česká Lípa	V	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248108.jpg	Česká Lípa, silniční most ul. Hrnčířská, pohled po proudu (Nebezpečné místo)	Česká Lípa	Česká Lípa	Z	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248109.jpg	Česká Lípa, silniční most ul. Hrnčířská, průtočný profil, pohled po proudu (Nebezpečné místo)	Česká Lípa	Česká Lípa	JZ	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248110.jpg	Česká Lípa, vodočetná lať - hlásný profil kat. 'A', ulice Hrnčířská (Hlásný profil)	Česká Lípa	Česká Lípa	JZ	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12248112.jpg	Česká Lípa, Záhorského poklopy jez, průtočný profil (Nebezpečné místo)	Česká Lípa	Česká Lípa	JV	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa
12299589.jpg	Budova městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	S	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12299593.jpg	Koryto Bystré u železničního podjezdu na ulici Palackého	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	Z	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12299606.jpg	Mostek přes Ovesenský potok v části Ovesná (místo hlásného profilu)	Benešov nad Ploučnicí	Ovesná	JZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12299607.jpg	Jez na Ploučnici (u firmy ELECOM)	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	SSZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12299609.jpg	Limnigrafická stanice ČHMÚ na Ploučnici	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	JJZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12299615.jpg	Zatrubnění vodního toku na ul. Sídliště	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	SV	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12299662.png	Srážkoměrná stanice Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	J	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12299663.png	Automatické hladinoměrné čidlo na Bystré v Markvarticích	Markvartice	Markvartice u Děčína	J		mapa
12299664.png	Automatické hladinoměrné čidlo na Fojtovickém potoce v Heřmanově	Heřmanov	Heřmanov	J		mapa
12313140.jpg	Horní Police - most s hlásným profilem	Horní Police	Horní Police		VOP Dolní Bousov	mapa
12319882.JPG	PK Velká Bukovina	Velká Bukovina	Velká Bukovina		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12373956.png	Srážkoměr Velká Bukovina	Velká Bukovina	Velká Bukovina		Bártek	mapa
12429831.jpg	hladinoměr	Horní Police	Horní Police			mapa

12429832.jpg	vodočetná lať a vyznačené SPA Česká Lípa, vodočetná lať - hlásný	Horní Police	Horní Police			mapa
12248111.jpg	profil kat. 'A', ulice Hrnčířská (Hlásný profil)	Česká Lípa	Česká Lípa	JV	VRV, a.s. - Ing. Jan Sýkora	mapa