

Dolní Kounice - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
5944820146.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Pohled po proudu z mostu u lesního podniku. Most s hlásným profilem kat. A.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820043.jpg	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820138.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Pohled od kaple sv. Floriána na zahrádky za areálem Vertexu.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820144.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka přes Rokytnou pod areálem lesního podniku. Lávka náchylná k zachycení spláví. Hrozí destrukce konstrukce.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820136.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Letecký pohled na areál Lacrum, halu Saint.Gobein VERTEX, s.r.o., bývalou plochu autobusového nádraží. Na levém břehu zaplavené všechny zahrádky.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820141.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Letecký pohled na zahrádky a jezdecký areál.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820147.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Vodočetná lať hlásného profilu A na mostu u lesního závodu.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	V	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820143.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Most a objekt MVE nad areálem lesního podniku. Nevyhrazením jezu dojde k přelití mostu a levobřežní snížené cesty s následnou destrukcí koryta.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820142.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka u fotbalového hřiště. Nebezpečí zachycení spláví a destrukce lávky.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820140.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Zvětšený pohled od kaple sv. Floriána na sportovní areál - fotbalové hřiště zaplavené .	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820145.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka přes Rokytnou pod areálem lesního podniku. Lávka náchylná k zachycení spláví. Hrozí destrukce konstrukce.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Město Moravský Krumlov	mapa
78129887.jpg	Charakter ulice Benátky	Dolní Kounice	Dolní Kounice	SV	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
78130213.jpg	Charakter ulice Na Písku	Dolní Kounice	Dolní Kounice	J	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80108071.jpg	Kulturní dům Dolní Kounice	Dolní Kounice	Dolní Kounice	SZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80108232.jpg	Kulturní dům Dolní Kounice	Dolní Kounice	Dolní Kounice	JZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
78130248.jpg	Charakter ulice Na Písku	Dolní Kounice	Dolní Kounice	SSZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80108533.jpg	ZŠ Dolní Kounice	Dolní Kounice	Dolní Kounice	ZJZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
77674501.jpg	Most silnice č. 395	Dolní Kounice	Dolní Kounice	JZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12619518.jpg	Srážkoměr: OBC582832_01S Biskoupky	Biskoupky	Biskoupky na Moravě		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
5944820139.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Detailní pohled od kaple sv. Floriána na lávku pro pěší za areálem Vertexu. Zahrádky zaplaveny.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa