

Dýšina - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor
11110688.jpg	Nebezpečné místo Dýšina (Nová Huť) - Mlýnský náhon	Dýšina	Dýšina		fa KOORDINACE janpapez@koordinace.cz, Ing. Jan Papež mob: +420 602 415 448 mapa
11110689.jpg	Nebezpečné místo Dýšina (Nová Huť) - jez na Klabavě - Klabava	Dýšina	Dýšina		neuveđen mapa
11110699.jpg	Dýšina (Horomyslice)	Dýšina	Dýšina		fa KOORDINACE janpapez@koordinace.cz, Ing. Jan Papež mob: +420 602 415 448 mapa
12362410.JPG	Hlásný profil kat. C - vodočetná lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity	Kamenný Újezd	Kamenný Újezd u Rokycan		ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
12374010.JPG	OÚ Dýšina	Dýšina	Dýšina	S	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374011.JPG	Jez na řece Klabava v ř. km 8,283. Povodňové dveře na ochranné hrázi	Dýšina	Dýšina	JJZ	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374012.JPG	Nová Huť - Dýšina u toku Klabava v ř. km 7,014 - 8,383.	Dýšina	Dýšina	Z	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374013.JPG	Pohled na nebeské nádrže Kačárna I a Kačárna II, sloužící jako zásobárny požární vody.	Dýšina	Dýšina	S	mapa
12374015.JPG	Bílý Mlýn Kepka - Kubeš, s. r. o., ohrožený objekt při povodni Q100.	Dýšina	Dýšina	S	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374016.JPG	Most přes řeku Klabavu ř. km 9,748, blízko ubytovny.	Dýšina	Dýšina	SZ	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374018.JPG	Řeka Klabava opevněná kamenným záhozem.	Dýšina	Dýšina	Z	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374019.JPG	Srážkoměr je umístěný na chatce u golfového hřiště.	Dýšina	Dýšina	Z	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12404880.PNG	Hlásný profil Kamenný Újezd (Klabava) s vodočetnou latí	Kamenný Újezd	Kamenný Újezd u Rokycan		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374017.JPG	Kritické zatrubnění bezejmenného potoka za obecním úřadem.	Dýšina	Dýšina	JV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa