

Lysá nad Labem - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
53000027.jpg	Hlásný profil Přelouč	Břehy	Břehy	S	Ing. Jiří Prax (Adonix, s.	mapa
53000028.jpg	Hlásný profil Přelouč	Břehy	Břehy	S	Ing. Jiří Prax (Adonix, s.	mapa
54681050.jpg	Pohled na propustek Bezejmenného vodního toku (IDVT: 10179450), ulice U Nové hospody	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681071.jpg	Propustek pod železnicí, ulice Na Vlečce	Lysá nad Labem	Litol		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54680708.jpg	Místo zatrubnění Bezejmenného vodního toku (IDVT: 10179450) u firmy H.A.N.S. Prefa, a.s.	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681123.jpg	Propustky u firmy Ars Altmann Praha s.r.o.	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54678844.jpg	Stékání přívalových vod z polí, Lysá n. Labem (Dolní doubrava)	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54678085.jpg	Silniční most na ulici Poděbradova přes Bezejmenný tok	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54678283.jpg	Pohled na Bezejmenný tok (IDVT: 10179451), ulice Poděbradova	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681017.jpg	Pěší a silniční most přes Bezejmenný vodní tok (IDVT: 10179450), ulice U Nové hospody	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54682286.jpg	Vodní dílo, Litol	Lysá nad Labem	Litol		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54683829.jpg	Vodní dílo u chatové oblasti Řehákova Bouda	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54677724.jpg	Městský úřad Lysá nad Labem, stanoviště PK	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54680994.jpg	Pohled na vodní tok Mlynařice, v blízkosti části Karlov	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681130.jpg	Pohled na Bezejmenný vodní tok (IDVT: 10179450) u ČOV	Lysá nad Labem	Litol		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54684344.jpg	Most přes Mlynařici v chatové oblasti Tři Chalupy	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54673482.jpg	Pohled na vodní tok Mlynařice, v části Dvorce	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54678480.jpg	Pohled na Bezejmenný vodní tok (IDVT: 10179451) u kolejí, nad ulicí Poděbradova	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54674235.jpg	Vodní plocha v části Dvorce u hlavní silnice II/331	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681128.jpg	ČOV Lysá nad Labem- ohrožující objekt	Lysá nad Labem	Litol		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54684045.jpg	Propustek u chatové oblasti Řehákova Bouda	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681004.jpg	Železniční propustek, který prochází rekonstrukcí	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681117.jpg	Pohled na propustek u firmy Agria - Barák Vladimír Ing.	Lysá nad Labem	Litol		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa

54675595.jpg	Pohled na vodní tok Potok od Lysé n. Labem u silnice II/331	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681060.jpg	Pohled na Bezejmenný vodní tok (IDVT: 10179450), na ulici U Nové hospody	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54681985.jpg	Propustek, Litolská svodnice	Lysá nad Labem	Litol		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54683398.jpg	Pohled na Labe u chatové oblasti	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54678448.jpg	Vodní plocha u ulice Poděbradova, naproti firmě UNISPO Bezno s.r.o.	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54673094.jpg	Silniční most v části Dvorce	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12277292.JPG	Semice - most na Semickém potoce u hasičské zbrojnice u domu č.p. 16 - zhotoven pomocný HP kat. C I.	Semice	Semice nad Labem		VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.	mapa
12277293.JPG	Semice - most na Semickém potoce - u hasičské zbrojnice u domu č.p. 16 - zhotoven pomocný HP kat. C II.	Semice	Semice nad Labem		VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.	mapa
12277296.JPG	Semice - hasičská zbrojnice	Semice	Semice nad Labem		VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.	mapa
12277297.JPG	Semice - most přes Semický potok v Severní části zastavěného území Semice - zhotoven pomocný HP kat. C.	Semice	Semice nad Labem		VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.	mapa
12344062.png	Hlásný profil kategorie C na Labi v Poděbradech	Poděbrady	Poděbrady	SZ		mapa
12388382.png	Srážkoměr v Krchlebech u Nymburka na střeše místního zdravotnického střediska	Krchleby	Krchleby u Nymburka		ENVIPARTNER, s. r. o.	mapa
12471250.jpg	Hlásný profil kat. C Semice (Semický potok) u domu č. p. 314	Semice	Semice nad Labem			mapa
12400417.png	Srážkoměrná stanice Kosořice	Kosořice	Kosořice		JD	mapa
12404501.png	Vodočetná lať a vyznačené SPA; hladinoměrné čidlo - Semice u domu č. p. 314	Semice	Semice nad Labem		VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.	mapa
12660426.jpg	Srážkoměr S1 Nymburk	Nymburk	Nymburk		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	mapa
54678478.jpg	Propustek pod železnicí, nad ulicí Poděbradova- kritické místo	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
54678442.jpg	UNISPO Bezno s.r.o.- možný ohrožující objekt	Lysá nad Labem	Lysá nad Labem		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa