

Maršovice - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor
120205784.png	Zahrádka - mostek u č. ev. 3	Maršovice	Zahrádka u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120214176.png	Hráz rybníka	Maršovice	Strnadice		VRV + DHI mapa
120205739.png	Zahrádka - mostek u č. ev. 6	Maršovice	Zahrádka u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120203912.png	Libeč - mostek u č.ev. 3	Maršovice	Zahrádka u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120201668.png	Maršovice - příjezdový mostek k nemovitosti	Maršovice	Maršovice u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120201766.png	Maršovice - odtok z požární nádrže	Maršovice	Maršovice u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120202233.png	Zderadice - mostek pod Návesákem	Maršovice	Zderadice		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120201587.png	Zderadice - mostek na Bukovském p.	Maršovice	Zderadice		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120214207.PNG	Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10902075	Maršovice	Strnadice		VRV + DHI mapa
120218182.png	Koryto nad KB	Maršovice	Zderadice		VRV + DHI mapa
120201750.png	Maršovice - příjezdový mostek k nemovitosti	Maršovice	Maršovice u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120201775.png	Maršovice - mostek pod požární nádrží	Maršovice	Maršovice u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120202051.png	Strnadice - mostek pod Návesákem	Maršovice	Strnadice		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120214639.PNG	Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10903000	Maršovice	Zahrádka u Benešova		VRV + DHI mapa
120202155.png	Zderadice - mostek u č.ev. 3	Maršovice	Zderadice		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120213998.png	Okraj lokality ohrožené splachem z pole, severní část Zderadic	Maršovice	Zderadice		VRV + DHI mapa
120214051.png	Koryto nad vtokem do zatrubnění	Maršovice	Maršovice u Benešova		VRV + DHI mapa
120201559.png	Maršovice - zatrubnění pod hlavní křižovatkou	Maršovice	Maršovice u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120201826.png	Maršovice - příjezdový mostek k nemovitosti č.p. 44	Maršovice	Maršovice u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120202038.png	Strnadice - odtok z Návesáku	Maršovice	Strnadice		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120214078.PNG	Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10902075	Maršovice	Maršovice u Benešova		VRV + DHI mapa
120201954.png	Maršovice - podtok pod komunikací u hřiště	Maršovice	Maršovice u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120214008.png	Záchytný průleh	Maršovice	Zderadice		VRV + DHI mapa
120214178.png	Koryto pod rybníkem	Maršovice	Strnadice		VRV + DHI mapa
120215453.png	Propustek v povodí KB	Maršovice	Zderadice		VRV + DHI mapa
120218401.PNG	Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10904066	Maršovice	Zderadice		VRV + DHI mapa
120218518.png	Nekapacitní propustek	Maršovice	Zderadice		VRV + DHI mapa
120218530.PNG	Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10904068	Maršovice	Zderadice		VRV + DHI mapa
120205427.png	Libeč - mostek u č.ev. 1	Maršovice	Zahrádka u Benešova		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
120214560.png	Lokalita nad kritickým bodem.	Maršovice	Zahrádka u Benešova		VRV + DHI mapa
120214633.png	Nekapacitní vtok zatrubnění	Maršovice	Zahrádka u Benešova		VRV + DHI mapa