

Odrovce - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
5944820043.jpg	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820146.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Pohled po proudu z mostu u lesního podniku. Most s hlásným profilem kat. A.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820144.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka přes Rokytnou pod areálem lesního podniku. Lávka náchylná k zachycení spláví. Hrozí destrukce konstrukce.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820143.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Most a objekt MVE nad areálem lesního podniku. Nevyhrazením jezu dojde k přelití mostu a levobřežní snížené cesty s následnou destrukcí koryta.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820147.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Vodočetná lať hlásného profilu A na mostu u lesního závodu.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	V	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820145.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka přes Rokytnou pod areálem lesního podniku. Lávka náchylná k zachycení spláví. Hrozí destrukce konstrukce.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Město Moravský Krumlov	mapa
12183338.jpg	Pila Smolín za povodňovou hrází.	Pohořelice	Smolín	SV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183340.jpg	Ocelový most ve Smolíně, místo záchytu spláví. Detail středového pilíře, kde k záchytu spláví dochází.	Pohořelice	Smolín	ZJZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
12183339.jpg	Ocelový most ve Smolíně, místo záchytu spláví.	Pohořelice	Smolín	Z	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
124916872.jpg	Propustky na účelové komunikace směr Smolín	Odrovce	Odrovce		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
124916868.jpg	Propustek u č.p. 69	Odrovce	Odrovce		ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
14216473.jpg	Evidenční list srážkoměrné stanice	Šumice	Šumice		KOCMAN monitoring	mapa