

Rybníky - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor	
5944820146.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Pohled po proudu z mostu u lesního podniku. Most s hlásným profilem kat. A.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820126.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006: Obec Rybníky - pohled na č. p. 146.	Rybníky	Rybníky na Moravě	S	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820127.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006: Obec Rybníky - pohled k ČOV.	Rybníky	Rybníky na Moravě	V	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820043.jpg	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820013.jpg	Týnský rybník	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	ZSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820138.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Pohled od kaple sv. Floriána na zahrádky za areálem Vertexu.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820144.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka přes Rokytnou pod areálem lesního podniku. Lávka náchylná k zachycení spláví. Hrozí destrukce konstrukce.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820101.jpg	Týnský rybník	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820130.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Zaplavená silnice II/413 pod Týnským rybníkem. Pohled od železničního viaduktu.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	S	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820136.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Letecký pohled na areál Lacrum, halu Saint.Gobein VERTEX, s.r.o., bývalou plochu autobusového nádraží. Na levém břehu zaplavené všechny zahrádky.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820141.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Letecký pohled na zahrádky a jezdecký areál.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820102.jpg	Týnský rybník - odpadní koryto od bezpečnostního přelivu.	Rybníky	Rybníky na Moravě	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820147.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Vodočetná lať hlásného profilu A na mostu u lesního závodu.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	V	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820143.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Most a objekt MVE nad areálem lesního podniku. Nevyhrazením jezu dojde k přelití mostu a levobřežní snížené cesty s následnou destrukcí koryta.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820090.jpg	Týnský rybník - odběrný objekt napouštění Týnského rybníka z toku Rokytné pod ČOV Rybníky.	Rybníky	Rybníky na Moravě	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820142.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka u fotbalového hřiště. Nebezpečí zachycení spláví a destrukce lávky.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SV	Město Moravský Krumlov	mapa
5944820140.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Zvětšený pohled od kaple sv. Floriána na sportovní areál - fotbalové hřiště zaplavené .	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa

5944820091.jpg	Týnský rybník - detailní pohled na boční odběrný objekt k napouštění Týnského rybníka	Rybníky	Rybníky na Moravě	SSV	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820008.jpg	Jez na Rokytné v ř.km 19,5	Rybníky	Rybníky na Moravě	S	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820145.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Lávka přes Rokytnou pod areálem lesního podniku. Lávka náchylná k zachycení splávi. Hrozí destrukce konstrukce.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	JZ	Město Moravský Krumlov	mapa
81513732.jpg	Kulturní dům Rybníky	Rybníky	Rybníky na Moravě	SZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
81513848.jpg	Základní škola Rybníky	Rybníky	Rybníky na Moravě	Z	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80361677.jpg	Návesní rybník - protipožární nádrž obce Rybníky	Rybníky	Rybníky na Moravě	SZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80361753.jpg	Návesní rybník - odtokové koryto z rybníka	Rybníky	Rybníky na Moravě	S	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80362606.jpg	Propustek u Návesního rybníka - výtok	Rybníky	Rybníky na Moravě	SZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80362674.jpg	Akvadukt	Rybníky	Rybníky na Moravě	S	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
81513338.jpg	Obecní úřad Rybníky	Rybníky	Rybníky na Moravě	SZ	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80362240.jpg	Lávka před propustkem u č. p. 13 a 90	Rybníky	Rybníky na Moravě	JV	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80361977.jpg	Závěrový profil trasy přívalové povodně kolem Návesního rybníka	Rybníky	Rybníky na Moravě	S	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
80362498.jpg	Propustek u Návesního rybníka - vtok	Rybníky	Rybníky na Moravě	JV	ENVIPARTNER, s.r.o.	mapa
12529389.png	srážkoměr - změněné umístění	Příštpo	Příštpo		VOP	mapa
5944820014.jpg	Týnský rybník	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	V	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820099.jpg	Týnský rybník	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright	mapa
5944820139.jpg	Záplavy 29.-30.6.2006:Detailní pohled od kaple sv. Floriána na lávku pro pěší za areálem Vertexu. Zahrádky zaplaveny.	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	SSZ	Město Moravský Krumlov	mapa