

Vědomice - Fotodokumentace

| ID Foto | Popis | Obec | Katastr | Směr | Autor |
|------------------------------|--|------------|------------|------|--|
| 22979559.jpg | Evakuační místo - zázemí sportovního klubu u hřiště, č. p. 417 | Vědomice | Vědomice | SSZ | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 22979828.jpg | Místo omezující odtokové poměry - most do Roudnice nad Labem | Vědomice | Vědomice | JV | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 22979657.jpg | Ohrožující objekt - ČOV | Vědomice | Vědomice | JV | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 22979754.jpg | Ohrožující objekt - výroba laminátových bazénů | Vědomice | Vědomice | SSZ | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 22979919.jpg | Protipovodňové opatření - ochranná hráz | Vědomice | Vědomice | JV | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 22980031.jpg | Soustava tůní | Vědomice | Vědomice | V | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 22979511.jpg | Evakuační místo - mateřská škola Vědomice, č. p. 244 | Vědomice | Vědomice | SSZ | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 22979499.jpg | Obecní úřad Vědomice | Vědomice | Vědomice | SSZ | ENVIPARTNER, s. r. o. mapa |
| 12390721.JPG | Srážkoměrná stanice Libotenice | Libotenice | Libotenice | | ENVIPARTNER, s.r.o. mapa |