

Žďár nad Metují - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor
46923564.jpg	Lávka u č.p. 88	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46922642.jpg	Most u č.p. 40	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46922646.jpg	Lávka u č.p. 50 s místem pro hradidlo	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46681258.png	Srážkoměr Pěkov	Police nad Metují	Pěkov		Obec Bukovice mapa
46922654.jpg	Soustava mostků u č.p. 79	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46923034.jpg	2 příjezdové mostky naproti č.p. 172	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46924405.jpg	Lávka před OÚ	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46922622.jpg	Lávka mezi č.p. 121 a 122	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46923082.jpg	Lávka naproti č.p. 7	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
48083530.png	Hlásný profil Pěkov (Pěkovský potok)	Police nad Metují	Pěkov		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46926861.jpg	Zanešené a zarostlé koryto Dunajky u č.p. 59	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46926963.jpg	Zanešené a zarostlé koryto Dunajky u č.p. 58	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46927076.jpg	Zanešené a zarostlé koryto Dunajky u č.p. 172	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46922628.jpg	Most u č.p. 67	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
48083538.png	Hlásný profil Hlavňov (Hlavňovský potok)	Police nad Metují	Hlavňov		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46922573.jpg	SDH Žďár nad Metují	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46922507.jpg	Bezejmenná vodní nádrž ve Žďáru nad Metují	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46922509.jpg	Penzion pod Ostašem (OÚ Žďár n.M.)	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46924946.jpg	Most silnice II. třídy č. 301-028	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46927937.jpg	Stavidlo u bývalé ČOV	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46925897.jpg	Zarostlé koryto toku u č.p. 122	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46927898.jpg	Zanešené a zarostlé koryto Dunajky pod silničním mostem	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12374584.jpg	Monitorovací stanice ČHMÚ při ústí Dunajky do Metuje	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		Neznámý mapa
46681434.jpg	Srážkoměr Police nad Metují	Police nad Metují	Velká Ledhuje		Město Police nad Metují mapa
46922485.jpg	Bezejmenná vodní nádrž ve Žďáru nad Metují	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují S		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46925172.jpg	Zatrubnění u sběrného dvora	Žďár nad Metují	Žďár nad Metují		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa