

## Albrechtice - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Železobetonový mostek na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,54</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20.	Moravská Sázava	38.54	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železná lávka přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 39,28</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100.	Moravská Sázava	39.28	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železná mostní konstrukce před vodní tok Moravskou Sázavu v ř. km 39,2</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kamenný stupeň na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,16</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Může dojít ke komplikaci chodu ledových jevů.	Moravská Sázava	39.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železný mostek přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,45</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová mostní konstrukce přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 v ř. km 0.</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	nepojmenovaný (402070000400)	0.48	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek na příjezdové cestě k zahradě u budovy s č. p. 85</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní propustek.	nepojmenovaný (402050006000)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 85 - bezejmenný vodní tok s IDVT 1020412</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402050006000)	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,8</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Jedno z nejkritičtějších míst v obci Albrechtice. Před mostem je zúžený profil toku Moravské Sázavy, dochází zde k zachytávání ledových jevů. Mostní konstrukce má málo průtočný profil, kdy dochází k rozlivům již při povodni b	Moravská Sázava	39.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402070000400)	0.47	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce sloužící pro zpřístupnění budovy s č. p. 108</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402050006000)	0.147	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,84</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	40.84	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,44</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	40.44	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Betonová mostní konstrukce (43 - 070) na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39.</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Moravská Sázava	39.11	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železná lávka pro pěší přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,67</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q20. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,33</a>	Sázava	Sázava u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q20. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.33	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová mostní konstrukce na Chudobském potoce v ř. km 0,07</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil.	Chudobský potok	0.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,36</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q5.	Moravská Sázava	41.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,7</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Jedno z nejkritičtějších míst v obci Albrechtice. Mostní konstrukce má velmi nízkou posazenou mostovku. Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q5. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,66</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.66	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová lávka na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,6</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q20. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 42,12</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Moravská Sázava	42.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,1</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	40.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostní konstrukce na Kalném potoce v ř. km 0,26</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Kalný p.	0.26	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železná deska přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402070000400)	0.19	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,52</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Nekapacitní průtočný profil mostu, dochází k přetečení již při Q20.	Moravská Sázava	41.52	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,91</a>	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.91	<a href="#">mapa</a>