

Albrechtice - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Železobetonový mostek na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,54	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q20.	Moravská Sázava	38.54	mapa
Železná lávka přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 39,28	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100.	Moravská Sázava	39.28	mapa
Železná mostní konstrukce před vodní tok Moravskou Sázavu v ř. km 39,2	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.2	mapa
Kamenný stupeň na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,16	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Může dojít ke komplikaci chodu ledových jevů.	Moravská Sázava	39.16	mapa
Železný mostek přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,45	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.45	mapa
Betonová mostní konstrukce přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 v ř. km 0.	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	nepojmenovaný (402070000400)	0.48	mapa
Propustek na příjezdové cestě k zahradě u budovy s č. p. 85	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní propustek.	nepojmenovaný (402050006000)	0.01	mapa
Propustek pod místní komunikací u č. p. 85 - bezejmenný vodní tok s IDVT 1020412	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402050006000)	0.05	mapa
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,8	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Jedno z nejkritičtějších míst v obci Albrechtice. Před mostem je zúžený profil toku Moravské Sázavy, dochází zde k zachytávání ledových jevů. Mostní konstrukce má málo průtočný profil, kdy dochází k rozlivům již při povodni b	Moravská Sázava	39.8	mapa
Mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402070000400)	0.47	mapa
Mostní konstrukce sloužící pro zpřístupnění budovy s č. p. 108	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402050006000)	0.147	mapa
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,84	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q5. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	40.84	mapa
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,44	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blížící se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	40.44	mapa

Betonová mostní konstrukce (43 - 070) na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39.	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Moravská Sázava	39.11	mapa
Železná lávka pro pěší přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,67	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q20. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.67	mapa
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,33	Sázava	Sázava u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q20. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.33	mapa
Betonová mostní konstrukce na Chudobském potoce v ř. km 0,07	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil.	Chudobský potok	0.07	mapa
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,36	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q5.	Moravská Sázava	41.36	mapa
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,7	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Jedno z nejkritičtějších míst v obci Albrechtice. Mostní konstrukce má velmi nízkou posazenou mostovku. Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q5. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.7	mapa
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,66	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.66	mapa
Betonová lávka na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,6	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q20. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	39.6	mapa
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 42,12	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Moravská Sázava	42.12	mapa
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,1	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	40.1	mapa
Mostní konstrukce na Kalném potoce v ř. km 0,26	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce.	Kalný p.	0.26	mapa
Železná deska přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil.	nepojmenovaný (402070000400)	0.19	mapa
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,52	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Nekapacitní průtočný profil mostu, dochází k přetečení již při Q20.	Moravská Sázava	41.52	mapa
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,91	Albrechtice	Albrechtice u Lanškrouna	Málo kapacitní průtočný profil. Rozliv při povodni blíží se Q100. Zachytávání ledových jevů o mostní konstrukci.	Moravská Sázava	38.91	mapa