

Březová - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Most u č. p. 55	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.37	mapa
Most v ř. km 3,45 toku Hrubár	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most a neudržované koryto toku. Hrozí zde riziko zachycení splaveného materiálu a ucpání.	Část povodí Hrubáru	3.45	mapa
Soutok vodních toků u č. p. 414	Březová	Březová u Uherského Brodu	Soutok toků Hrubár a bezejmenného toku IDVT 10199986. Místo trvale zanášeno splaveným materiálem, kvůli neudržovanému korytu Hrubáru. Riziko ucpání profilu.	Část povodí Hrubáru	3.4	mapa
Lávka + koryto Hrubáru v ř. km 3,22	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami. Neudržované koryto toku.	Část povodí Hrubáru	3.22	mapa
Most u školy	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami.	Část povodí Hrubáru	4.17	mapa
Most + vývod ze zatrubnění toku IDVT 10206089 u č. p. 391	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most i vývod ze zatrubnění, možnost snížení průtočnosti naplaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.01	mapa
Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 348	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku u objektu, kde může dojít k podemletí základů oplocení a zanášení koryta.	Část povodí Hrubáru	0.23	mapa
Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 381	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku i zatrubnění. Hrozí riziko zanešení splaveninami.	Část povodí Hrubáru	0.1	mapa
Vývod ze zatrubnění bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,04	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní zatrubnění, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.04	mapa
Most + koryto bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,09	Březová	Březová u Uherského Brodu	Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok. Mostní konstrukce taktéž není v dobrém stavu.	nepojmenovaný (420260007500)	0.09	mapa
Most + koryto Hrubáru v ř. km 3,85	Březová	Březová u Uherského Brodu	Riziko zachycení splávy a omezení průtočnosti profilu. Neudržované koryto toku.	Část povodí Hrubáru	3.85	mapa
Koryto Hrubáru od ř. km 3,6 do ř. km 4,03	Březová	Březová u Uherského Brodu	Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok.	Část povodí Hrubáru	3.6	mapa
Vývod ze zatrubnění + koryto toku IDVT 10206089 u č. p. 444	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní a neudržované koryto toku, možnost snížení průtočnosti splaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.11	mapa