

## Budiměřice - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Silniční most na silnici II/330 přes Blatnici</a>	Budiměřice	Rašovice u Nymburka	Možné riziko ucpání silničního mostu	Blatnice	0.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Mrlinu v ř. km 6,69</a>	Chleby	Chleby	Možné riziko ucpání silničního mostu	Mrlina	6.69	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí II/330 Rybničního náhonu</a>	Budiměřice	Budiměřice	Nekapacitní propustek	Rybniční náhon	0.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na silnici II/330 přes Sánský kanál</a>	Budiměřice	Budiměřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Sánský kanál	0.32	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí II/330 (ID toku 10178558)</a>	Budiměřice	Budiměřice	Nekapacitní propustek	nepojmenovaný (109830000600)	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí II/330 (ID toku 10178556)</a>	Budiměřice	Rašovice u Nymburka	Nekapacitní propustek	nepojmenovaný (109830000200)	0.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Mrlinu v ř. km 4,12</a>	Budiměřice	Budiměřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Mrlina	4.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční mostek na silnici ve Šlotavě</a>	Budiměřice	Šlotava	Nekapacitní mostek	Trnávka	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí ve Šlotavě (ID toku 10178565)</a>	Chleby	Chleby	Nekapacitní propustek		0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.14</a>	Budiměřice	Šlotava	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	4.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.17</a>	Budiměřice	Rašovice u Nymburka	Železobetonová šachta s osazenými dvěma vřetenovými šoupátky.	Mrlina	5.894	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.5</a>	Nymburk	Nymburk	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	2.697	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.7</a>	Budiměřice	Budiměřice	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	3.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.18</a>	Chleby	Chleby	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	6.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.21</a>	Budiměřice	Rašovice u Nymburka	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	6.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.22</a>	Vestec	Vestec nad Mrlinou	Kamenné čelo (po rekonstrukci) s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	7.471	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.8</a>	Budiměřice	Budiměřice	Betonové čelo (po opravě) s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	4.06	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.4</a>	Nymburk	Nymburk	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	2.33	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.11</a>	Budiměřice	Šlotava	Kamenné čelo (po rekonstrukci) s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	4.41	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.19</a>	Chleby	Chleby	Železobetonová šachta s osazeným vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	6.642	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.3</a>	Nymburk	Nymburk	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	2.11	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Hrázová propust č.6</a>	Budiměřice	Budiměřice	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	3.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.12</a>	Budiměřice	Budiměřice	Kamenné čelo (po rekonstrukci) s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	4.342	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.9</a>	Budiměřice	Šlotava	Vyústění betonové kanalizační stoky.	Mrlina	4.056	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.10</a>	Budiměřice	Šlotava	Železobetonová šachta s osazeným vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	4.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.13</a>	Budiměřice	Budiměřice	Kamenné čelo (po rekonstrukci) s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	4.869	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.15</a>	Chleby	Chleby	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	5.815	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.16</a>	Budiměřice	Rašovice u Nymburka	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	5.88	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hrázová propust č.20</a>	Budiměřice	Rašovice u Nymburka	Železobetonové čelo s nerezovým vřetenovým šoupátkem.	Mrlina	6.857	<a href="#">mapa</a>