

Křetín - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Nekapacitní propustek u č.p. 65	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek v bezprostřední blízkosti nemovitosti č.p. 65. Hrozí záchyt splaveného materiálu, ucpání, rozliv na cestu či ohrožení přilehlých nemovitostí.	Žleby	1.57	mapa
Silniční most přes Křetínku	Křetín	Dolní Poříčí nad Křetínkou	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí snížení průtočnosti profilu.	Křetínka	7.55	mapa
Dva cestní mostky v místní části Račany	Křetín	Křetín	Nekapacitní mostky, které mohou být místem pro zachycení splaveného materiálu, kdy poté dojde k ucpání.	Žleby	1.655	mapa
Propustek pod hřbitovem	Křetín	Křetín	Při jarním tání dochází ke koncentraci povrchového odtoku v bezejmenném toku, hrozí zanesení splaveným materiálem a zúžení průtočného profilu. Propustek je vybaven česlemi, které je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.	nepojmenovaný (414600004900)	0.465	mapa
Rozdělovací objekt	Křetín	Křetín	V případě větších průtoků na toku Žleby je odlehčovací objekt schopný odvést vodu odlehčovacím kanálem na soustavu nádrží za léčebnou. Hrozí zde zachycení splaveného materiálu a ucpání.	Žleby	1.15	mapa
Nekapacitní propustek u č.p. 64	Křetín	Dolní Poříčí nad Křetínkou	V případě rozvodnění toku Žleby může dojít k zanesení propustku splaveným materiálem a ohrožení přilehlé nemovitosti č.p.64. Nebezpečí představuje i sesuv svahu či pád dřevin západně nad nemovitostí č.p. 64.	Žleby	0.4	mapa
Propustek u zemědělského areálu	Křetín	Křetín	Při jarním tání dochází ke koncentraci povrchového odtoku v bezejmenném toku, hrozí zanesení splaveným materiálem a zúžení průtočného profilu. Propustek je vybaven česlemi, které je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.	nepojmenovaný (414600004900)	0.525	mapa
Nekapacitní propustek u č.p. 56	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek, při přivalových srážkách hrozí zachycení splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (414600004900)	0.27	mapa
Koryto nepojmenovaného toku za MŠ Křetín	Křetín	Křetín	Dochází zde k zanášení koryta pískem, což snižuje průtočný profil, může docházet k vyběření a ohrožení přilehlých nemovitostí. Je třeba jej pravidelně kontrolovat a čistit.	nepojmenovaný (414600004900)	0.24	mapa
Nekapacitní propustek u č.p. 83	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek při ústí bezejmenného toku do toku Žleby. Hrozí záchyt splaveného materiálu, ucpání, rozliv na cestu a ohrožení přilehlé nemovitosti č.p. 83.	nepojmenovaný (414600004100)	0	mapa
Cestní mostek přes vodní tok Žleby	Křetín	Křetín	Mostek je konstruován kapacitně, mohlo by však dojít k zachycení splaveného materiálu a zúžení průtočného profilu.	Žleby	0.62	mapa
Propustek pod tělesem silničního násypu	Křetín	Křetín	Hrozí zachycení splaveného materiálu a ucpání. V případě ucpání je nápor vody odveden odlehčovacím korytem podél paty násypu se zaústěním do Křetínky.	Žleby	0.375	mapa

Nekapacitní propustek u č.p. 89	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek v bezprostřední blízkosti nemovitosti č.p. 89. Hrozí záchyt splaveného materiálu, ucpání a rozliv na cestu.	Žleby	1.62	mapa
Zatrubnění toku Žleby u pošty	Křetín	Křetín	Zatrubnění začíná na křižovatce u pošty a končí za společenským domem Křetín. Riziko zanesení splaveninami a zúžení průtočného profilu hrozí jak Žleby na vtoku tak po celé jeho délce. Je třeba jej pravidelně čistit.	Žleby	1.18	mapa