

## Křetín - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Nekapacitní propustek u č.p. 65</a>	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek v bezprostřední blízkosti nemovitosti č.p. 65. Hrozí záchyt splaveného materiálu, ucpání, rozliv na cestu či ohrožení přilehlých nemovitostí.	Žleby	1.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Křetínku</a>	Křetín	Dolní Poříčí nad Křetínkou	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí snížení průtočnosti profilu.	Křetínka	7.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dva cestní mostky v místní části Račany</a>	Křetín	Křetín	Nekapacitní mostky, které mohou být místem pro zachycení splaveného materiálu, kdy poté dojde k ucpání.	Žleby	1.655	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod hřbitovem</a>	Křetín	Křetín	Při jarním tání dochází ke koncentraci povrchového odtoku v bezejmenném toku, hrozí zanesení splaveným materiálem a zúžení průtočného profilu. Propustek je vybaven česlemi, které je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.	nepojmenovaný (414600004900)	0.465	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rozdělovací objekt</a>	Křetín	Křetín	V případě větších průtoků na toku Žleby je odlehčovací objekt schopný odvést vodu odlehčovacím kanálem na soustavu nádrží za léčebnou. Hrozí zde zachycení splaveného materiálu a ucpání.	Žleby	1.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nekapacitní propustek u č.p. 64</a>	Křetín	Dolní Poříčí nad Křetínkou	V případě rozvodnění toku Žleby může dojít k zanesení propustku splaveným materiálem a ohrožení přilehlé nemovitosti č.p.64. Nebezpečí představuje i sesuv svahu či pád dřevin západně nad nemovitostí č.p. 64.	Žleby	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u zemědělského areálu</a>	Křetín	Křetín	Při jarním tání dochází ke koncentraci povrchového odtoku v bezejmenném toku, hrozí zanesení splaveným materiálem a zúžení průtočného profilu. Propustek je vybaven česlemi, které je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.	nepojmenovaný (414600004900)	0.525	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nekapacitní propustek u č.p. 56</a>	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek, při přivalových srážkách hrozí zachycení splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (414600004900)	0.27	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto nepojmenovaného toku za MŠ Křetín</a>	Křetín	Křetín	Dochází zde k zanášení koryta pískem, což snižuje průtočný profil, může docházet k vyběření a ohrožení přilehlých nemovitostí. Je třeba jej pravidelně kontrolovat a čistit.	nepojmenovaný (414600004900)	0.24	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nekapacitní propustek u č.p. 83</a>	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek při ústí bezejmenného toku do toku Žleby. Hrozí záchyt splaveného materiálu, ucpání, rozliv na cestu a ohrožení přilehlé nemovitosti č.p. 83.	nepojmenovaný (414600004100)	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek přes vodní tok Žleby</a>	Křetín	Křetín	Mostek je konstruován kapacitně, mohlo by však dojít k zachycení splaveného materiálu a zúžení průtočného profilu.	Žleby	0.62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod tělesem silničního násypu</a>	Křetín	Křetín	Hrozí zachycení splaveného materiálu a ucpání. V případě ucpání je nápor vody odveden odlehčovacím korytem podél paty násypu se zaústěním do Křetínky.	Žleby	0.375	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Nekapacitní propustek u č.p. 89</a>	Křetín	Křetín	Nekapacitní propustek v bezprostřední blízkosti nemovitosti č.p. 89. Hrozí záchyt splaveného materiálu, ucpání a rozliv na cestu.	Žleby	1.62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění toku Žleby u pošty</a>	Křetín	Křetín	Zatrubnění začíná na křižovatce u pošty a končí za společenským domem Křetín. Riziko zanesení splaveninami a zúžení průtočného profilu hrozí jak Žleby na vtoku tak po celé jeho délce. Je třeba jej pravidelně čistit.	Žleby	1.18	<a href="#">mapa</a>