

## ORP Přerov - Místa omezující odtokové poměry

| Název   | Obec             | Katastr               | Popis   | Vodní tok          | ř. km |                      |
|---|------------------|-----------------------|---|--------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Propustek pod místní komunikací</a> | Čelechovice      | Čelechovice u Přerova | Propustek pod místní komunikací; Q5   | Kopřivnice         | 2.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek pod silnicí 43616</a>     | Čelechovice      | Čelechovice u Přerova | Propustek pod silnicí 43616; Q5   | Kopřivnice         | 1.3   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most ID: 10707</a>                  | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.                                    | Kopřivnice         | 1.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 351</a>                | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.                                    | Kopřivnice         | 0.8   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 320</a>                | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.                                     | Kopřivnice         | 0.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most ID: 10834</a>                  | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.                                    | Kopřivnice         | 0.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č. p. 7</a>             | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.                                     | Olešnice (Kokorka) | 6.7   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č. p. 81</a>                | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.                                     | Olešnice (Kokorka) | 5.8   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č. p. 196</a>               | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.                                     | Olešnice (Kokorka) | 5.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u školy ID: 10835</a>          | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.                                    | Olešnice (Kokorka) | 5.4   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č. p. 316</a>               | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.                                    | Olešnice (Kokorka) | 5.3   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u jezu</a>                     | Kokory           | Kokory                | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.                                    | Olešnice (Kokorka) | 4.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most ID 10627 - VT Olešnice</a>     | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova      | Most ID 10627; Q20  | Olešnice (Kokorka) | 2.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most ID 10630 - VT Olešnice</a>     | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova      | Most ID 10630; Q20  | Olešnice (Kokorka) | 0.9   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č.p. 453</a>            | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova      | Propustek pod místní komunikací u čp. 453; Broděnka - Q5                      | Loučka             | 2.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění u č.p. 221</a>           | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova      | Zatrubnění Broděnky u č.p. 221; Q5  | Loučka             | 2.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka - Q5</a>                      | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova      | Lávka, Broděnka - Q5  | Loučka             | 0.9   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                   | Horní Moštěnice  | Horní Moštěnice       | nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Moštěnka           | 13.8  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most</a>                 | Horní Moštěnice  | Horní Moštěnice       | nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Moštěnka           | 13.79 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most u č.p. 263</a>        | Horní Moštěnice  | Horní Moštěnice       | nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Moštěnka           | 14.5  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č.p. 433</a>                | Horní Moštěnice  | Horní Moštěnice       | nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Moštěnka           | 14.7  | <a href="#">mapa</a> |

|  |                 |                  |  |               |       |                      |
|--|-----------------|------------------|--|---------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Železniční most přes Mlýnský náhon</a>   | Horní Moštěnice | Horní Moštěnice  | nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                        | Mlýnský náhon | 10.5  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek</a>                            | Horní Moštěnice | Horní Moštěnice  | nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                        | Mlýnský náhon | 14.55 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č.p. 411</a>                     | Horní Moštěnice | Horní Moštěnice  | nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                        | Mlýnský náhon | 10.8  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č.p. 161</a>                 | Horní Moštěnice | Horní Moštěnice  | nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                        | Mlýnský náhon | 11.1  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">tur_moop_1</a>                           | Turovice        | Turovice         | Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20  | Moštěnka      | 23.85 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Polkovice - MOOP silniční most</a>       | Polkovice       | Polkovice        | Silniční most přes Romži u obce Polkovice, kapacitní pro Q50, riziko zachycení splaveného materiálu  | Romže         | 4.05  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most JV od zemědělského podniku</a>      | Lipová          | Lipová u Přerova | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5   | Bystřička     | 2.9   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most 150-087</a>                         | Lipová          | Lipová u Přerova | Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20  | Bystřička     | 3.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">pod_moop_1</a>                           | Podolí          | Podolí u Přerova | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5   | Podolský p.   | 2.3   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">pod_moop_2</a>                           | Podolí          | Podolí u Přerova | Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20  | Podolský p.   | 2.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">pod_moop_3</a>                           | Podolí          | Podolí u Přerova | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5   | Podolský p.   | 2.65  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">pod_moop_4</a>                           | Podolí          | Podolí u Přerova | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10  | Podolský p.   | 2.9   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Nekapacitní most na jihu intravilánu</a> | Radkova Lhota   | Radkova Lhota    | Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20  | Moštěnka      | 28.25 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ben_moop_1</a>                           | Beňov           | Beňov            | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5   |               | 0.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">ben_moop_3</a>                           | Beňov           | Beňov            | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q20  | Moštěnka      | 17.4  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">ben_moop_4</a>                           | Beňov           | Prusy            | Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20  | Moštěnka      | 19.1  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Dobrčice most pod obcí</a>               | Dobrčice        | Dobrčice         | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5   | Dobrčický p.  | 1.95  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Dobrčice most u čp.41</a>                | Dobrčice        | Dobrčice         | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5   | Dobrčický p.  | 2.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Dobrčice most u čp. 10</a>               | Dobrčice        | Dobrčice         | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5   | Dobrčický p.  | 2.85  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most u č. p. 452</a>                     | Dřevohostice    | Dřevohostice     | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Bystřička     | 0.25  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most u č. p. 305</a>                     | Dřevohostice    | Dřevohostice     | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Bystřička     | 0.4   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most u č. p. 358</a>                     | Dřevohostice    | Dřevohostice     | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Bystřička     | 0.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most u č. p. 482</a>                     | Dřevohostice    | Dřevohostice     | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Bystřička     | 0.9   | <a href="#">mapa</a> |

|   |              |                    |   |               |        |                      |
|---|--------------|--------------------|---|---------------|--------|----------------------|
| <a href="#">most na ul. Chmelín</a>                                 | Dřevohostice | Dřevohostice       | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu                  | Moštěnka      | 25.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most u č. p. 376</a>                                    | Dřevohostice | Dřevohostice       | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu                  | Moštěnka      | 24.85  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Lobodice     | Lobodice           | nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                  | Mlýnský náhon | 6.49   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Lobodice     | Lobodice           | nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                  | Mlýnský náhon | 6.1    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mlýn</a>  | Lobodice     | Lobodice           | Mlynářenský objekt, možnost zachytávání splavenin nebo ledu na česlech  | Mlýnský náhon | 6.57   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Lobodice     | Lobodice           | nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                  | Blata         | 1.62   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stavidlo</a>  | Lobodice     | Lobodice           | Stavidlo regulující přítok do Mlýnského náhonu. Možnost akumulace splavenin a ledu                                    | Mlýnský náhon | 7.7    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na komunikaci II/434</a>                           | Troubky      | Troubky nad Bečvou | Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.       | Malá Bečva    | 19.36  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most Troubky -Tovačov</a>                      | Tovačov      | Tovačov            | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu. | Bečva         | 1.3    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ocelový most do Precheza a.s. - odkaliště</a>           | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 9.904  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">potrubí</a>   | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 10.11  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">potrubní lávka</a>                                      | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 10.815 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">potrubní lávka</a>                                      | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 11.083 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vlečkový most železobetonový (cyklostezka)</a>          | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 11.12  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">železniční most ocelový</a>                             | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 11.59  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">silniční most Legií (železobeton) Přerov, Tržní ul.</a> | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 11.892 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">silniční most Míru (železobeton), Přerov, Palackého</a> | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 12.385 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tyršův most</a>   | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 12.575 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">železobetonová lávka Přerov, Pod Valy</a>               | Přerov       | Přerov             | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva         | 12.898 | <a href="#">mapa</a> |

|  |            |                      |   |                  |        |                      |
|--|------------|----------------------|---|------------------|--------|----------------------|
| <a href="#">visutá železobetonová lávka Přerov, U tenisu</a> | Přerov     | Přerov               | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva            | 13.696 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">silniční most Grymov-Prosenice</a>               | Radslavice | Radslavice u Přerova | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100  | Bečva            | 18.745 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na ulici Za vodou, u č.p. 21</a>            | Přerov     | Lýsky                | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5  | Strhanec         | 3      | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 3295</a>                             | Přerov     | Přerov               | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5  | Strhanec         | 1.1    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na křižovatce ulic Osmek a Kopaniny</a>     | Přerov     | Přerov               | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5  | Strhanec         | 0.5    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 1545</a>                             | Přerov     | Přerov               | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5  | Strhanec         | 0.45   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most v ulici Riedlova</a>                        | Přerov     | Přerov               | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5  | Strhanec         | 0.3    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na ulici Bezručova, u č.p. 602</a>          | Přerov     | Přerov               | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5  | Strhanec         | 0.1    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Polkovice - zatrubnění</a>                       | Polkovice  | Polkovice            | Zatrubnění Polkovického odpadu, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu                         | Polkovický odpad | 1.1    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Polkovice - ř. km. cca 0.9</a>                   | Polkovice  | Polkovice            | Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu                           | Polkovický odpad | 0.9    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Polkovice - ř. km. cca 0.6</a>                   | Polkovice  | Polkovice            | Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu                           | Polkovický odpad | 0.6    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Polkovice - ř. km. cca 0.3</a>                   | Polkovice  | Polkovice            | Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu                           | Polkovický odpad | 0.3    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek</a>                                    | Tovačov    | Tovačov              | Propustek pod silnicí 2. třídy, v minulosti již došlo k jeho ucpání, Q5.  | Splavská         | 2.67   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Jez</a>  | Tovačov    | Tovačov              | Jez u vodní elektrárny, výskyt ledových jevů.   | Bečva            | 1.83   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most</a>                              | Tovačov    | Tovačov              | Nekapacitní železniční most pro Q50. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.        | Blata            | 4.1    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most u TOPOS Prefa, s. r. o.</a>        | Tovačov    | Tovačov              | Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu. | Blata            | 3.71   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most u č. p. 41</a>                     | Tovačov    | Tovačov              | Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu. | Blata            | 3.57   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most u Rybářství Tovačov</a>            | Tovačov    | Tovačov              | Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu. | Mlýnský náhon    | 2.25   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most u autobusového nádraží</a>         | Tovačov    | Tovačov              | Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu. | Mlýnský náhon    | 1.14   | <a href="#">mapa</a> |

|   |                   |                       |   |                              |       |                      |
|---|-------------------|-----------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Silniční most u č. p. 25</a>                            | Tovačov           | Tovačov               | Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu. | Mlýnský náhon                | 0.24  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Líšná             | Líšná u Přerova       | Silniční most u kapličky v centru obce  | Líšenka                      | 0.39  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Líšná             | Líšná u Přerova       | Silniční most u č. p. 19  | Líšenka                      | 0.64  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek</a>   | Líšná             | Líšná u Přerova       | Propustek u zemědělského družstva, kapacita propustku byla navýšena z DN 400 na DN 600                          |                              |       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Líšná             | Líšná u Přerova       | Příjezdová komunikace k č. p. 72  | Líšenka                      | 0.25  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Líšná             | Líšná u Přerova       | Příjezdová komunikace k č. p. 71  | Líšenka                      | 0.23  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Líšná             | Líšná u Přerova       | Příjezdová komunikace k č. p. 73 (mateřská škola)   | Líšenka                      | 0.21  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Líšná             | Líšná u Přerova       | Místní komunikace, u č. p. 97   | Líšenka                      | 0.16  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší</a>                                      | Líšná             | Líšná u Přerova       | U č. p. 79  | Líšenka                      | 0.11  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší</a>                                      | Líšná             | Líšná u Přerova       | U č. p. 84  | Líšenka                      | 0.13  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace</a>                              | Líšná             | Líšná u Přerova       | Silniční most přes tok Líšenka  | Líšenka                      | 0.85  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Oplocany - propustek u č. p. 89</a>                     | Oplocany          | Oplocany              | Nekapacitní propustek, riziko snížení průtočnosti profilu.  | nepojmenovaný (406580000200) | 0.91  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most</a>                                       | Radkovy           | Radkovy               | nekapacitní silniční most betonový  | Moštěnka                     | 27.36 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č.p. 40</a>                                 | Radkovy           | Radkovy               | Propustek pod místní komunikací u čp. 40  | nepojmenovaný (407350001200) | 0.47  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č.p. 122</a>                                    | Horní Moštěnice   | Horní Moštěnice       | nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                                   | Moštěnka                     | 15.7  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pod zámkem</a>                                    | Tovačov           | Tovačov               | Nekapacitní lávka betonová pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.         | Mlýnský náhon                | 1.47  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mlýn</a>  | Tovačov           | Tovačov               | Mlýn na ostrůvku, po obou stranách česle, hrozí ucpání splaveninami nebo ledem.                                 | Mlýnský náhon                | 1.22  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Jez</a>   | Lobodice          | Lobodice              | možná akumulace splavenin a ledu  | Blata                        | 1.58  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění toku u č. p. 42</a>                          | Radkovy           | Radkovy               | Zatrubnění vedoucí pod intravilánem obce  | nepojmenovaný (407350001200) | 0.42  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most při vstupu Kopřivnice do intravilánu</a>           | Čelechovice       | Čelechovice u Přerova | Most při vstupu Kopřivnice do intravilánu; Q5   | Kopřivnice                   | 2.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most - VT Olešnice</a>                       | Brodek u Přerova  | Brodek u Přerova      | železniční most - Q20   | Olešnice (Kokorka)           | 1.4   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ben_moop_2</a>  | Beňov             | Beňov                 | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5  |                              | 0.68  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most č. 43325 -1</a>                           | Měrovce nad Hanou | Měrovce nad Hanou     | nekapacitní profil mostu pro Q20  | Haná                         | 9.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek pod železniční tratí u železniční stanice</a> | Měrovce nad Hanou | Měrovce nad Hanou     | větší přítok přívalových vod, může ucpat propustek  | Tvorovický p..               | 3.26  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most č. 43325 -3</a>                           | Měrovce nad Hanou | Měrovce nad Hanou     | Při zvýšených srážkách přítok přívalových vod, hrozí přetečení vod a rozlítí do jižní části obce                | Tvorovický p..               | 1.96  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">propustek u obecního úřadu pod silnicí III/4335</a>     | Měrovce nad Hanou | Měrovce nad Hanou     | ucpání naplaveninami a rozlív nad propustkem  | Tvorovický p..               | 2.7   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u zahrádkářské kolonie</a>                    | Měrovce nad Hanou | Měrovce nad Hanou     | ucpání naplaveninami a rozlív do objektů v zahrádkářské kolonii a do oblasti pod kostelem                       | Tvorovický p..               | 2.42  | <a href="#">mapa</a> |

|   |                    |                    |   |                    |       |                      |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Betonový mostek, příjezdová cesta ke koupališti</a> | Citov              | Citov              | ucpání naplaveninami může způsobit zatopení jižní části obce  | Morávka-náhon      | 5.505 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stavidlový uzávěr</a>                               | Brodek u Přerova   | Brodek u Přerova   | V případě technické závady může dojít k nefunkčnosti stavidlové uzávěry. Vodní tok Olešnice a Loučka se steče dohromady a způsobí větší průtok korytem a následné vybřežení mimo koryto Olešnice.             | Olešnice (Kokorka) | 0.456 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mlýnský náhon</a>                                   | Citov              | Citov              | V případě zvýšené vodní hladiny dojde k vybřežení Morávky z koryta řeky a vytopení mlýna.   | Morávka-náhon      | 6.482 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u domu č. p. 38</a>                          | Citov              | Citov              | ucpání naplaveninami a rozlítí v oblasti u mlýna  | Morávka-náhon      | 6.45  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most přes komunikaci III/43515</a>         | Citov              | Citov              | ucpáním naplaveninami může dojít k vybřežení a neprůjezdnosti komunikace  | Morávka-náhon      | 5.73  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek pod silnicí u železniční stanice</a>      | Měrovice nad Hanou | Měrovice nad Hanou | při větším průtoku může být ucpáno naplaveným materiálem a rozlít se nad propustkem   | Tvorovický p..     | 3.208 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č. p. 112 a zatrubnění pod silnici</a>  | Citov              | Citov              | ucpání naplaveninami a vybřežení mimo koryto, vyplavení náměstíčka u mlýna a přilehlých domů  | Loučka             | 0.57  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek na polní cestě</a>                        | Měrovice nad Hanou | Měrovice nad Hanou | V případě ucpání tohoto propustku naplaveným materiálem může dojít k rozlítí vodního toku do krajiny  | Tvorovický p..     | 2.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most č. 4348-7</a>                                  | Říkovice           | Říkovice u Přerova | Hrozí nahromadění spláví a vzdutí   | Moštěnka           | 9.7   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vtok do zatrubnění nad č.p.47</a>                   | Křtomil            | Křtomil            | Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění  |                    |       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka - u č.p.1</a>                                 | Křtomil            | Křtomil            | Hrozí nahromadění spláví a vzdutí   | Bystřička          | 3.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka - u OÚ</a>                                    | Křtomil            | Křtomil            | Hrozí nahromadění spláví a vzdutí   | Bystřička          | 3.85  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka - u č.p.109</a>                               | Křtomil            | Křtomil            | Hrozí nahromadění spláví a vzdutí   | Bystřička          | 4.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek - u č.p.6</a>                                | Křtomil            | Křtomil            | Hrozí nahromadění spláví a vzdutí   | Bystřička          | 3.7   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vtok do zatrubnění u č.p. 24</a>                    | Křtomil            | Křtomil            | Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění  | ZT Krtomil         | 0.15  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">most u zeměd. objektu</a>                           | Dřevohostice       | Dřevohostice       | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu  | Bystřička          | 1.6   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Kanalizační vpust u č. p. 158</a>                   | Uhřičice           | Uhřičice           | Při přívalemých deštích je voda z polí svedena směrem ke kanalizační vpusti. Vpust nemá dostatečnou kapacitu, aby pojmula přitékající vodu, kumuluje se před ní a poté stéká níže na rovinatou plochu hřiště. |                    |       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">mostek na silnici č. III/43716</a>                  | Nahošovice         | Nahošovice         | Hrozí nahromadění spláví a vzdutí   | Nahošovický p.     | 1.05  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">vtok do zatrubnění - u obory</a>                    | Nahošovice         | Nahošovice         | Hrozí nahromadění spláví a vzdutí   |                    |       | <a href="#">mapa</a> |

|  |                  |                     |  |                              |      |                      |
|--|------------------|---------------------|--|------------------------------|------|----------------------|
| <a href="#">Lávka přes Mlýnský náhon</a>           | Horní Moštěnice  | Horní Moštěnice     | nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu                          | Mlýnský náhon                | 11.7 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">propustek u hřiště</a>                 | Nahošovice       | Nahošovice          | Hrozí nahromadění splávi a vzduť   | nepojmenovaný (407410000700) | 0.11 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Sifon Uhřičice</a>                     | Uhřičice         | Uhřičice            | Při vyšších průtocích dochází na vtokové straně sifonu k zachytávání splávi, které je třeba odstranit. | Mlýnský náhon                | 3.96 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">propustek u č.p.59</a>                 | Nahošovice       | Nahošovice          | Hrozí nahromadění splávi a vzduť   | nepojmenovaný (407410000700) | 0.25 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">zúžený profil vodního toku</a>         | Rokytnice        | Rokytnice u Přerova | zúžený profil vodního toku, riziko zachycení splávi  | nepojmenovaný (406180400800) | 0.8  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek - u kravína</a>                 | Křtomil          | Křtomil             | Hrozí nahromadění splávi a vzduť   | ZT Křtomil                   | 0.2  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - u č.p.13</a>                    | Křtomil          | Křtomil             | Hrozí nahromadění splávi a vzduť   | Bystřička                    | 3.95 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Kritické místo - sjezd u č.p. 72</a>   | Křtomil          | Křtomil             | Při zvýšených vodních stavech hrozí odtud rozliv k nemovitostem  | Bystřička                    | 3.6  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most ID 8230 - VT Loučka</a>           | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova    | Most ID 8230; Q20, riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu                                | Loučka                       | 1.9  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka - u č.p.100</a>                  | Křtomil          | Křtomil             | Hrozí nahromadění splávi a vzduť   | Bystřička                    | 4.1  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Kritické místo - sjezd u č.p. 16</a>   | Křtomil          | Křtomil             | Při zvýšených vodních stavech hrozí odtud rozliv k nemovitostem  | Bystřička                    | 3.95 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u školy</a>                      | Kokory           | Kokory              | Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.   | Olešnice (Kokorka)           | 5.5  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka - č.p. 83</a>                    | Křtomil          | Křtomil             | Hrozí nahromadění splávi a vzduť   | Bystřička                    | 4.2  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 44</a>                    | Prosenice        | Prosenice           | Možnost omezení průtočnosti při povodni  | Strhanec                     | 5.35 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most č. 05510-1</a>                    | Čechy            | Čechy               | Při vyšších průtocích hrozí nahromadění splávi   | Moštěnka                     | 20.3 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Pěší most u č. p. 33</a>               | Prosenice        | Proseničky          | Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích  | Strhanec                     | 5.51 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek pod poldrem</a>              | Čechy            | Čechy               | Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění   |                              |      | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Problémový propustek</a>               | Prosenice        | Proseničky          | Hrozí ucpání propustku a snížení průtočnosti   | nepojmenovaný (406180200800) | 0.67 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u č. p. 212</a>                 | Prosenice        | Proseničky          | Možnost omezení průtočnosti při povodni  | nepojmenovaný (406180200800) | 0.02 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Pěší most u č. p. 267</a>              | Prosenice        | Prosenice           | Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu  | Strhanec                     | 5.12 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 285</a>                   | Prosenice        | Proseničky          | Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích erozním materiálem                                       | Strhanec                     | 5.54 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Pěší most u č. p. 33</a>               | Prosenice        | Proseničky          | Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích  | Strhanec                     | 5.51 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u firmy Stavby Mužík s.r.o.</a> | Prosenice        | Proseničky          | Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu  | Strhanec                     | 5.79 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek</a>                          | Čechy            | Čechy               | Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění   | nepojmenovaný (407470001200) | 1.1  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u cukrovaru</a>                   | Prosenice        | Proseničky          | Riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu   | Strhanec                     | 6.02 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Pěší most u č. p. 38</a>               | Prosenice        | Prosenice           | Možnost ucpání splaveninami  | Strhanec                     | 5.33 | <a href="#">mapa</a> |