

Velké Meziříčí - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Most u ČOV	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní pro Q100, hrozí riziko zachycení splávní a omezení průtočnosti profilu.	Oslava	58.45	mapa
Most u domu č. p. 2 Lhotky	Velké Meziříčí	Dolní Radslavice	Nekapacitní most, riziko zachycení splávní a snížení průtočnosti koryta.	Radslavický p.	1.69	mapa
Most u č. p. 342	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání splávní	Balinka	0.57	mapa
Most u domu č. p. 131	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní most nacházející se na silnici II. třídy č. 602 náchylný ke snížení průtočnosti koryta vlivem ucpání splaveninami.	Oslava	60.28	mapa
Most u domu č. p. 610	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání splávní	Oslava	61.67	mapa
Most u domu č. p. 455	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání splávní	Oslava	60.46	mapa
Most u domu č. p. 333	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání splávní	Oslava	62.34	mapa
Most u domu č. p. 45	Velké Meziříčí	Mostišťe u Velkého Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání splávní	Oslava	63.62	mapa
Most u domu č. p. 1391	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání splávní	Oslava	59.81	mapa
Most u domu č. p. 544	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní, riziko zachycení splávní.	Oslava	59.12	mapa
Most u č. p. 12	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní, možnost ucpání a snížení průtočnosti koryta.	Balinka	0.33	mapa
Most u č. p. 467	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní, riziko zanášení splaveným materiálem.	Balinka	1.14	mapa
Most u domu č. p. 986	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání splávní	Oslava	60.8	mapa