

Pivín - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor
46782356.jpg	Stagnující voda v korytě pod silničním mostem, po proudu, ř. km 6.99	Pivín	Pivín	SSV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46782374.jpg	Povodeň 16. 6. 2019 - Lokalita Přední Čtvrť	Pivín	Pivín	SSZ	Obec Pivín mapa
46784840.jpg	Povodeň 21. 7. 2019 - Přívalové vody z lokality Kukle vtékají do intravilánu obce	Pivín	Pivín	JV	Obec Pivín mapa
46781190.jpg	Propustek v západní části obce	Pivín	Pivín	S	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46779584.jpg	Hasičská zbrojnice Pivín	Pivín	Pivín	ZJZ	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46781659.jpg	Povodeň 16. 6. 2019 - Propustek v západní části obce	Pivín	Pivín	JV	Obec Pivín mapa
46782629.jpg	Povodně v roce 2019 - Zaplavené hřiště	Pivín	Pivín	JZ	Obec Pivín mapa
46782361.jpg	Charakter koryta Okenné	Pivín	Pivín	SSZ	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46782240.jpg	Zpevněné koryto Okenné	Pivín	Pivín	V	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
54200298.jpg	Základní škola Pivín	Pivín	Pivín	SZ	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46782318.jpg	Mostek nad Okennou	Pivín	Pivín	VSV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46782364.jpg	Povodeň 16. 6. 2019 - Propustek v západní části obce	Pivín	Pivín	V	Obec Pivín mapa
46780336.jpg	Zatrubnění pod obchodem č. p. 238	Pivín	Pivín	V	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46782354.jpg	Stagnující voda v korytě	Pivín	Pivín	SV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12398593.png	srážkoměr Vranovice - Kelčice (střecha)	Vranovice-Kelčice	Kelčice		JD mapa
46779225.jpg	Obecní dům Pivín	Pivín	Pivín	JJV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
46784789.jpg	Situace při povodních v roce 2019	Pivín	Pivín	Z	Obec Pivín mapa