

ORP Bystřice nad Pernštejnem - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--------|----------------------|
| Silniční most I/19 č. mostu: 19-083, nad ČOV | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Kapacitní, Q100 převede s vyšší, než normovanou rezervou. | Bystřice | 9.818 | mapa |
| Jez Domanínek | Bystřice nad Pernštejnem | Domanínek | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 12.875 | mapa |
| Lávka pod koupalištěm | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 11.364 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 98 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 11.001 | mapa |
| Silniční most, PČR Nádražní ul. | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Kapacitní, Q100 převede. Riziko zanášení splaveninami. | Bystřice | 10.906 | mapa |
| Historický klenbový most, mohutný středový pylon | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 9.865 | mapa |
| Lávka na ulici Bratrská | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 11.136 | mapa |
| Lávka u č. p. 310 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Nepřevéde Q100, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 10.977 | mapa |
| Lávka PČR, u č. p. 338 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 10.82 | mapa |
| Zaklenutá nadstavba nad tokem řeky - SPIROLY | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Nebezpečí nápěchů a zachycení plovoucích předmětů, splavenin. | Bystřice | 10.673 | mapa |
| Lávka u č. p. 145 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 převede, ale ne s normovanou rezervou. | Bystřice | 10.676 | mapa |
| Lávka u č. p. 189 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 10.484 | mapa |
| Most silnice II/388 č.m.: 388-017, FERKO-Vírská ul. | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Převéde Q100, ale ne s normovanou rezervou. | Bystřice | 10.334 | mapa |
| Silniční most č.m.: 38813-1 Bratrušín | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 10.201 | mapa |
| Lávka nedaleko č. p. 56 | Prosetín | Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Hodonínka | 11.7 | mapa |
| ŽB lávka ke koupališti | Ujčov | Ujčov | lávka je obtékána již při Q2 | Svratka | 100.9 | mapa |
| Betonový jez | Ujčov | Ujčov | Nekapacitní, je obtékán již při Q1. | Svratka | 100.42 | mapa |
| Hospodářský most v ř. km 99,97 | Ujčov | Ujčov | Kapacitní do Q100, při významnější povodní riziko zachycení splávi a ucpání. | Svratka | 99.97 | mapa |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------|----------------------|
| Lávka nedaleko č. p. 18 | Ujčov | Ujčov | Kapacitní do Q20, při větším průtoku je obtékána. | Svratka | 99.11 | mapa |
| Silniční most ŽB | Ujčov | Ujčov | nekapacitní - šířka 2,8 m, výška 1 m | nepojmenovaný (413260200600) | 0.126 | mapa |
| ŽB mostek | Ujčov | Ujčov | nekapacitní - šířka 2,8 m, výška 1,1 m, riziko zachycení splávi | nepojmenovaný (413260200600) | 0.167 | mapa |
| ŽB mostek | Ujčov | Ujčov | nekapacitní - šířka 2,8 m, výška 1 m, riziko zachycení splávi | nepojmenovaný (413260200600) | 0.2 | mapa |
| Lávka v č. km 0,276 | Ujčov | Ujčov | Nekapacitní, riziko zachycení splávi. | Lískovecký p. | 0.276 | mapa |
| Silniční most | Ujčov | Ujčov | kapacitní | Lískovecký p. | 0.403 | mapa |
| Lávka naproti č. p. 18 | Ujčov | Ujčov | Nekapacitní, riziko zachycení splávi. | Lískovecký p. | 0.43 | mapa |
| Pevné přehrázky v korytě toku | Ujčov | Ujčov | Nekapacitní, riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu. | Lískovecký p. | 0.45 | mapa |
| Propustek v ř. km 0,92 | Ujčov | Ujčov | Nekapacitní, riziko zachycení splávi. | Lískovecký p. | 0.92 | mapa |
| Lávka naproti č. p. 18 | Ujčov | Dolní Čepí | Nekapacitní, riziko zachycení splávi. | Čepenka | 0.028 | mapa |
| ŽB mostek | Ujčov | Dolní Čepí | nekapacitní, riziko zachycení splávi | Čepenka | 0.095 | mapa |
| Mostek v ř. km 0,11 | Ujčov | Dolní Čepí | Nekapacitní, nízká mostovka, riziko zachycení splávi. | Čepenka | 0.11 | mapa |
| Silniční mostek | Ujčov | Dolní Čepí | nekapacitní - velmi zúžený vtok, riziko zachycení splávi | Čepenka | 0.185 | mapa |
| ŽB mostek | Sejřek | Sejřek | Kapacitní na Q20 | Nedvědička | 2.7 | mapa |
| Pevný jez - Záskalí | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Svratka | 99.11 | mapa |
| Most v intravilánu | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku. | Svratka | 102.228 | mapa |
| Most u železářny Štěpánov | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku. | Svratka | 102.042 | mapa |
| Spádový stupeň | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku. | Svratka | 102.353 | mapa |
| Most v ř. km 102,494 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Možnost zachytávání splavenin, inundační propust. | Svratka | 102.494 | mapa |
| Bývalý kamenný jez | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Pozůstatky ve dně, neovlivňuje zásadně odtokové poměry. | Svratka | 102.596 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 111 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku. | Svratka | 103.898 | mapa |
| Lávka nedaleko č. p. 147 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Možnost zachytávání splavenin. | Svratka | 104.295 | mapa |
| Lávka nedaleko č. p. 116 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Možnost zachytávání splavenin. | Svratka | 2.03 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 209 | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Hodonínka | 0.155 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 220 | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Hodonínka | 0.54 | mapa |
| Švařec - most naproti č. p. 14 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Svratka | 99.53 | mapa |
| Historická dřevěná lávka | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Svratka | 99.93 | mapa |
| ŽB most Koroužné - pod jezem | Koroužné | Koroužné | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Svratka | 100.77 | mapa |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------|--------|----------------------|
| Most u č. p. 37 | Koroužné | Koroužné | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Svratka | 101.3 | mapa |
| Pevný jez | Koroužné | Koroužné | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Svratka | 100.82 | mapa |
| Silniční most č. e. 3872-001 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Brťovský p. | 0.68 | mapa |
| Lávka pro pěší k č. p. 3 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Brťovský p. | 0.2 | mapa |
| Přístupový mostek k č. p. 2 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Brťovský p. | 0.17 | mapa |
| Přístupový mostek k č. p. 1 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Brťovský p. | 0.12 | mapa |
| Přístupový mostek k č. p. 15 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Záskalský p. | 0.78 | mapa |
| Mostek k č. p. 33 | Štěpánov nad Svratkou | Borovec | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Záskalský p. | 0.27 | mapa |
| Lávka nedaleko č. p. 241 | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Kapacitní do Q20. | Hodonínka | 0.909 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 37 | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Kapacitní do Q20. | Hodonínka | 1.177 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 223 | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Kapacitní do Q20. | Hodonínka | 1.79 | mapa |
| Lávka nedaleko č. p. 15 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Kapacitní do Q20. | Hodonínka | 1.9 | mapa |
| Most v ř. km 2,03 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Kapacitní do Q20. | Hodonínka | 2.03 | mapa |
| Silniční most u ZŠ | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku. | Lesoňovický p. | 0.22 | mapa |
| Mostek v ř. km 0,85 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Lesoňovický p. | 0.85 | mapa |
| Mostek v ř. km 1,11 | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Lesoňovický p. | 1.11 | mapa |
| Spádový stupeň s lávkou nedaleko č. p. 31 | Štěpánov nad Svratkou | Vrtěžíř | Možnost zachytávání splavenin. | Lázovský p. | 0.25 | mapa |
| Mostek u č. p. 11 | Štěpánov nad Svratkou | Vrtěžíř | Možnost zachytávání splavenin. | Lázovský p. | 0.59 | mapa |
| Mostek u č. p. 13 | Štěpánov nad Svratkou | Vrtěžíř | Možnost zachytávání splavenin. | Lázovský p. | 0.625 | mapa |
| Mostek u č. p. 12 | Štěpánov nad Svratkou | Vrtěžíř | Možnost zachytávání splavenin. | Lázovský p. | 0.68 | mapa |
| Most č. e. 387 - 009 | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Vrtěžířský p. | 0.02 | mapa |
| Silniční most | Štěpánov nad Svratkou | Štěpánov nad Svratkou | Nekapacitní | Vrtěžířský p. | 0.365 | mapa |
| Mostek č. p. 33 | Štěpánov nad Svratkou | Borovec | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Záskalský p. | 0.25 | mapa |
| Přístupový mostek k č. p. 28 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Záskalský p. | 0.18 | mapa |
| Lávka pro pěší k č. p. 26 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Záskalský p. | 0.12 | mapa |
| Mostek k č. p. 26 | Štěpánov nad Svratkou | Borovec | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Záskalský p. | 0.1 | mapa |
| Přístupový mostek k č. p. 40 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Záskalský p. | 0.06 | mapa |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------|----------------------|
| Silniční most č. e. 387-005 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Záskalský p. | 0.03 | mapa |
| Silniční most Domanínek, ulice K Hájům | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevede, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 12.881 | mapa |
| Silniční most I/19 č. mostu: 19-082 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Kapacitní, Q100 - převede s rezervou. | Bystřice | 12.991 | mapa |
| Silniční most ŽB | Ujčov | Ujčov | kapacitní na Q100, při významnější povodni riziko zachycení spláví a ucpání | Svratka | 98.056 | mapa |
| Propustek u č. p. 16 | Štěpánov nad Svratkou | Vrtěžř | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Lázovský p. | 0.4 | mapa |
| Silniční most Lužánky pod sídlištěm | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 převede, ale ne s normovanou rezervou. | Bystřice | 11.681 | mapa |
| Propustek | Ujčov | Ujčov | DN 1300 - kritické místo, riziko zachycení spláví | nepojmenovaný (413260200600) | 0.23 | mapa |
| Lávka u č. p. 43 | Ujčov | Ujčov | Nekapacitní, riziko zachycení spláví. | Lískovecký p. | 0.378 | mapa |
| Silniční most v části Čtyři Dvory | Prosetín | Čtyři Dvory | Hrozí ucpání naplaveninami. | Záskalský p. | 3.03 | mapa |
| Most s lávkou nad spádovým stupněm | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Q100 nepřevede, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Bystřice | 12.019 | mapa |
| Propustek na kraji k. ú. | Prosetín | Čtyři Dvory | Hrozí ucpání propustku splávim. | Záskalský p. | 2.16 | mapa |
| Mostek přes Brťovský potok | Prosetín | Brťoví | Hrozí ucpání naplaveninami. | Brťovský p. | 2.92 | mapa |
| Ucpání propustku v části Daňků Lísek | Prosetín | Čtyři Dvory | Může dojít k ucpání propustku naplaveninami. | Záskalský p. | 2.535 | mapa |
| Brťoví - kanál | Prosetín | Brťoví | Nekapacitní kanál, který bývá při přívalových srážkách zahlcen vodou. | Přivalová srážka | | mapa |
| Propustek na polní cestě | Prosetín | Čtyři Dvory | Hrozí ucpání naplaveninami. | nepojmenovaný (413240000200) | 0.365 | mapa |
| Silniční most č. e. 387-004 | Koroužné | Švařec | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Brťovský p. | 0.035 | mapa |
| Silniční most v části Brťoví | Prosetín | Brťoví | Hrozí snížení průtočnosti vlivem ucpáním splaveninami. | Brťovský p. | 2.775 | mapa |
| Silniční most v části Prosetín | Prosetín | Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem | Hrozí ucpání naplaveninami. | nepojmenovaný (413250902300) | 0.09 | mapa |
| Most v ř. km 8,465 | Prosetín | Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem | Hrozí ucpání splávim. | Hodonínka | 8.465 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 46 | Prosetín | Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem | Hrozí ucpání naplaveninami. | Hodonínka | 10.855 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 47 | Prosetín | Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem | Hrozí ucpání splávim. | Hodonínka | 9.79 | mapa |
| Most u č. p. 160 | Rovečné | Rovečné | Nekapacitní, riziko zanášení a ucpání splaveninami, snížení průtočnosti a rozliv nad profil. | Tresenský p. | 7.63 | mapa |
| Most v intravilánu | Rozsochy | Blažejovice u Rozsoch | Nekapacitní, možnost zatopení již při Q5. | Nedvědička | 18.5 | mapa |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--------------|-------|----------------------|
| Silniční most č. e. 387-003 - rozcestí Bolešín | Koroužné | Koroužné | Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku. | Tresenský p. | 0.025 | mapa |
| Lávka pro pěší k č. p. 28 | Štěpánov nad Svratkou | Borovec | Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti. | Záskalský p. | 0.16 | mapa |
| Most u č. p. 32 | Dolní Rožínka | Dolní Rožínka | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a snížení průtočnosti profilu. | Rožínka | 3.2 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 39 | Rodkov | Rodkov | Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami, riziko ucpání a snížení průtočnosti profilu. | Nedvědička | 15.66 | mapa |
| Most na silnici č. III/35728 | Dalečín | Dalečín | Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami, riziko ucpání a snížení průtočnosti profilu. | Svratka | 17.65 | mapa |