

ORP Bystřice nad Pernštejnem - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Silniční most I/19 č. mostu: 19-083, nad ČOV	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Kapacitní, Q100 převede s vyšší, než normovanou rezervou.	Bystřice	9.818 mapa
Jez Domanínek	Bystřice nad Pernštejnem	Domanínek	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	12.875 mapa
Lávka pod koupalištěm	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	11.364 mapa
Most nedaleko č. p. 98	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	11.001 mapa
Silniční most, PČR Nádražní ul.	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Kapacitní, Q100 převede. Riziko zanášení splaveninami.	Bystřice	10.906 mapa
Historický klenbový most, mohutný středový pylon	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	9.865 mapa
Lávka na ulici Bratrská	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	11.136 mapa
Lávka u č. p. 310	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Nepřevéde Q100, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	10.977 mapa
Lávka PČR, u č. p. 338	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	10.82 mapa
Zaklenutá nadstavba nad tokem řeky - SPIROLY	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Nebezpečí nápěchů a zachycení plovoucích předmětů, splavenin.	Bystřice	10.673 mapa
Lávka u č. p. 145	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 převede, ale ne s normovanou rezervou.	Bystřice	10.676 mapa
Lávka u č. p. 189	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	10.484 mapa
Most silnice II/388 č.m.: 388-017, FERKO-Vírská ul.	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Převede Q100, ale ne s normovanou rezervou.	Bystřice	10.334 mapa
Silniční most č.m.: 38813-1 Bratrušín	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevéde, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	10.201 mapa
Lávka nedaleko č. p. 56	Prosetín	Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Hodonínka	11.7 mapa
Betonový jez	Ujčov	Ujčov	Nekapacitní, je obtékán již při Q1.	Svratka	100.42 mapa
Hospodářský most v ř. km 99,97	Ujčov	Ujčov	Kapacitní do Q100, při významnější povodní riziko zachycení splávi a ucpání.	Svratka	99.97 mapa
Lávka nedaleko č. p. 18	Ujčov	Ujčov	Kapacitní do Q20, při větším průtoku je obtékána.	Svratka	99.11 mapa

Lávka v č. km 0,276	Ujčov	Ujčov	Nekapacitní, riziko zachycení splávní.	Lískovecký p.	0.276	mapa
Lávka naproti č. p. 18	Ujčov	Ujčov	Nekapacitní, riziko zachycení splávní.	Lískovecký p.	0.43	mapa
Pevné přehrážky v korytě toku	Ujčov	Ujčov	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočnosti profilu.	Lískovecký p.	0.45	mapa
Propustek v ř. km 0,92	Ujčov	Ujčov	Nekapacitní, riziko zachycení splávní.	Lískovecký p.	0.92	mapa
Lávka naproti č. p. 18	Ujčov	Dolní Čepí	Nekapacitní, riziko zachycení splávní.	Čepenka	0.028	mapa
Mostek v ř. km 0,11	Ujčov	Dolní Čepí	Nekapacitní, nízká mostovka, riziko zachycení splávní.	Čepenka	0.11	mapa
Pevný jez - Záskalí	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Svratka	99.11	mapa
Most v intravilánu	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku.	Svratka	102.228	mapa
Most u železárný Štěpánov	Štěpánov nad Svratkou	Olešnička	Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku.	Svratka	102.042	mapa
Spádový stupeň	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku.	Svratka	102.353	mapa
Most v ř. km 102,494	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Možnost zachytávání splavenin, inundační propust.	Svratka	102.494	mapa
Bývalý kamenný jez	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Pozůstatky ve dně, neovlivňuje zásadně odtokové poměry.	Svratka	102.596	mapa
Most nedaleko č. p. 111	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku.	Svratka	103.898	mapa
Lávka nedaleko č. p. 147	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Možnost zachytávání splavenin.	Svratka	104.295	mapa
Lávka nedaleko č. p. 116	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Možnost zachytávání splavenin.	Svratka	2.03	mapa
Most nedaleko č. p. 209	Štěpánov nad Svratkou	Olešnička	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Hodonínka	0.155	mapa
Most nedaleko č. p. 220	Štěpánov nad Svratkou	Olešnička	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Hodonínka	0.54	mapa
Švařec - most naproti č. p. 14	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Svratka	99.53	mapa
Historická dřevěná lávka	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Svratka	99.93	mapa
ŽB most Koroužné - pod jezem	Koroužné	Koroužné	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Svratka	100.77	mapa
Most u č. p. 37	Koroužné	Koroužné	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Svratka	101.3	mapa
Pevný jez	Koroužné	Koroužné	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Svratka	100.82	mapa
Silniční most č. e. 3872-001	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Brťovský p.	0.68	mapa
Lávka pro pěší k č. p. 3	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Brťovský p.	0.2	mapa
Přístupový mostek k č. p. 2	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Brťovský p.	0.17	mapa
Přístupový mostek k č. p. 1	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Brťovský p.	0.12	mapa
Přístupový mostek k č. p. 15	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Zásalský p.	0.78	mapa

Mostek k č. p. 33	Štěpánov nad Svratkou	Borovec	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Záskalský p.	0.27	mapa
Lávka nedaleko č. p. 241	Štěpánov nad Svratkou	Olešnička	Kapacitní do Q20.	Hodonínka	0.909	mapa
Most nedaleko č. p. 37	Štěpánov nad Svratkou	Olešnička	Kapacitní do Q20.	Hodonínka	1.177	mapa
Most nedaleko č. p. 223	Štěpánov nad Svratkou	Olešnička	Kapacitní do Q20.	Hodonínka	1.79	mapa
Lávka nedaleko č. p. 15	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Kapacitní do Q20.	Hodonínka	1.9	mapa
Most v ř. km 2,03	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Kapacitní do Q20.	Hodonínka	2.03	mapa
Silniční most u ZŠ	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Kapacitní, přesto je nutná kontrola při zvýšení hladiny toku.	Lesoňovický p.	0.22	mapa
Mostek v ř. km 0,85	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Lesoňovický p.	0.85	mapa
Mostek v ř. km 1,11	Štěpánov nad Svratkou	Štěpánov nad Svratkou	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Lesoňovický p.	1.11	mapa
Spádový stupeň s lávkou nedaleko č. p. 31	Štěpánov nad Svratkou	Vrtěžíř	Možnost zachytávání splavenin.	Lázovský p.	0.25	mapa
Mostek u č. p. 11	Štěpánov nad Svratkou	Vrtěžíř	Možnost zachytávání splavenin.	Lázovský p.	0.59	mapa
Mostek u č. p. 13	Štěpánov nad Svratkou	Vrtěžíř	Možnost zachytávání splavenin.	Lázovský p.	0.625	mapa
Mostek u č. p. 12	Štěpánov nad Svratkou	Vrtěžíř	Možnost zachytávání splavenin.	Lázovský p.	0.68	mapa
Most č. e. 387 - 009	Štěpánov nad Svratkou	Olešnička	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Vrtěžířský p.	0.02	mapa
Mostek č. p. 33	Štěpánov nad Svratkou	Borovec	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Záskalský p.	0.25	mapa
Přístupový mostek k č. p. 28	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Záskalský p.	0.18	mapa
Lávka pro pěší k č. p. 26	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Záskalský p.	0.12	mapa
Mostek k č. p. 26	Štěpánov nad Svratkou	Borovec	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Záskalský p.	0.1	mapa
Přístupový mostek k č. p. 40	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Záskalský p.	0.06	mapa
Silniční most č. e. 387-005	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Záskalský p.	0.03	mapa
Silniční most Domanínek, ulice K Hájům	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevede, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	12.881	mapa
Silniční most I/19 č. mostu: 19-082	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Kapacitní, Q100 - převede s rezervou.	Bystřice	12.991	mapa
Propustek u č. p. 16	Štěpánov nad Svratkou	Vrtěžíř	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Lázovský p.	0.4	mapa
Silniční most Lužánky pod sídlištěm	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 převede, ale ne s normovanou rezervou.	Bystřice	11.681	mapa
Lávka u č. p. 43	Ujčov	Ujčov	Nekapacitní, riziko zachycení splávi.	Lískovecký p.	0.378	mapa
Silniční most v části Čtyři Dvory	Prosetín	Čtyři Dvory	Hrozí ucpání naplaveninami.	Záskalský p.	3.03	mapa

Most s lávkou nad spádovým stupněm	Bystřice nad Pernštejnem	Bystřice nad Pernštejnem	Q100 nepřevede, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Bystřice	12.019	mapa
Propustek na kraji k. ú.	Prosetín	Čtyři Dvory	Hrozí ucpání propustku splávlím.	Záskalský p.	2.16	mapa
Mostek přes Brťovský potok	Prosetín	Brťoví	Hrozí ucpání naplaveninami.	Brťovský p.	2.92	mapa
Ucpání propustku v části Daňků Lísek	Prosetín	Čtyři Dvory	Může dojít k ucpání propustku naplaveninami.	Záskalský p.	2.535	mapa
Brťoví - kanál	Prosetín	Brťoví	Nekapacitní kanál, který bývá při přívalových srážkách zahlcen vodou.	Přívalová srážka		mapa
Propustek na polní cestě	Prosetín	Čtyři Dvory	Hrozí ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (413240000200)	0.365	mapa
Silniční most č. e. 387-004	Koroužné	Švařec	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Brťovský p.	0.035	mapa
Silniční most v části Brťoví	Prosetín	Brťoví	Hrozí snížení průtočnosti vlivem ucpáním splaveninami.	Brťovský p.	2.775	mapa
Silniční most v části Prosetín	Prosetín	Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem	Hrozí ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (413250902300)	0.09	mapa
Most v ř. km 8.465	Prosetín	Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem	Hrozí ucpání splávlím.	Hodonínka	8.465	mapa
Most nedaleko č. p. 46	Prosetín	Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem	Hrozí ucpání naplaveninami.	Hodonínka	10.855	mapa
Most nedaleko č. p. 47	Prosetín	Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem	Hrozí ucpání splávlím.	Hodonínka	9.79	mapa
Most u č. p. 160	Rovečné	Rovečné	Nekapacitní, riziko zanášení a ucpání splaveninami, snížení průtočnosti a rozliv nad profil.	Tresenský p.	7.63	mapa
Most v intravilánu	Rozsochy	Blažejovice u Rozsoch	Nekapacitní, možnost zatopení již při Q5.	Nedvědička	18.5	mapa
Silniční most č. e. 387-003 - rozcestí Bolešín	Koroužné	Koroužné	Riziko omezení průtočnosti profilu vlivem zvýšení hladiny na toku.	Tresenský p.	0.025	mapa
Lávka pro pěší k č. p. 28	Štěpánov nad Svratkou	Borovec	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti.	Záskalský p.	0.16	mapa
Most u č. p. 32	Dolní Rožínka	Dolní Rožínka	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a snížení průtočnosti profilu.	Rožínka	3.2	mapa
Most nedaleko č. p. 39	Rodkov	Rodkov	Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami, riziko ucpání a snížení průtočnosti profilu.	Nedvědička	15.66	mapa
Most na silnici č. III/35728	Dalečín	Dalečín	Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami, riziko ucpání a snížení průtočnosti profilu.	Svratka	17.65	mapa