

ORP Uherský Brod - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km |
|--|----------|----------|--|--------------|----------------------------|
| Most silniční I/50-041 ř.km 0,268 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Vlčnovský p. | 0.268 mapa |
| Most silniční III/05019-1 ř.km 0,434 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Vlčnovský p. | 0.434 mapa |
| Lávka pro pěší k č.p. 22 ř.km 0,542 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 0.542 mapa |
| Most místní komunikace ř.km 0,638 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 0.638 mapa |
| Lávka pro pěší k č.p. 148 ř.km 0,782 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 0.782 mapa |
| Lávka pro pěší k č.p. 195 ř.km 0,852 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 0.852 mapa |
| Lávka pro pěší k č.p. 169 ř.km 0,927 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 0.927 mapa |
| Most místní komunikace ř.km 1,001 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 1.001 mapa |
| Lávka pro pěší k č.p. 204 ř.km 1,137 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 1.137 mapa |
| Lávka pro pěší k č.p. 199 ř.km 1,161 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 1.161 mapa |
| Lávka pro pěší k č.p. 171 ř.km 1,191 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 1.191 mapa |
| Most místní komunikace ř.km 1,345 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 1.345 mapa |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------------|--------|----------------------|
| Most silniční III/4957-1 ř.km 1,735 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Vlčnovský p. | 1.735 | mapa |
| Most železniční trať 341 ř.km 11,831 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Olšava | 11.831 | mapa |
| Jez Drslavice ř.km 14,346 | Drslavice | Drslavice | Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu. | Olšava | 14.346 | mapa |
| Most místní komunikace ř.km 14,919 | Drslavice | Drslavice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Olšava | 14.919 | mapa |
| Lávka pro pěší přes Olšavu | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Olšava | 13.967 | mapa |
| Most silniční I/50-043 ř.km 13,062 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Olšava | 13.062 | mapa |
| Most silniční II/05019-2 ř.km 12,610 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Olšava | 12.61 | mapa |
| Most silniční I/50-042 ř.km 12,486 | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Olšava | 12.486 | mapa |
| Most místní komunikace ř.km 0,093 | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.093 | mapa |
| Most železniční ř.km 0,109 | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Hradčovický p. | 0.109 | mapa |
| Most místní komunikace ř.km 0,219 | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.219 | mapa |
| Most silniční II/05019-7 ř.km 0,477 | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.477 | mapa |
| Lávka pro pěší ř.km 0,499 | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.499 | mapa |
| Most silniční III/05019-8 ř.km 0,583 | Drslavice | Drslavice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Holomňa | 0.583 | mapa |
| Most železniční ř.km 0,367 | Drslavice | Drslavice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. | Holomňa | 0.367 | mapa |
| Lávka pro pěší ř.km 0,286 | Drslavice | Drslavice | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Holomňa | 0.286 | mapa |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Most místní komunikace ř.km 0,053 | Drslavice | Drslavice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Holomňa | 0.053 | mapa |
| Propustek DN 600 u č.p. 55 | Drslavice | Drslavice | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.498 | mapa |
| Most místní komunikace ř.km 0,329 | Drslavice | Drslavice | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.329 | mapa |
| Propustek DN 1600 pod silnicí I/50 ř.km 0,309 | Drslavice | Drslavice | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.309 | mapa |
| Propustek DN 1000 u ČS BENZINA ř.km 0,259 | Drslavice | Drslavice | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.259 | mapa |
| Propustek DN 1200 u fy. REGAZ ř.km 0,125 | Drslavice | Drslavice | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.125 | mapa |
| Most místní komunikace ř.km 0,033 | Drslavice | Drslavice | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.033 | mapa |
| Silniční mostek místní komunikace v ulici Osvoboditelů | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání mostku | Vinohradský p. | 0.91 | mapa |
| Zatrubnění Vinohradského p. | Uherský Brod | Uherský Brod | Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku | Vinohradský p. | 0.18 | mapa |
| Propustek pod místní komunikací před výtokem do Olšavy | Uherský Brod | Uherský Brod | Možnost ucpání (zahlcení) propustku | Vinohradský p. | 0.02 | mapa |
| Opakované zatrubnění Havříckého p. | Uherský Brod | Havříce | Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku | Havřícký p. | 0.35 | mapa |
| Mostek před výtokem do Olšavy | Uherský Brod | Havříce | Možné riziko ucpání mostku | Havřícký p. | 0.08 | mapa |
| Železniční most přes Bánovský p. | Uherský Brod | Těšov | Možné riziko ucpání železničního mostu | Bánovský p. | 0.16 | mapa |
| Silniční most přes Nivničku - silnice E/50 | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání silničního mostu | Nivnička | 0.31 | mapa |
| Železniční most přes Nivničku | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání železničního mostu | Nivnička | 0.16 | mapa |
| Most přes Mlýnský p. | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání mostku | Mlýnský p. | 0.17 | mapa |
| Silniční most přes Mlýnský p. - silnice E/50 | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání silničního mostu | Mlýnský p. | 0.14 | mapa |
| Silniční most přes Černý p.- silnice E/505 | Uherský Brod | Havříce | Možné riziko ucpání silničního mostu | Černý p. | 0.17 | mapa |
| Silniční most přes Chrástku | Uherský Brod | Havříce | Možné riziko ucpání silničního mostu | Chrástka | 0.02 | mapa |
| Silniční most v ulici Široká přes Olšavu | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání silničního mostu | Olšava | 24.77 | mapa |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|--|-----------|-------|----------------------|
| Silniční most k ulici U Dráhy přes Olšavu | Uherský Brod | Těšov | Možné riziko ucpání silničního mostu | Olšava | 23.83 | mapa |
| Betonový jez | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Betonový jez nacházející se pod obcí, může dojít k zanesení vlivem předmětů plovoucích po hladině. | Olšava | 25.91 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Betonový most u č. p. 351 přes řeku Olšavu, kapacitní na Q100. | Olšava | 26.52 | mapa |
| Lávka pro pěší | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u č. p. 302, kapacitní pro Q100. | Olšava | 27.25 | mapa |
| Lávka pro pěší | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u vlakové zastávky. | Olšava | 27.57 | mapa |
| Lávka pro pěší | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u fotbalového hřiště. | Olšava | 27.96 | mapa |
| Most - silnice | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Křížení Olšavy se silnicí II/495, kapacitní pro Q100. | Olšava | 27.61 | mapa |
| Stupeň | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Stupeň na Olšavě u č. p. 320. | Olšava | 27.7 | mapa |
| Lávka pro pěší | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší přes Ledský potok u č. p. 214 | Ledský p. | 0.21 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ledský potok u č. p. 365. | Ledský p. | 0.52 | mapa |
| Železniční most | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Křížení Ovčírky se železniční tratí u vlakové zastávky. | Ovčírka | 0.01 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 290 | Ovčírka | 0.039 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 325. | Ovčírka | 0.21 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 70. | Ovčírka | 0.28 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 212 | Ovčírka | 0.423 | mapa |
| Střední most - Záhorovice | Záhorovice | Záhorovice | Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin | Olšava | 32.2 | mapa |
| Dolní most - Záhorovice | Záhorovice | Záhorovice | Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin | Olšava | 31.6 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 58. | Ovčírka | 0.46 | mapa |
| Most - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 373. | Ovčírka | 0.63 | mapa |

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Propustek - místní komunikace | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Propustek pod soustavou vodních děl Na Ovčírce. | Ovčírka | 0.99 | mapa |
| Zatrubnění | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Vtok do zatrubnění nad č. p. 455. | nepojmenovaný (408870003600) | 0.36 | mapa |
| Křížení - trať ČD | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy s tratí ČD. | nepojmenovaný (408860001000) | 0.21 | mapa |
| Propustek - silnice č. II/495 | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy se silnicí č. II/495. | nepojmenovaný (408860001000) | 0.36 | mapa |
| Zatrubnění | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Vtok do zatrubnění bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy. | nepojmenovaný (408860001000) | 0.2 | mapa |
| Horní most - Záhorovice | Záhorovice | Záhorovice | Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin | Olšava | 32.82 | mapa |
| Most silnice č. II/495 | Nezdenice | Nezdenice | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu. | Kladenka | 0.51 | mapa |
| Most na účelové komunikaci - Záhorovice | Záhorovice | Záhorovice | Místo omezující odtokové poměry. Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin | Kladenka | 1.72 | mapa |
| Most k zemědělskému areálu před vtokem do Uherského Brodu | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání silničního mostu | Luhačovický p. | 0.59 | mapa |
| Mostek přes železnici v části Losky | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání mostku | Luhačovický p. | 0.08 | mapa |
| Soutok Luhačovického p. s Olšavou | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Nekapacitní toky | Luhačovický p. | 0 | mapa |
| Silniční mostek místní komunikace přes Hořenůšek | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání mostku | Hořenůšek | 0.63 | mapa |
| Zatrubnění toku Hořenůšek | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku | Hořenůšek | 0.56 | mapa |
| Silniční most v ulici Luhačovská - silnice II/490 | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání silničního mostu | Hořenůšek | 0.3 | mapa |
| Mostek v ulici Široká | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání mostku | Hořenůšek | 0.14 | mapa |
| Propustek u č. p. 142 | Slavkov | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu. | nepojmenovaný (409240302200) | 0.25 | mapa |
| Propustek u č. p. 124 | Slavkov | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu. | nepojmenovaný (409240302200) | 0.15 | mapa |
| Propustek u č. p. 278 | Slavkov | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu. | nepojmenovaný (409240302200) | 0.04 | mapa |
| Most na silnici I/54 | Slavkov | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu. | Okluky | 24.7 | mapa |
| Most u fotbalového hřiště | Slavkov | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu. | Okluky | 24.5 | mapa |
| Most u č.p. 187 | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní na Q20 | Okluky | 27.8 | mapa |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Lávka pro pěší u č.p. 74 | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní pro Q5 | Okluky | 27.7 | mapa |
| Lávka pro pěší u č.p. 146 | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní na Q5 | Okluky | 27.6 | mapa |
| Most u č.p. 118 (u školy) | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní pro Q20 | Okluky | 27.3 | mapa |
| Mostek u č.p. 128 (u obchodu) | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní pro Q5 | Okluky | 27.1 | mapa |
| Most u č.p. 244 (u letadla) | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní pro Q20 | Okluky | 26.95 | mapa |
| Mostek u č.p. 199 | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní pro Q5 | nepojmenovaný (409240301800) | 0.05 | mapa |
| Propustek na záhumení | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní pro Q5 | nepojmenovaný (409240301800) | 0.55 | mapa |
| Propustek u č.p. 380 | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní na Q5 | nepojmenovaný (409240301600) | 0.2 | mapa |
| Mostek k RD | Pašovice | Pašovice na Moravě | Možné riziko ucpání profilu mostu | Holomňa | 6.05 | mapa |
| Mostek u č.p. 165 | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní pro Q5 | nepojmenovaný (409240301800) | 0.07 | mapa |
| Zatrubnění | Pašovice | Pašovice na Moravě | Zatrubnění bezejmenného vodního toku - možnost ucpání splaveninami | | | mapa |
| Most - silnice | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Křížení Ledského potoka se silnicí č. II/495. | Ledský p. | 0.34 | mapa |
| Mostek před vtokem do Uherského Brodu | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání mostku | Luhačovický p. | 2.45 | mapa |
| Železniční most v ulici Široká | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání železničního mostu | Hořenůšek | 0.06 | mapa |
| Silniční most přes Černý p.- silnice II/495 | Uherský Brod | Havříce | Možné riziko ucpání silničního mostu | Černý p. | 0.42 | mapa |
| Zatrubnění toku u č.p. 21 | Pitín | Pitín | Ucpání potrubí a rozliv nad zatrubněním | nepojmenovaný (408760003800) | 0.28 | mapa |
| Propustek pod silnicí II/495 | Pitín | Pitín | Při zvýšeném průtoku ucpání propustku | nepojmenovaný (408760003800) | 0.63 | mapa |
| Lávka | Nivnice | Nivnice | možné náplavy a usazeniny pod lávkou | Nivnička | 7.58 | mapa |
| Lávka | Nivnice | Nivnice | možné náplavy a usazeniny pod lávkou | Nivnička | 6.67 | mapa |
| Lávka | Nivnice | Nivnice | riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu | Nivnička | 6.2 | mapa |
| silniční most č. 4982-2 | Nivnice | Nivnice | Možné náplavy a usazeniny pod mostem. | Nivnička | 6.054 | mapa |
| Lávka | Nivnice | Nivnice | možnost zachycení splávi a následné vzduť hladiny | Nivnička | 5.961 | mapa |
| Lávka | Nivnice | Nivnice | riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Nivnička | 5.791 | mapa |
| ocelová lávka | Nivnice | Nivnice | možnost zachycení splávi, vzduť hladiny | Nivnička | 5.244 | mapa |
| cestní most | Nivnice | Nivnice | riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu | Nivnička | 3.54 | mapa |
| Mostek u č.p. 108 | Lopeník | Lopeník | Riziko ucpání a rozlivu | | | mapa |
| Propustek u č.p. 45 | Lopeník | Lopeník | Riziko ucpání a rozlivu | | | mapa |
| Mostek u č.p. 161 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Riziko ucpání a rozlivu | | | mapa |
| Komňa - Most u č.p. 91 | Komňa | Komňa | Nebezpečí ucpání naplaveninami | Koménka | 6.24 | mapa |

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Propustek u č.p. 41 | Rudice | Rudice | Ucpání naplaveninami při příválových srážkách | nepojmenovaný (408870001000) | 0.035 | mapa |
| Most u ZŠ Strání - ulice Rubanice | Strání | Strání | Nebezpečí ucpání naplaveninami | Klanečnice | 20.2 | mapa |
| Most u statku Strání, silnice I/54 | Strání | Strání | Nebezpečí ucpání naplaveninami | Klanečnice | 20.52 | mapa |
| Propustek silnice I/54 u čerpací stanice Strání | Strání | Strání | Nebezpečí ucpání naplaveninami | Klanečnice | 19.16 | mapa |
| Mostek Uhliska Strání | Strání | Strání | Nebezpečí ucpání naplaveninami | Klanečnice | 21.48 | mapa |
| Soutok Krátkovského a Hrnčárského potoka | Vápenice | Vápenice u Starého Hrozenkova | Malá kapacita koryta na soutoku potoků | Krátkovský p. | 4 | mapa |
| Krátkovský potok u OÚ Vápenice | Vápenice | Vápenice u Starého Hrozenkova | Nekapacitní koryto Krátkovského potoka u OÚ Vápenice, možnost snížení průtočnosti | Krátkovský p. | 4.39 | mapa |
| Silniční most k ulici Bajovec přes Olšavu | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání silničního mostu | Olšava | 20.56 | mapa |
| Most u č. p. 22, ulice Mánesova | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní most | Olšava | 35.4 | mapa |
| Most u č. p. 36, Krhov | Bojkovice | Krhov u Bojkovic | Nekapacitní most | Bzový p. | 2.2 | mapa |
| Most u č.p. 80 | Pitín | Pitín | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví | Olšava | 38.97 | mapa |
| hospodářský most | Nivnice | Nivnice | možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny | Nivnička | 4.977 | mapa |
| Most přes řeku Olšavu - Nezdenice | Nezdenice | Nezdenice | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu. | Olšava | 30.25 | mapa |
| Nezdenice - železniční most | Nezdenice | Nezdenice | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu. | Kladenka | 0.02 | mapa |
| Most - horní konec ulice Jana Plesala (U Krála) | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | Vlčnovský p. | 4 | mapa |
| Most - křižovatka ulice 28. října a Hlucká | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | Vlčnovský p. | 4.2 | mapa |
| Most - ulice Hlucká (ke koupališti) | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | Vlčnovský p. | 4.83 | mapa |
| Most - křižovatka ulice Brodská - Rybáře | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | nepojmenovaný (409190000200) | 0.09 | mapa |
| Most - ulice Podedvorská | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | nepojmenovaný (409190000200) | 0.4 | mapa |
| Most - ulice Ploty (horní konec) | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | nepojmenovaný (409190000400) | 0.01 | mapa |
| Most - ulice Brodská | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | nepojmenovaný (409190000400) | 0.17 | mapa |
| Most - ulice Kaunicova | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | nepojmenovaný (409190000400) | 0.2 | mapa |
| Most - ulice Ploty (naproti výrobě keramiky) | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | Vlčnovský p. | 3.64 | mapa |
| Most - ulice Ploty (naproti výrobě keramiky) | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | Vlčnovský p. | 3.64 | mapa |
| Most - ulice Pod Bočky u č.p. 259 | Vlčnov | Vlčnov | Možnost snížení průtočnosti profilu | Vlčnovský p. | 3.04 | mapa |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---|----------|-------|----------------------|
| Soutok tří toků | Vlčnov | Vlčnov | Soutok Vlčnovského potoka se svým pravostraným a levostraným přítokem, Vlčnovský p. nánosy ve vodním toku | | 3.95 | mapa |
| I/50 hřiště | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 17.07 | mapa |
| Most u č.p. 155 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 17.36 | mapa |
| Příjezdový most k č.p. 366 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 17.5 | mapa |
| Příjezdový most k č.p. 366 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 17.5 | mapa |
| Silniční most u č.p. 8 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 17.59 | mapa |
| Most u COOP | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 17.78 | mapa |
| Most u č.p. 44 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 18.17 | mapa |
| Most u č.p. 43 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 18.25 | mapa |
| Most u č.p. 228 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu | Nivnička | 18.55 | mapa |
| Lávka k č.p. 142 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Holomňa | 5.1 | mapa |
| Most u č.p. 280 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Holomňa | 4.8 | mapa |
| Most u č.p. 280 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Holomňa | 4.8 | mapa |
| Most u č.p. 258 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Holomňa | 4.45 | mapa |
| Most Hostětín | Hostětín | Hostětín | Omezení průtočného profilu pod mostem č. 49518-3 | | 6.5 | mapa |
| Železniční most přes Olšavu v části Tešov | Uherský Brod | Těšov | Možné riziko ucpání železničního mostu | Olšava | 23.64 | mapa |
| Lávka přes Olšavu | Uherský Brod | Těšov | Možné riziko ucpání lávky | Olšava | 22.87 | mapa |
| Jezová konstrukce na Olšavě | Uherský Brod | Uherský Brod | Riziko ucpání->manipulace jezové konstrukce | Olšava | 22.59 | mapa |
| Silniční most v ulici Šumická přes Olšavu | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání silničního mostu | Olšava | 22.01 | mapa |
| Železniční most přes Olšavu za Tescem | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání železničního mostu | Olšava | 21.78 | mapa |
| Železniční most přes Olšavu nad soutokem s Nivničkou | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání železničního mostu | Olšava | 21.5 | mapa |
| Silniční most U Korečnice přes Olšavu | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání silničního mostu | Olšava | 21.18 | mapa |
| Silniční most v ulici Vlčnovská přes Olšavu | Uherský Brod | Uherský Brod | Možné riziko ucpání silničního mostu | Olšava | 19.98 | mapa |
| Silniční most v ulici Cihlářská přes Olšavu | Uherský Brod | Havříce | Možné riziko ucpání silničního mostu | Olšava | 18.34 | mapa |
| Lávka v části Havříce přes Olšavu | Uherský Brod | Havříce | Možné riziko ucpání profilu lávky | Olšava | 17.44 | mapa |
| Lávka u č. p. 891, ulice Nádražní | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní lávka | Olšava | 34.6 | mapa |
| Most u č. p. 340, ulice Nádražní | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní most | Olšava | 35.2 | mapa |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| Most u č. p. 278, ulice Mánesova | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní most | Koménka | 0.2 | mapa |
| Lávka u č. p. 142, ulice Nábřeží T.G. Masaryka | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní lávka | Olšava | 35.6 | mapa |
| Mostek k RD | Pašovice | Pašovice na Moravě | Možné riziko ucpání profilu mostu | Holomňa | 5.9 | mapa |
| Most u č. p. 172, ulice Palackého | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní most | Olšava | 36 | mapa |
| Lávka u č. p. 160, ulice Nábř. Svobody | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní lávka | Olšava | 36.2 | mapa |
| Most u č. p. 724, ulice Čtvrť 1. máje | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní most | Olšava | 36.4 | mapa |
| Lávka u č. p. 401, ulice Chmelnice | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní lávka | Olšava | 36.55 | mapa |
| Most u č. p. 532, ulice Tovární | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní most | Kolelač | 0.4 | mapa |
| Lávka u ČOV Zeveta | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní lávka | Olšava | 36.8 | mapa |
| Most u č. p. 26, ulice Podsedky | Bojkovice | Bojkovice | Nekapacitní most | Olšava | 35.45 | mapa |
| Most u č. p. 70, Přečkovice | Bojkovice | Přečkovice | Nekapacitní most | Kladenka | 8.4 | mapa |
| Most u č. p. 14, Přečkovice | Bojkovice | Přečkovice | Nekapacitní most | Kladenka | 8.3 | mapa |
| Most u č. p. 30, Krhov | Bojkovice | Krhov u Bojkovic | Nekapacitní most | Valovský p. | 0.2 | mapa |
| Most u č. p. 107, Bzová | Bojkovice | Bzová u Uherského Brodu | Nekapacitní most | nepojmenovaný (136880000400) | 0.1 | mapa |
| Most u č. p. 51, Bzová | Bojkovice | Bzová u Uherského Brodu | Nekapacitní most | Bzový p. | 4.5 | mapa |
| Most u č.p. 243 | Pitín | Pitín | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávi | Olšava | 39.3 | mapa |
| Most u č.p. 56 | Pitín | Pitín | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávi | Olšava | 39.08 | mapa |
| Silniční most 495-032 | Pitín | Pitín | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávi | Olšava | 38.81 | mapa |
| Pěší lávka u č.p. 2 | Pitín | Pitín | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávi | Olšava | 38.6 | mapa |
| Pěší lávka u č.p. 268 | Pitín | Pitín | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávi | Olšava | 38.4 | mapa |
| Most | Pašovice | Pašovice na Moravě | Možné riziko ucpání profilu mostu v Pašovicích silnice č. III/49714 | Holomňa | 6.1 | mapa |
| Lávka | Pašovice | Pašovice na Moravě | Možné riziko ucpání profilu lávky | Holomňa | 5.5 | mapa |
| Komňa - most pro pěší a most na hlavním tahu (silnice III. třídy 496) | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | nepojmenovaný (408790001400) | 0.084 | mapa |
| Komňa - Mostek u domu č.p. 200 (Sokolovna) | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | Koménka | 5.564 | mapa |
| Komňa - Mostek u domu č.p. 11 | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | nepojmenovaný (408790001000) | 5.762 | mapa |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Lávka pro pěší přes VT Koménka mezi domy č.p. 69 a č.p. 167 | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. Jedná se o lávku pro pěší | Koménka | 6.046 | mapa |
| Komňa - propustek a vodní stupeň | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | Koménka | 0.082 | mapa |
| Komňa - Mostek tvořící křižovatku (poblíž domu č.p. 156) | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | Koménka | 5.422 | mapa |
| Komňa - soukromý mostek u domu č.p. 69 | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | nepojmenovaný (408790001000) | 6.02 | mapa |
| Komňa - most na silnici III. třídy 496 | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. V případě vysokých vodních stavů může dojít k zablokování dopravy na silnici III. třídy 496 | nepojmenovaný (408790001000) | 6.313 | mapa |
| Komňa - Mostek u domu č.p. 211 | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | Koménka | 5.29 | mapa |
| Komňa - Mostek u obecního úřadu | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu | nepojmenovaný (408790001000) | 5.916 | mapa |
| Komňa - spádový stupeň na VT Koménka | Komňa | Komňa | Spádový stupeň zužující koryto VT | nepojmenovaný (408790001000) | 5.946 | mapa |
| Komňa - Šikmý, nízkokapacitní propustek u domu č.p. 133 | Komňa | Komňa | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu, při zvýšených stavech může dojít k překročení kapacity propustku | nepojmenovaný (408790001000) | 6.228 | mapa |
| Propustek u č.p.57 | Rudice | Rudice | Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách | nepojmenovaný (408870001200) | 0.988 | mapa |
| Zatrubnění u č.p. 2, 53 | Rudice | Rudice | Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách | nepojmenovaný (408870001200) | 0.64 | mapa |
| Lávka pro pěší ř.km 0,407 | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.407 | mapa |
| Silniční most přes Chrástku - silnice E/50 | Uherský Brod | Havřice | Možné riziko ucpání silničního mostu | Chrástka | 0.07 | mapa |
| Lávka pro pěší | Šumice | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u č. p. 425, kapacitní pro Q100. | Olšava | 26.88 | mapa |
| Most u č. p. 208 | Horní Němčí | Horní Němčí | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu. | Okluky | 25.7 | mapa |
| Česle nad Náměstím 1. Máje | Uherský Brod | Uherský Brod | Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem | Vinohradský p. | 0.69 | mapa |
| Česle nad Starou Těšovskou | Uherský Brod | Uherský Brod | Na instalovaných česlech na zaústění protipovoňového příkopu může dojít k zachytávání materiálu z přilehlých polí a následnému ucpání | | | mapa |
| Česle nad zatrubněním Těšovského potoka | Uherský Brod | Těšov | Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem | nepojmenovaný (409040002200) | 0.92 | mapa |
| Česle v šachtě na Náměstí 1. Máje | Uherský Brod | Uherský Brod | Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem | Vinohradský p. | 0.56 | mapa |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|--|------------------------------|--------|----------------------|
| Propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO ř.km 0,237 | Drslavice | Drslavice | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vyběření. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.237 | mapa |
| Most u č. p. 55 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání. | nepojmenovaný (420260007500) | 0.37 | mapa |
| Most ul. Klanečnice | Strání | Strání | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem | Klanečnice | 18.158 | mapa |
| Most v ř. km 3,45 toku Hrubár | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní most a neudržované koryto toku. Hrozí zde riziko zachycení splaveného materiálu a ucpání. | Část povodí Hrubáru | 3.45 | mapa |
| Soutok vodních toků u č. p. 414 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Soutok toků Hrubár a bezejmenného toku IDVT 10199986. Místo trvale zanášeno splaveným materiálem, kvůli neudržovanému korytu Hrubáru. Riziko ucpání profilu. | Část povodí Hrubáru | 3.4 | mapa |
| Most u č. p. 764 | Bánov | Bánov | Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti. | nepojmenovaný (409050000200) | 0.94 | mapa |
| Lávka + koryto Hrubáru v ř. km 3,22 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami. Neudržované koryto toku. | Část povodí Hrubáru | 3.22 | mapa |
| Most u č. p. 408 | Bánov | Bánov | Nekapacitní, riziko zachycení splaveninami a ucpání. | Bánovský p. | 7.09 | mapa |
| Vývod ze zatrubnění přes Bánovský potok v ř. km 7,27 | Bánov | Bánov | Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti. | Bánovský p. | 7.27 | mapa |
| Most u č. p. 100 | Starý Hrozenkov | Starý Hrozenkov | Nekapacitní most na Q100. | Vlčí p. | 0.15 | mapa |
| Most u č. p. 162 | Starý Hrozenkov | Starý Hrozenkov | Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti. | Brodský p. | 0.15 | mapa |
| Vývod ze zatrubnění Bánovského potoka v ř. km 5,8 | Bánov | Bánov | Nekapacitní zatrubnění, hrozí riziko zanášení splaveným materiálem, při kterém může dojít k ucpání potrubí a vzduší vody. | Bánovský p. | 5.8 | mapa |
| Most u školy | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami. | Část povodí Hrubáru | 4.17 | mapa |
| Most + vývod ze zatrubnění toku IDVT 10206089 u č. p. 391 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní most i vývod ze zatrubnění, možnost snížení průtočnosti naplaveninami. | nepojmenovaný (420260008000) | 0.01 | mapa |
| Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 348 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní koryto toku u objektu, kde může dojít k podemletí základů oplocení a zanášení koryta. | Část povodí Hrubáru | 0.23 | mapa |
| Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 381 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní koryto toku i zatrubnění. Hrozí riziko zanešení splaveninami. | Část povodí Hrubáru | 0.1 | mapa |
| Most 54-043 | Strání | Strání | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem | Svinárský p. | 0.083 | mapa |
| Vývod ze zatrubnění bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,04 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní zatrubnění, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání. | nepojmenovaný (420260007500) | 0.04 | mapa |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|---|------------------------------|--------|----------------------|
| Most + koryto bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,09 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosu splavenin a velmi tak omezuje odtok. Mostní konstrukce taktéž není v dobrém stavu. | nepojmenovaný (420260007500) | 0.09 | mapa |
| Most 54-044 | Strání | Strání | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem | Klanečnice | 17.07 | mapa |
| Most ul. Klanečnice II | Strání | Strání | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem | Klanečnice | 17.728 | mapa |
| Most + koryto Hrubáru v ř. km 3,85 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu. Neudržované koryto toku. | Část povodí Hrubáru | 3.85 | mapa |
| Most nedaleko č. p. 576 | Bánov | Bánov | Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání. | Bánovský p. | 6.53 | mapa |
| Most přes Svinárský p. ul. Ořechová | Strání | Strání | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem | Svinárský p. | 0.815 | mapa |
| Most přes tok IDVT 10203281 v ř. km 1,0 | Bánov | Bánov | Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti splaveninami. | nepojmenovaný (409050000200) | 1 | mapa |
| Most na Bánovském potoce v ř. km 7,2 | Bánov | Bánov | Nekapacitní, při větším množství vody by mohlo dojít k zanášení, následnému ucpání splavenina a snížení průtočnosti | Bánovský p. | 7.2 | mapa |
| Koryto Hrubáru od ř. km 3,6 do ř. km 4,03 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosu splavenin a velmi tak omezuje odtok. | Část povodí Hrubáru | 3.6 | mapa |
| Vývod ze zatrubnění + koryto toku IDVT 10206089 u č. p. 444 | Březová | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní a neudržované koryto toku, možnost snížení průtočnosti splaveninami. | nepojmenovaný (420260008000) | 0.11 | mapa |
| silniční most č. 4982-4 | Nivnice | Nivnice | riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu | Nivnička | 7.33 | mapa |
| Lávka | Nivnice | Nivnice | možnost zachycení spláví, vzduť hladiny | Nivnička | 5.478 | mapa |
| Most u č.p. 260 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Prakšický p. | 1.1 | mapa |
| Přechod přes Korytnici v ř. km 4,354 | Korytná | Korytná | Riziko zanášení splaveninami a následné snížení průtočnosti profilu. | Korytnice | 4.354 | mapa |
| Výpust' ze zatrubnění v ř. km 3,35 | Korytná | Korytná | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu. | Korytnice | 3.35 | mapa |
| Charakter koryta Korytnice v ř. km 3,212 | Korytná | Korytná | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami. | Korytnice | 3.212 | mapa |
| Most u č.p. 335 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Prakšický p. | 1.26 | mapa |
| Charakter koryta Korytnice v ř. km 4,22 | Korytná | Korytná | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami. | Korytnice | 4.22 | mapa |
| Vpusť a výpusť zatrubnění | Korytná | Korytná | Riziko zanášení splaveninami. | Korytnice | 4.14 | mapa |
| Charakter koryta Korytnice v ř. km 2,614 | Korytná | Korytná | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami. | Korytnice | 2.614 | mapa |
| Most u č.p. 25 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Prakšický p. | 0.35 | mapa |
| Most u č.p. 62 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | Prakšický p. | 0.58 | mapa |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|--|---------------------------------|-------|----------------------|
| Mostek na LP Prakšického potoka č. 30 | Prakšice | Prakšice | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat | nepojmenovaný (409150004500) | 0.05 | mapa |
| Překážky v korytě | Korytná | Korytná | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami. | Korytnice | 3.02 | mapa |
| Provizorní opevnění a stavební materiál v korytě | Korytná | Korytná | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami. | Korytnice | 2.74 | mapa |
| Propustek v ř. km 4,117 | Korytná | Korytná | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami. | Korytnice | 4.117 | mapa |