

## Nový Malín - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název	Obec	Katastr	Popis	Směr
<a href="#">Nový Malín - u hřiště</a>	Nový Malín	Nový Malín	Lokalita u fotbalového hřiště je ohrožována splachy z polí.	JJZ <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jihozápad obce Nový Malín poblíž domu č. p. 804</a>	Nový Malín	Nový Malín	V lokalitě je ohroženo bleskovou povodní několik budov - č. p. 799, 800, 803, 804, 805, 810.	SSV <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mladoňov</a>	Nový Malín	Mladoňov u Oskavy	Kritický bod č. 41000705 se nachází v povodí Mladoňovského p. - průměrný sklon je 18,602 %, podíl orné půdy 2,094 % a plocha povodí kritického bodu 411,99 ha.	JJV <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nový Malín - nad hřištěm</a>	Nový Malín	Nový Malín	Lokalita nad hřištěm je ohrožována splachy z polí.	Z <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nový Malín - střed až západ obce</a>	Nový Malín	Nový Malín	Střední až západní část obce je ohrožována bleskovou povodní - domy nacházející se u polí jsou ohrožovány splachy z polí.	JJZ <a href="#">mapa</a>