

## ORP Prostějov - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název	Obec	Katastr	Popis	Směr	
<a href="#">Smržice, u hřbitova</a>	Smržice	Smržice	ulice Šamanovská od hřbitova k Českému potoku, exstr. splachy ornice z pole	ZSZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stínava - Pohodlí</a>	Stínava	Stínava		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Bílovice</a>	Bílovice-Lutotín	Bílovice		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Brodek u Prostějova</a>	Brodek u Prostějova	Brodek u Prostějova		VSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Brodek - Horní Otaslavice</a>	Brodek u Prostějova	Brodek u Prostějova		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Buková u Protivanova</a>	Buková	Buková u Protivanova		J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Čechovice-Záhoří</a>	Prostějov	Čechovice-Záhoří	Povrchový odtok z polí a luk	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Čelechovice na Hané - nad zemědělským areálem</a>	Čelechovice na Hané	Čelechovice na Hané	Při přívalových srážkách může docházet ke značnému odtoku vody z lokality kolem místní části Kaple a následné koncentraci odtoku do toku IDVT: 10203920.	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Domamyslice</a>	Prostějov	Domamyslice	Povrchový odtok z polí a luk	VSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Drahany</a>	Drahany	Drahany		Z	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Drahany</a>	Drahany	Drahany		S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Držovice</a>	Držovice	Držovice na Moravě		S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Držovice</a>	Držovice	Držovice na Moravě		J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Držovice</a>	Držovice	Držovice na Moravě		JJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dřevnovice</a>	Dřevnovice	Dřevnovice		JJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dvorek - Laškov</a>	Přemyslovice	Přemyslovice		SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krumsín</a>	Krumsín	Krumsín		JJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Křenůvky</a>	Myslejovice	Křenůvky		ZSZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lešany</a>	Lešany	Lešany u Prostějova		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lešany</a>	Lešany	Lešany u Prostějova		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mořice</a>	Mořice	Mořice		S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">západní část města Němčice nad Hanou</a>	Němčice nad Hanou	Němčice nad Hanou	Přítok přívalových vod z polí nad tratí, v západní části katastru. Průměrný sklon kritického bodu je 6,607%.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Niva</a>	Niva	Niva		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Obědkovice</a>	Obědkovice	Obědkovice		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ohrozim - východ č. 1</a>	Ohrozim	Ohrozim	Místo ve východní části katastru obce Ohrozim, které může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí.	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">U č.p. 89</a>	Ondratice	Ondratice	přítok vody údolnicí z povodí Ondratického potoka	SSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Osíčany</a>	Koválovice-Osíčany	Osíčany		VJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Otinoves</a>	Otinoves	Otinoves		SZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pivín - Kukle (krit. bod. č. 41 200 976)</a>	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále proudí do jihozápadní části obce. Voda zde ohrožuje obytné budovy a poté se vlévá do Okenné.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pivín - Meliorační tok (krit. bod č. 41 200 978)</a>	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí do Melioračního toku. Zvyšuje se hladina vody v toku a dochází k ohrožení budov v jižní části obce.	S	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Otinoves - Mokřiny</a>	Otinoves	Otinoves	Nemovitosti č.p. 3 a 69 ohroženy přítokem vod ze severu.	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Otinoves - od Bílého kříže</a>	Otinoves	Otinoves	Přítok extravilánových vod z polí ke komunikaci.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Otinoves - nad rybníkem</a>	Otinoves	Otinoves	Přítok vod z polí k cestě a nemovitostem.	ZJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Otinoves - na Struchách</a>	Otinoves	Otinoves	Přítok vod z polí k cestě a nemovitostem.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rozstání - od statku</a>	Rozstání	Rozstání pod Kojálem	Přítok vod z polí na cestu.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ohrozim - u chatové osady</a>	Ohrozim	Ohrozim	Místo může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Plumlov</a>	Plumlov	Plumlov		JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Prostějov - Za Brněnskou</a>	Prostějov	Prostějov	Povrchový odtok z polí a luk	SSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Protivanov</a>	Protivanov	Protivanov		JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Přemyslovice</a>	Přemyslovice	Přemyslovice		S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ptení</a>	Ptení	Ptení		SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ptení</a>	Ptení	Ptení		JJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ptení - Ptenský Dvorek</a>	Ptení	Ptení		JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Skalka</a>	Skalka	Skalka u Prostějova		VJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Slatinky</a>	Slatinky	Slatinky		SSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Slatinky</a>	Slatinky	Slatinky		SSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Smržice</a>	Smržice	Smržice	splachy z ornice pole nad lokalitou	Z	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Sněhotice</a>	Brodek u Prostějova	Sněhotice		V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stínava</a>	Stínava	Stínava		J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stínava</a>	Stínava	Stínava		J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Studenec - pod vrcholem Stráž</a>	Čelechovice na Hané	Studenec	Při přívalových srážkách může docházet ke koncentraci odtoku v údolnici pod vrcholem Stráž. Přívalové srážky ohrožují přilehlý zemědělský areál.	SZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vícov</a>	Vícov	Vícov		VJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vitčice</a>	Vitčice	Vitčice na Moravě		SSZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vrchoslavice</a>	Vrchoslavice	Vrchoslavice	Při přívalových povodních jsou ohroženy objekty č.p. 112 a 114 kolem vodního toku Pavlůvka směrem k intravilánu obce.	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vřesovice</a>	Vřesovice	Vřesovice u Prostějova		S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vřesovice</a>	Vřesovice	Vřesovice u Prostějova		SSZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vřesovice</a>	Vřesovice	Vřesovice u Prostějova		SZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zdětín</a>	Zdětín	Zdětín na Moravě		SZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Plumlov</a>	Plumlov	Soběsuky u Plumlova		SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Žárovice</a>	Plumlov	Žárovice		VSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Želeč</a>	Želeč	Želeč na Hané		SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Želeč</a>	Želeč	Želeč na Hané		JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Čechy pod Kosířem - západní pole</a>	Čechy pod Kosířem	Čechy pod Kosířem	Svažitě pole na západě obce	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Přívalové vody z luk a polí</a>	Čechy pod Kosířem	Čechy pod Kosířem	Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 7,855%, podíl orné půdy činí 83,429%. Plocha povodí kritického bodu je 923,99 ha.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vranovice - západní část obce</a>	Vranovice-Kelčice	Vranovice	splachy v blízkosti hospodářského podniku v blízkosti Kelčického potoka	SSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Určice - západní část obce</a>	Určice	Určice	splachy z lokality Kluče	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">U koupaliště</a>	Ondratice	Ondratice	přítok vody z Ondratického potoka a ze svahů po nezpevněných komunikacích	SV	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Na rozmezí katastru Ondratice a Sněhotic</a>	Ondratice	Ondratice	přítok vod od části Štipla a Záhumenice	S	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stražisko - chaty (krit. bod 41 200 477)</a>	Ptení	Ptení	Přítok přívalových vod z lesů a polí nacházejících se západně od intravilánu obce Stražisko. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 10,205 %, podíl orné půdy činí 42,78 %. Plocha kritického bodu je 122,24 ha.	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stražisko - Na pískách (krit. bod 41 202 456)</a>	Přemyslovce	Přemyslovce	Přítok přívalových vod v povodí toku IDVT: 10202980. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 13,70 %, podíl orné půdy činí 17,14 %. Plocha kritického bodu je 203,74 ha.	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kelčice - v blízkosti Dobrochovského p.</a>	Vranovice-Kelčice	Kelčice	splachy ze straní mezi obcí Vranovice-Kelčice a obcí Dobrochov	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Maleny - LP PP přítoku Romže č.1</a>	Přemyslovce	Přemyslovce	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k akumulaci vody v LP PP přítoku Romže č. 1, která dále teče jihozápadním směrem do LP Romže v km 22.0.	ZJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Maleny - u č. p. 54</a>	Přemyslovce	Přemyslovce	Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality severovýchodně od č. p. 54 (Maleny) a tento objekt ohrožuje. Jedná se o lesní pozemky.	ZJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stražisko - SV od koupaliště</a>	Stražisko	Růžov na Moravě	Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality SV od koupaliště. Jedná se převážně o lesní a zemědělské pozemky.	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stražisko - u č. p. 175</a>	Stražisko	Stražisko	Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality u č. p. 175 (Maleny) a tento objekt ohrožuje. Jedná se o zemědělské pozemky.	JJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Maleny - Špankův kopec</a>	Stražisko	Maleny	Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality Špankův kopec. Jedná se převážně o zemědělské a lesní pozemky.	VSV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Maleny - Na osíku</a>	Stražisko	Maleny	Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality Na Osíku. Jedná se převážně o zemědělské a lesní pozemky.	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mezi Olšánami a Lutínem</a>	Olšany u Prostějova	Olšany u Prostějova	svažité louky	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mezi Olšánami a Třebčínem (Studencem)</a>	Olšany u Prostějova	Olšany u Prostějova	svažité louky	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kandia</a>	Laškov	Laškov	rozsáhlá a strmá louka svažující se směrem k části Kandia,	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dvorek</a>	Laškov	Laškov	svažité území usměrňující splachovou vodu do inundance části Dvorek	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Otaslavice</a>	Otaslavice	Otaslavice	Splach ornice z pole. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 7,004 %, podíl orné půdy činí 99,658 %. Plocha kritického bodu je 138,08 ha.	JJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Obory</a>	Otaslavice	Otaslavice	Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality zvané Obory. Jedná se o zemědělsky obhospodařované půdy.	JJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Maleny - Bukovanka (krit. bod 41 200 126)</a>	Stražisko	Maleny	Přítok přívalových vod v povodí Bukovanky. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 11,294 %, podíl orné půdy činí 59,536 %. Plocha kritického bodu je 618,59 ha.	V	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Růžov na Moravě (krit. bod 41 202 161)</a>	Stražisko	Růžov na Moravě	Přítok přívalových vod v povodí toku IDVT: 10202980. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 12,1 %, podíl orné půdy činí 15,6 %. Plocha je 174,95 ha.	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kobeřice</a>	Hradčany-Kobeřice	Kobeřice		JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ohrozim - východ č. 3</a>	Ohrozim	Ohrozim	Místo ve východní části katastru obce Ohrozim, které může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí.	VJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ohrozim - východ č. 2</a>	Ohrozim	Ohrozim	Místo ve východní části katastru obce Ohrozim, které může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí.	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Panské (krit. bod č. 41 207 962)</a>	Tvorovice	Tvorovice	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále teče východním směrem extravilánem obce do Tvorovického potoka.	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Držovice - vpust u dálnice</a>	Držovice	Držovice na Moravě	Při intenzivních srážkách může dojít k ucpání vpusti soustředěným odtokem vody z dálničních rigolů. V minulosti docházelo k zatopení místa bývalého hliníku.	JJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">severní část města Němčice nad Hanou</a>	Němčice nad Hanou	Němčice nad Hanou	Přítok přívalových vod z polí severně nad městem, od obce Pivín. Průměrný sklon kritického bodu je 6,165%.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Doloplazy - silnice č. 4335</a>	Doloplazy	Doloplazy	Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení silnice č. 4335.	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Držovice - ul. Smržická</a>	Držovice	Držovice na Moravě	Při intenzivních srážkách může dojít k soustředěnému odtoku povrchových vod z okolních polí. Ohrožení obytných budov v bezprostřední blízkosti.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Doloplazy - okolí domů č. p. 24 a 121</a>	Víceměřice	Víceměřice	Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení domů č. p. 24 a 121 v Doloplazech.	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Doloplazy - místní část Poličky</a>	Doloplazy	Poličky	Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení západní části intravilánu m. č. Poličky.	JJZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Studenec - lokalita Skřivan</a>	Čelechovice na Hané	Studenec	Při přívalových srážkách může docházet ke koncentraci odtoku v údolnici pod vrcholem Skřivan. Pro snížení negativních dopadů byla v blízkosti zastavěného území vybudována suchá nádrž.	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ohrozim - u č. p. 150 a 171</a>	Ohrozim	Ohrozim	V případě přívalových srážek může dojít k ohrožení nemovitostí povrchovým odtokem z polí nad obcí.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ohrozim - u kostela</a>	Ohrozim	Ohrozim	V případě přívalových srážek může dojít k ohrožení nemovitostí povrchovým odtokem z polí nad obcí.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Za ploty</a>	Tvorovice	Tvorovice	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k soutoku 2 větví přívalových vod a následnému vtoku do koryta Tvorovického potoka.	J	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Doloplazy - okolí silnice ze Želeče</a>	Doloplazy	Doloplazy	Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení okolí silnice vedoucí od obce Želeč.	VSV	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Držovice - bývalá cihelna</a>	Držovice	Držovice na Moravě	Oblast bývalé cihelny zavážená zeminou. V budoucnu může být kritickým místem, soustředěný povrchový odtok může způsobit zanesení okolních obytných budov zeminou.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stařechovice - střední část obce</a>	Stařechovice	Stařechovice	Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněných svahů Velkého Kosíře.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Padělky</a>	Tvorovice	Tvorovice	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí a následnému vtoku do intravilánu obce ze západní části, kde dochází k ohrožení obytných budov.	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stařechovice - odtok z lokality nad zemědělským areálem</a>	Stařechovice	Stařechovice	Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněných svahů Velkého Kosíře nad zemědělským areálem.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Místní část Služín - odtok z lokality U Karla</a>	Stařechovice	Služín	Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněné lokality U Karla.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Místní část Služín - odtok z lokality Andělova zmla</a>	Stařechovice	Služín	Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněné lokality Andělova zmla.	JZ	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pivín - východ</a>	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy stéká voda po spádnici z podlouhlého svahu dolů k obytným budovám. Voda vytápí sklepy domů a dochází k jejich zabahnění.	Z	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pivín - Záhumenská</a>	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále proudí jihovýchodním směrem do oblasti nové zástavby.	JV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pivín - Za mezí (krit. bod. č. 41 200 977)</a>	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, které vtékají do Okenné. Zvyšuje se hladina vody v korytě a potok se poté vylévá.	SV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kritický bod č. 41502601</a>	Niva	Niva	Kritický bod č. 41502601 se nachází v jižní části obce Niva. Plocha povodí kritického bodu je 63,81 ha, podíl orné půdy 94,72 % a průměrný sklon je 4,669 %.	V	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pivín - Přední Čtvrť</a>	Pivín	Pivín	Při přívalových povodních dochází k zahlcení nebo ucpání propustku v západní části obce. Voda se vylévá na silnici a poté po ní stéká východním směrem do intravilánu obce.	VJV	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pivín - Měřiční</a>	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále teče jižním směrem a zaplavuje fotbalové hřiště.	JJV	<a href="#">mapa</a>