

ORP Prostějov - Místa ohrožená přívalovou povodní

| Název | Obec | Katastr | Popis | Směr | |
|---|---------------------|----------------------|---|------|----------------------|
| Smržice, u hřbitova | Smržice | Smržice | ulice Šamanovská od hřbitova k Českému potoku, exstr. splachy ornice z pole | ZSZ | mapa |
| Stínava - Pohodlí | Stínava | Stínava | | V | mapa |
| Bílovice | Bílovice-Lutotín | Bílovice | | V | mapa |
| Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova | | VSV | mapa |
| Brodek - Horní Otaslavice | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova | | V | mapa |
| Buková u Protivanova | Buková | Buková u Protivanova | | J | mapa |
| Čechovice-Záhoří | Prostějov | Čechovice-Záhoří | | SV | mapa |
| Čelechovice na Hané - nad zemědělským areálem | Čelechovice na Hané | Čelechovice na Hané | Při přívalových srážkách může docházet ke značnému odtoku vody z lokality kolem místní části Kaple a následné koncentraci odtoku do toku IDVT: 10203920. | J | mapa |
| Domamyslice | Prostějov | Domamyslice | | SV | mapa |
| Drahany | Drahany | Drahany | | Z | mapa |
| Drahany | Drahany | Drahany | | S | mapa |
| Držovice | Držovice | Držovice na Moravě | | S | mapa |
| Držovice | Držovice | Držovice na Moravě | | J | mapa |
| Držovice | Držovice | Držovice na Moravě | | JJZ | mapa |
| Dřevnovice | Dřevnovice | Dřevnovice | | JJV | mapa |
| Dvorek - Laškov | Přemyslovice | Přemyslovice | | SV | mapa |
| Krumsín | Krumsín | Krumsín | | JJV | mapa |
| Křenůvky | Myslejovice | Křenůvky | | ZSZ | mapa |
| Lešany | Lešany | Lešany u Prostějova | | V | mapa |
| Lešany | Lešany | Lešany u Prostějova | | V | mapa |
| Mořice | Mořice | Mořice | | S | mapa |
| západní část města Němčice nad Hanou | Němčice nad Hanou | Němčice nad Hanou | Přítok přívalových vod z polí nad tratí, v západní části katastru. Průměrný sklon kritického bodu je 6,607%. | JV | mapa |
| Niva | Niva | Niva | | V | mapa |
| Obědkovice | Obědkovice | Obědkovice | | V | mapa |
| Ohrozim - východ č. 1 | Ohrozim | Ohrozim | Místo ve východní části katastru obce Ohrozim, které může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí. | V | mapa |
| U č.p. 89 | Ondratice | Ondratice | přítok vody údolnicí z povodí Ondratického potoka | SSV | mapa |
| Osíčany | Koválovice-Osíčany | Osíčany | | VJV | mapa |
| Otinoves | Otinoves | Otinoves | | SZ | mapa |
| Pivín - Kukle (krit. bod. č. 41 200 976) | Pivín | Pivín | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále proudí do jihozápadní části obce. Voda zde ohrožuje obytné budovy a poté se vlévá do Okenné. | JV | mapa |

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|--|-----|----------------------|
| Pivín - Meliorační tok (krit. bod č. 41 200 978) | Pivín | Pivín | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí do Melioračního toku. Zvyšuje se hladina vody v toku a dochází k ohrožení budov v jižní části obce. | S | mapa |
| Otinoves - Mokřiny | Otinoves | Otinoves | Nemovitosti č.p. 3 a 69 ohroženy přítokem vod ze severu. | J | mapa |
| Otinoves - od Bílého kříže | Otinoves | Otinoves | Přítok extravilánových vod z polí ke komunikaci. | JV | mapa |
| Otinoves - nad rybníkem | Otinoves | Otinoves | Přítok vod z polí k cestě a nemovitostem. | ZJZ | mapa |
| Otinoves - na Struchách | Otinoves | Otinoves | Přítok vod z polí k cestě a nemovitostem. | JZ | mapa |
| Rozstání - od statku | Rozstání | Rozstání pod Kojálem | Přítok vod z polí na cestu. | JZ | mapa |
| Ohrozim - u chatové osady | Ohrozim | Ohrozim | Místo může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí. | JV | mapa |
| Plumlov | Plumlov | Plumlov | | JV | mapa |
| Prostějov | Prostějov | Prostějov | | JV | mapa |
| Protivanov | Protivanov | Protivanov | | JV | mapa |
| Přemyslovice | Přemyslovice | Přemyslovice | | S | mapa |
| Ptení | Ptení | Ptení | | SV | mapa |
| Ptení | Ptení | Ptení | | JJV | mapa |
| Ptení - Ptenický Dvorek | Ptení | Ptení | | JV | mapa |
| Skalka | Skalka | Skalka u Prostějova | | VJV | mapa |
| Slatinky | Slatinky | Slatinky | | SSV | mapa |
| Slatinky | Slatinky | Slatinky | | SSV | mapa |
| Smržice | Smržice | Smržice | splachy z ornice pole nad lokalitou | Z | mapa |
| Sněhotice | Brodek u Prostějova | Sněhotice | | V | mapa |
| Stínava | Stínava | Stínava | | J | mapa |
| Stínava | Stínava | Stínava | | J | mapa |
| Studenec - pod vrcholem Stráž | Čelechovice na Hané | Studenec | Při přívalových srážkách může docházet ke koncentraci odtoku v údolnici pod vrcholem Stráž. Přívalové srážky ohrožují přilehlý zemědělský areál. | SZ | mapa |
| Vícov | Vícov | Vícov | | VJV | mapa |
| Vitčice | Vitčice | Vitčice na Moravě | | SSZ | mapa |
| Vrchoslavice | Vrchoslavice | Vrchoslavice | Při přívalových povodních jsou ohroženy objekty č.p. 112 a 114 kolem vodního toku Pavlůvka směrem k intravilánu obce. | S | mapa |
| Vřesovice | Vřesovice | Vřesovice u Prostějova | | S | mapa |
| Vřesovice | Vřesovice | Vřesovice u Prostějova | | SSZ | mapa |
| Vřesovice | Vřesovice | Vřesovice u Prostějova | | SZ | mapa |
| Zdětín | Zdětín | Zdětín na Moravě | | SZ | mapa |
| Plumlov | Plumlov | Soběsuky u Plumlova | | SV | mapa |
| Žárovice | Plumlov | Žárovice | | VSV | mapa |
| Želeč | Želeč | Želeč na Hané | | SV | mapa |
| Želeč | Želeč | Želeč na Hané | | JV | mapa |
| Čechy pod Kosířem - západní pole | Čechy pod Kosířem | Čechy pod Kosířem | Svažitá pole na západě obce | SV | mapa |
| Přívalové vody z luk a polí | Čechy pod Kosířem | Čechy pod Kosířem | Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 7,855%, podíl orné půdy činí 83,429%. Plocha povodí kritického bodu je 923,99 ha. | JZ | mapa |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|-----|----------------------|
| Vranovice - západní část obce | Vranovice-Kelčice | Vranovice | splachy v blízkosti hospodářského podniku v blízkosti Kelčického potoka | SSV | mapa |
| Určice - západní část obce | Určice | Určice | splachy z lokality Kluče | SV | mapa |
| U koupaliště | Ondratice | Ondratice | přítok vody z Ondratického potoka a ze svahů po nezpevněných komunikacích | SV | mapa |
| Na rozmezí katastru Ondratic a Sněhotic | Ondratice | Ondratice | přítok vod od části Štipla a Záhumenice | S | mapa |
| Stražisko - chaty (krit. bod 41 200 477) | Ptení | Ptení | Přítok přívalových vod z lesů a polí nacházejících se západně od intravilánu obce Stražisko. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 10,205 %, podíl orné půdy činí 42,78 %. Plocha kritického bodu je 122,24 ha. | V | mapa |
| Stražisko - Na pískách (krit. bod 41 202 456) | Přemyslovce | Přemyslovce | Přítok přívalových vod v povodí toku IDVT: 10202980. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 13,70 %, podíl orné půdy činí 17,14 %. Plocha kritického bodu je 203,74 ha. | J | mapa |
| Kelčice - v blízkosti Dobrochovského p. | Vranovice-Kelčice | Kelčice | splachy ze strání mezi obcí Vranovice-Kelčice a obcí Dobrochov | SV | mapa |
| Maleny - LP PP přítoku Romže č.1 | Přemyslovce | Přemyslovce | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k akumulaci vody v LP PP přítoku Romže č. 1, která dále teče jihozápadním směrem do LP Romže v km 22.0. | ZJZ | mapa |
| Maleny - u č. p. 54 | Přemyslovce | Přemyslovce | Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažitě lokality severovýchodně od č. p. 54 (Maleny) a tento objekt ohrožuje. Jedná se o lesní pozemky. | ZJZ | mapa |
| Stražisko - SV od koupaliště | Stražisko | Růžov na Moravě | Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažitě lokality SV od koupaliště. Jedná se převážně o lesní a zemědělské pozemky. | J | mapa |
| Stražisko - u č. p. 175 | Stražisko | Stražisko | Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažitě lokality u č. p. 175 (Maleny) a tento objekt ohrožuje. Jedná se o zemědělské pozemky. | JJV | mapa |
| Maleny - Špankův kopec | Stražisko | Maleny | Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažitě lokality Špankův kopec. Jedná se převážně o zemědělské a lesní pozemky. | VSV | mapa |
| Maleny - Na osíku | Stražisko | Maleny | Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažitě lokality Na Osíku. Jedná se převážně o zemědělské a lesní pozemky. | SV | mapa |
| Mezi Olšanami a Lutínem | Olšany u Prostějova | Olšany u Prostějova | svažitě louky | JV | mapa |
| Mezi Olšanami a Třebčínem (Studentem) | Olšany u Prostějova | Olšany u Prostějova | svažitě louky | V | mapa |
| Kandia | Laškov | Laškov | rozsáhlá a strmá louka svažující se směrem k části Kandia, | SV | mapa |
| Dvorek | Laškov | Laškov | svažitě území usměrňující splachovou vodu do inundance části Dvorek | JV | mapa |
| Dolní Otaslavice | Otaslavice | Otaslavice | Splach ornice z pole. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 7,004 %, podíl orné půdy činí 99,658 %. Plocha kritického bodu je 138,08 ha. | JJZ | mapa |
| Obory | Otaslavice | Otaslavice | Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažitě lokality zvané Obory. Jedná se o zemědělsky obhospodařované půdy. | JJV | mapa |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---|-----|----------------------|
| Maleny - Bukovanka (krit. bod 41 200 126) | Stražisko | Maleny | Přítok přívalových vod v povodí Bukovanky. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 11,294 %, podíl orné půdy činí 59,536 %. Plocha kritického bodu je 618,59 ha. | V | mapa |
| Růžov na Moravě (krit. bod 41 202 161) | Stražisko | Růžov na Moravě | Přítok přívalových vod v povodí toku IDVT: 10202980. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 12,1 %, podíl orné půdy činí 15,6 %. Plocha je 174,95 ha. | J | mapa |
| Kobeřice | Hradčany-Kobeřice | Kobeřice | | JZ | mapa |
| Ohrozim - východ č. 3 | Ohrozim | Ohrozim | Místo ve východní části katastru obce Ohrozim, které může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí. | VJV | mapa |
| Ohrozim - východ č. 2 | Ohrozim | Ohrozim | Místo ve východní části katastru obce Ohrozim, které může být v případě přívalových srážek ohroženo povodní a splachem z polí. | SV | mapa |
| Panské (krit. bod č. 41 207 962) | Tvorovice | Tvorovice | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále teče východním směrem extravilánem obce do Tvorovického potoka. | V | mapa |
| Držovice - vpusť u dálnice | Držovice | Držovice na Moravě | Při intenzivních srážkách může dojít k ucpání vpusti soustředěným odtokem vody z dálničních rigolů. V minulosti docházelo k zatopení místa bývalého hliníku. | JJZ | mapa |
| severní část města Němčice nad Hanou | Němčice nad Hanou | Němčice nad Hanou | Přítok přívalových vod z polí severně nad městem, od obce Pivín. Průměrný sklon kritického bodu je 6,165%. | JV | mapa |
| Doloplazy - silnice č. 4335 | Doloplazy | Doloplazy | Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení silnice č. 4335. | V | mapa |
| Držovice - ul. Smržická | Držovice | Držovice na Moravě | Při intenzivních srážkách může dojít k soustředěnému odtoku povrchových vod z okolních polí. Ohrožení obytných budov v bezprostřední blízkosti. | JZ | mapa |
| Doloplazy - okolí domů č. p. 24 a 121 | Víceměřice | Víceměřice | Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení domů č. p. 24 a 121 v Doloplazech. | SV | mapa |
| Doloplazy - místní část Poličky | Doloplazy | Poličky | Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení západní části intravilánu m. č. Poličky. | JJZ | mapa |
| Studenec - lokalita Skřivan | Čelechovice na Hané | Studenec | Při přívalových srážkách může docházet ke koncentraci odtoku v údolnici pod vrcholem Skřivan. Pro snížení negativních dopadů byla v J blízkosti zastavěného území vybudována suchá nádrž. | J | mapa |
| Ohrozim - u č. p. 150 a 171 | Ohrozim | Ohrozim | V případě přívalových srážek může dojít k ohrožení nemovitostí povrchovým odtokem z polí nad obcí. | JV | mapa |
| Ohrozim - u kostela | Ohrozim | Ohrozim | V případě přívalových srážek může dojít k ohrožení nemovitostí povrchovým odtokem z polí nad obcí. | JV | mapa |
| Za ploty | Tvorovice | Tvorovice | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k soutoku 2 větví přívalových vod a následnému vtoku do koryta Tvorovického potoka. | J | mapa |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--|-----|----------------------|
| Doloplazy - okolí silnice ze Želeče | Doloplazy | Doloplazy | Při přívalových povodních dochází ke splachu z polí a zaplavení okolí silnice vedoucí od obce Želeč. | VSV | mapa |
| Držovice - bývalá cihelna | Držovice | Držovice na Moravě | Oblast bývalé cihelny zavážená zeminou. V budoucnu může být kritickým místem, soustředěný povrchový odtok může způsobit zanesení okolních obytných budov zeminou. | JZ | mapa |
| Stařechovice - střední část obce | Stařechovice | Stařechovice | Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněných svahů Velkého Kosíře. | JZ | mapa |
| Padělky | Tvorovice | Tvorovice | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí a následnému vtoku do intravilánu obce ze západní části, kde dochází k ohrožení obytných budov. | V | mapa |
| Stařechovice - odtok z lokality nad zemědělským areálem | Stařechovice | Stařechovice | Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněných svahů Velkého Kosíře nad zemědělským areálem. | JZ | mapa |
| Místní část Služín - odtok z lokality U Karla | Stařechovice | Služín | Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněné lokality U Karla. | JZ | mapa |
| Místní část Služín - odtok z lokality Andělova zmla | Stařechovice | Služín | Při přívalových srážkách může docházet ke koncentrovanému odtoku vody ze zalesněné lokality Andělova zmla. | JZ | mapa |
| Pivín - východ | Pivín | Pivín | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy stéká voda po spádnici z podlouhlého svahu dolů k obytným budovám. Voda vytápí sklepy domů a dochází k jejich zabahnění. | Z | mapa |
| Pivín - Záhumenská | Pivín | Pivín | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále proudí jihovýchodním směrem do oblasti nové zástavby. | JV | mapa |
| Pivín - Za mezí (krit. bod. č. 41 200 977) | Pivín | Pivín | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, které vtékají do Okenné. Zvyšuje se hladina vody v korytě a potok se poté vylévá. | SV | mapa |
| Kritický bod č. 41502601 | Niva | Niva | Kritický bod č. 41502601 se nachází v jižní části obce Niva. Plocha povodí kritického bodu je 63,81 ha, podíl orné půdy 94,72 % a průměrný sklon je 4,669 %. | V | mapa |
| Pivín - Přední Čtvrť | Pivín | Pivín | Při přívalových povodních dochází k zahlcení nebo ucpání propustku v západní části obce. Voda se vylévá na silnici a poté po ní stéká východním směrem do intravilánu obce. | VJV | mapa |
| Pivín - Měřiční | Pivín | Pivín | Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále teče jižním směrem a zaplavuje fotbalové hřiště. | JJV | mapa |