

Tečovice - Místa ohrožená přívalovou povodní

| Název | Obec | Katastr | Popis | Směr |
|--|----------|----------|--|--------------------------|
| Tečovice - Újezd | Tečovice | Tečovice | Voda z polí teče jižním směrem a ohrožuje domy v severní části obce. | J mapa |
| Tečovice - Východní stráně | Tečovice | Tečovice | Voda z polí teče jihozápadním směrem a ohrožuje domy na východě obce Tečovice. | ZJZ mapa |
| Tečovice - povodí Hostišovského potoka | Tečovice | Tečovice | Povodí Hostišovského potoka je náchylné k tvorbě povodní - má plochu 450 ha a průměrný sklon 10,7 % - jedná se o nejkritičtější místo - v roce 2016 byl v severní části obce Tečovice vybudován poldr. | J mapa |
| Tečovice - Za kostelem | Tečovice | Tečovice | Dochází k odtoku vody z luk a polí o ploše 6,4 ha, která teče jihovýchodním směrem do Rackové. K zadržení této vody byl v roce 2015 vybudován poldr. | ZJZ mapa |
| Tečovice - Nerody | Tečovice | Tečovice | Při přívalových deštích dochází k odtoku vody z polního celku Nerody podél domů v severní části obce. Tato voda teče západním směrem do Hostišovského potoka. | Z mapa |