

Poděbrady - Dopravní objíždky

Název objízdne trasy	Popis objízdne trasy	Obec	Katastr
Poděbrady-Velké Zboží	Objízdna trasa je vedena po silnici III/33016 na Křečkov a Budiměřice a odtud po silnici II/330 na Nymburk	Poděbrady	Velké Zboží mapa
Poděbrady	Objízdna trasa je vedena po silnici II/611 směrem na Vrčení, odtud dále po silnici I/32 směrem na dálnici D11. Po dálnici objízdna trasa pokračuje k dalšímu sjezdu a odtud dále do Kluku a Přední Lhoty po silnici I/38	Poděbrady	Poděbrady mapa