

## ORP Holice - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
<a href="#">I/35</a>	Chvojenec	Chvojenec	Může dojít k zaplavení komunikace I/35, poté je zapotřebí stanovit objízdnou trasu	nepojmenovaný (104680000600)		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zneprůjezdnění komunikace I/35</a>	Ostřetín	Ostřetín	Při povodni může dojít k zatopení komunikace I/35, poté je nutné stanovit objízdnou trasu Při přívalové povodni může dojít k zatopení komunikace I/36, poté je nutné stanovit objízdnou trasu.	Zadní Lodrantka	12.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Veliny I/36</a>	Veliny	Veliny	Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění místní komunikace nacházející se v těsné blízkosti vodního toku Býštského potoka v dolní části obce.	Býštský p.	0.83	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Býšť - neprůjezdná komunikace</a>	Býšť	Býšť	Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění místní komunikace nacházející se v těsné blízkosti vodního toku Býštského potoka v dolní části obce.	Býštský p.	0.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Horní Ředice</a>	Horní Ředice	Horní Ředice	Při povodních může v obci dojít k zaplavení a zneprůjezdnění silnice podél vodního toku Ředického potoka (silnice III/29817). Většinou dochází k zneprůjezdnění silnice III třídy v úseku Horní Ředice - Choteč.	Ředický p.	8.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Ředice</a>	Dolní Ředice	Dolní Ředice	Při povodních může dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice III/29817 podél vodního toku Ředický potok. Ohrožena je zejména ulice Pardubická a také Holická.	Ředický p.	5.78	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Roveň</a>	Dolní Roveň	Komárov u Holic	Na území obce dochází nejčastěji k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace číslo 322, II třídy, která je situovaná v bezprostřední blízkosti toku Lodrantka.	Lodrantka	3.188	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Roveň</a>	Dolní Roveň	Horní Roveň	Na území obce dochází nejčastěji k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace číslo 322, II třídy, která je situovaná v bezprostřední blízkosti toku Lodrantka.	Lodrantka	8.511	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní Roveň</a>	Dolní Roveň	Litětiny	Na území obce dochází nejčastěji k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace číslo 322, II třídy, která je situovaná v bezprostřední blízkosti toku Lodrantka.	Lodrantka	9.619	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Opočno</a>	Trusnov	Opočno nad Loučnou	Zaplavení okolí mostu vodním tokem.	Loučná	22.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatopení silnice III/32271</a>	Uhersko	Uhersko	Zneprůjezdnění silnice III. třídy č. 32271 směrem k nádraží při povodni na řece Loučné.	nepojmenovaný (105430001200)	1.03	<a href="#">mapa</a>