

ORP Velké Meziříčí - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
Tasov, II/390	Tasov	Tasov	Při intenzivních přívalových srážkách může dojít ke krátkodobému zaplavení silnice II/390 splachy z polí.			mapa
Tasov, místní komunikace	Tasov	Tasov	Při povodních v povodí Polominy může dojít k rozlivům v horní části obce pod fotbalovým hřištěm, kde hrozí zaplavení a zneprůjezdění místní komunikace v okolí mostku přes Polominu	Polomina	3.8	mapa
Zaplavená komunikace v místě soutoku s řekou Oslavou	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Místo zaplavení je možné objet po paralelních komunikacích	Balinka	0	mapa
Objízdňé trasa - Pustina - Kamenice	Měřín	Měřín	neprůjezdné mosty na ulici Otínská a Zabrána přes řeku Balinku	Balinka	19.5	mapa
Neprůjezdný silniční most č. III/3494-2	Uhřínov	Uhřínov u Velkého Meziříčí	Při zvýšeném průtoku řeky Balinky může dojít k zaplavení mostu na komunikaci č. III/3494-2	Balinka	10.4	mapa
Most u domu č. p. 423	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Při průtoku Q20 dochází k vybřežení vodního toku Balinka a k zaplavení mostu a přilehlých komunikací.	Balinka	1.14	mapa
Zaplavení silnice III/3491	Měřín	Pustina u Měřína	Zaplavení silnice vybřežením Balinky při Q100	Balinka	18.5	mapa
Frankův Zhořec - neprůjezdná místní komunikace	Stránecká Zhoř	Frankův Zhořec	Při vybřežení Balinky může dojít k zaplavení mostu a přilehlé místní komunikace v místní části Frankův Zhořec	Balinka	13.9	mapa
Zaplavení silnice III/34824 vybřežením Balinky při Q100	Meziříčko	Meziříčko u Jihlavy	Zaplavení silnice vybřežením Balinky při Q100	Balinka	23.9	mapa
Baliny - zaplavení místní komunikace a jejího mostu	Baliny	Baliny	Při Q20 může dojít k zaplavení místní komunikace a při Q100 k zaplavení mostu spojující pravou a levou část obce.	Balinka	8	mapa
Zaplavení silnice III/3518	Měřín	Měřín	Zaplavení silnice vybřežením Balinky při Q100	Balinka	20.5	mapa
Ulice Třebíčská	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	při průtoku Q100 může dojít k vybřežení Balinky a zneprůjezdění ulice Třebíčská	Balinka	0.57	mapa
Mostiště u č. p. 102	Velké Meziříčí	Mostiště u Velkého Meziříčí	Při průtoku Q100 může dojít k rozlivu Oslavy a zaplavení místní komunikace v m. č. Mostiště	Oslava	63.57	mapa
Silnice II. třídy č. 392 u č. p. 781	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Při průtoku Q100 může dojít k zaplavení silnice II. třídy č. 392 a k omezení průjezdnosti.	Oslava	58.801	mapa
Mostiště u č. p. 35	Velké Meziříčí	Mostiště u Velkého Meziříčí	Při průtoku Q20 dochází k vybřežování vodního toku Oslava a k zaplavení místních komunikací.	Oslava	63.79	mapa