

Tvorovice - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor
35835454.JPG	Povodeň 13.6.2019 - Přivalová vlna z porostu řepy z lokality Padělky	Tvorovice	Tvorovice	JZ	obec Tvorovice mapa
35835460.JPG	Povodeň 13.6.2019 - Kulminace přivalové vlny (proti proudu, foceno od domu č. p. 20)	Tvorovice	Tvorovice	JJZ	obec Tvorovice mapa
35837616.JPG	Povodeň 13.6.2019 - Zničené regulační zařízení u vtoku do obtokového kanálu k Tvorovickému rybníku	Tvorovice	Tvorovice	SSZ	obec Tvorovice mapa
35826434.jpg	Česle a přehrážka na začátku obtokového kanálu k rybníku	Tvorovice	Tvorovice	J	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
35835504.jpg	Povodeň 13.6.2019 - Zatopené zahrady s nánosem sedimentu (zahrady v jihovýchodní část obce)	Tvorovice	Tvorovice	SV	obec Tvorovice mapa
35835468.JPG	Povodeň 13.6.2019 - Přivalová vlna v zastavěné části obce (po proudu, foceno od domu č. p. 20)	Tvorovice	Tvorovice	V	obec Tvorovice mapa
35837740.jpg	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Zanesení kanalizace	Tvorovice	Tvorovice		obec Tvorovice mapa
35837679.JPG	Povodeň 13.6.2019 - Poškození polní cesty (foceno od č. p. 121)	Tvorovice	Tvorovice	JJV	obec Tvorovice mapa
35837709.JPG	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Eroze polní cesty, zanesení sedimentem (foceno od č. p. 121)	Tvorovice	Tvorovice	V	obec Tvorovice mapa
35822567.jpg	Kulturní dům Tvorovice - evakuační místo	Tvorovice	Tvorovice	SSV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
35826489.jpg	Tvorovický rybník	Tvorovice	Tvorovice	JV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
35837686.JPG	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Akcelerace vody před polní cestou (foceno od č. p. 121)	Tvorovice	Tvorovice	V	obec Tvorovice mapa
35837748.JPG	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Erozní rýha o šířce cca 30 - 50 cm a výšce cca 30 - 40 cm (lokalita Povinné tratě)	Tvorovice	Tvorovice	JJV	obec Tvorovice mapa
35837754.JPG	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Erozní rýha o šířce cca 30 - 50 cm a výšce cca 30 - 40 cm (lokalita Povinné tratě)	Tvorovice	Tvorovice	SSZ	obec Tvorovice mapa
35837703.JPG	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Zatopení zahrad (foceno od č. p. 69)	Tvorovice	Tvorovice	SZ	obec Tvorovice mapa
35836527.jpg	Povodeň 13.6.2019 - Výška sedimentu v ose přivalové vlny (foceno u č. p. 60)	Tvorovice	Tvorovice		obec Tvorovice mapa
35826536.jpg	Tvorovický potok - proti proudu (ř. km 7.07)	Tvorovice	Tvorovice	S	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
35837695.JPG	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Přivalová vlna (foceno od č. p. 73)	Tvorovice	Tvorovice	VJV	obec Tvorovice mapa
35837697.JPG	Povodňová aktivita 15.6.2019 - Zatopení zahrad (foceno od č. p. 81)	Tvorovice	Tvorovice	JJZ	obec Tvorovice mapa
35835451.JPG	Povodňová aktivita 22.5.2017 - akumulace organické hmoty a sedimentu (silnice č. III/43321, pod hřbitovem)	Tvorovice	Tvorovice	VSV	obec Tvorovice mapa
35835470.JPG	Povodeň 13.6.2019 - Zatopené fotbalové hřiště	Tvorovice	Tvorovice	VSV	obec Tvorovice mapa
35822143.jpg	Obecní úřad Tvorovice - evakuační místo, sídlo povodňové komise	Tvorovice	Tvorovice	SSV	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
35835439.JPG	Povodňová aktivita 22.5.2017 - akumulace organické hmoty a sedimentu v blízkosti komunikace (silnice č. III/43321, pod hřbitovem)	Tvorovice	Tvorovice	SSZ	obec Tvorovice mapa
35835445.JPG	Povodňová aktivita 22.5.2017 - akumulace vody a sedimentu za silničním tělesem (silnice č. III/43321, pod hřbitovem)	Tvorovice	Tvorovice	SZ	obec Tvorovice mapa
12383630.png	Srážkoměrná stanice města Tovačov na střeše zdravotního střediska	Tovačov	Tovačov	V	ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
35835847.jpg	Povodeň 13.6.2019 - Zatopené zahrady s nánosem sedimentu v ose přivalové vlny (foceno od č. p. 73)	Tvorovice	Tvorovice	V	obec Tvorovice mapa

