

## Dětmarovice - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Silniční most přes Olši v Koukolné</a>	Dětmarovice	Koukolná	Nekapacitní na Q100. Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a vybřežení.	Olše	15.96	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez vodní elektrárny Dětmarovice u čerp. stanice</a>	Dětmarovice	Koukolná	Příčná překážka v korytě vodního toku. Hrozí zachycení splávi, omezení průtočnosti profilu a vybřežení.	Olše	15.68	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most Bohumín - Český Těšín u čerp. stanice</a>	Dětmarovice	Koukolná	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí. Hrozí zachycení splávi, omezení průtočnosti profilu a vybřežení.	Olše	15.62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na hlavní silnici I/67 přes Glembovec</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Glembovec	0.19	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Mlýnku na silnici I/67</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.44	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok do zatrubnění Mlýnky u č.p. 516</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.99	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Mlýnku na silnici I/67</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.44	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vyústění zatrubnění a cestní mostek u hřiště</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, a vybřežení.	nepojmenovaný (205370200001)	0.37	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Mlýnce u č.p. 1133</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	3.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustky pod tělesem nadjezdu (2 x 800 mm)</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Při přívalovém dešti jsou tyto propustky nedostačující, voda se zdržuje na nátokové straně u nadjezdu a vytváří zde jezero, které zaplavuje sklepní části a přízemní obytné části dvou rodinných domů (č.p. 86 a 95).	Olmovec	0.39	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek u školy</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Nekapacitní propustek pod komunikací, hrozí zachycení splávi, vzduť hladiny a vybřežení.	nepojmenovaný (205370200001)	0.62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek přes Mlýnku u ZŠ a MŠ Dětmarovice</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek přes Mlýnku u ZŠ a MŠ Dětmarovice</a>	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.23	<a href="#">mapa</a>