

ORP Valašské Meziříčí - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Silniční most nad hotelem Květoň	Střítež nad Bečvou	Střítež nad Bečvou	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Černý p.	1.38	mapa
Silniční most u č.p. 57, k.ú. Střítež nad Bečvou	Střítež nad Bečvou	Střítež nad Bečvou	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Černý p.	1.53	mapa
Silniční most do Lhotky	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	Možnost ucpání průtoč. profilu	Černý p.	0.24	mapa
Překrytý úsek pod železnicí	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	Možnost ucpání průtoč. profilu - malý spád dna	Černý p.	0.43	mapa
V areálu DEZA a.s.	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou		Černý p.	0.68	mapa
Most silnice I/35, ulice Masarykova nad areálem DEZA	Valašské Meziříčí	Bynina	Možnost ucpání průtoč. profilu	Černý p.	1.115	mapa
Most u Autocentra Lukáš	Valašské Meziříčí	Bynina	Možnost ucpání průtoč. profilu, nutno zvedat mříž	Černý p.	1.33	mapa
Silniční most do Lhotky	Lešná	Příluky		Jasenický p.	0.34	mapa
Pod nádražím Lhotka	Lešná	Příluky	Možnost ucpání průtoč. profilu - malý spád dna	Jasenický p.	0.42	mapa
V areálu DEZA a.s.	Lešná	Mštěnovice	Malý spád dna, možnost vylití	Jasenický p.	0.58	mapa
Most silnice I/35 - Příluky	Lešná	Příluky	Možnost ucpání průtoč. profilu	Jasenický p.	1.19	mapa
Most MK, u č.p. 19, k.ú. Mštěnovice	Lešná	Mštěnovice	Možnost ucpání průtoč. profilu	Jasenický p.	1.73	mapa
Silniční most - soutok se Slatinovým p.	Lešná	Jasenice u Valašského Meziříčí		Jasenický p.	2.25	mapa
Lávka u č.p. 7, k.ú. Poličná	Poličná	Poličná	při větších průtocích může omezit odtok, hlásný profil kat. C, lať	Loučka	1.272	mapa
Lávka u č.p. 11, k.ú. Poličná	Poličná	Poličná	při větších průtocích může omezit odtok	Loučka	1.38	mapa
Silniční most II/150	Poličná	Poličná	Hlásný profil. „C“, dostatečný profil	Loučka	1.413	mapa
jez nad Hamerským potokem	Střítež nad Bečvou	Střítež nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	9.9	mapa
Most silnice III.tř. u křižovatky do Oznice	Mikulůvka	Mikulůvka	Možnost ucpání průtoč. profilu	Mikulůvka	0.33	mapa
Most silnice III.tř. pod hospodou, k.ú. Mikulůvka	Mikulůvka	Mikulůvka	Možnost ucpání průtoč. profilu	Mikulůvka	1.915	mapa
Most MK, nad Obů Mikulůvka	Mikulůvka	Mikulůvka	Možnost ucpání průtoč. profilu	Mikulůvka	2.704	mapa
Most silnice III.tř.v km 0,086, pod koupalištěm	Mikulůvka	Mikulůvka	Možnost ucpání průtoč. profilu	nepojmenovaný (405170005400)	2.745	mapa
Silniční most pod I/57	Valašské Meziříčí	Křivé	Možnost ucpání průtoč. profilu, přelití silnice, zaplavení RD	Křivský p.	1.522	mapa

Vtok do rybníku Podlesí, stupeň a lávka	Valašské Meziříčí	Křivé	Ucpání vtok. objektu	Křivský p.	1.88	mapa
Most MK u č.p. 77, k.ú. Křivé	Valašské Meziříčí	Křivé	Možnost ucpání průtoč. profilu	Křivský p.	2.074	mapa
Překrytý úsek pod komunikací, u č.p. 86, k.ú. Křivé	Valašské Meziříčí	Křivé	Možnost ucpání průtoč. profilu, zaplavení komunikací a RD	Křivský p.	2.247	mapa
Most MK u hasičské zbr., k.ú. Křivé	Valašské Meziříčí	Křivé	Narušení základů opěr, možnost ucpání	Křivský p.	2.622	mapa
Silniční most - po opravě, u č.p. 72, k.ú. Hrachovec	Valašské Meziříčí	Hrachovec	Dostatečný profil	Hrachovecký p.	1.3	mapa
Silniční most-křížení silnice v Hrachovci u č.p. 38	Valašské Meziříčí	Hrachovec	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Hrachovecký p.	1.67	mapa
Překrytý úsek 4 x 2,5 m vedle RWE Schott	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	Zanesení průt. profilu, příp. možnost vylítí	Srní p.	0.097	mapa
Most silnice III.tř. nad koupalištěm, k.ú. Mikulůvka	Mikulůvka	Mikulůvka	Možnost ucpání průtoč. profilu, špatně nasměrovaný, možnost nátrží u vtoku	Mikulůvka	2.955	mapa
Most silnice III.tř.,poslední křížení potoka	Mikulůvka	Mikulůvka	Možnost ucpání průtoč. profilu, břeh.nátrže a výmoly pod mostem	Mikulůvka	3.51	mapa
Rámový propust na MK pod hřištěm	Oznice	Oznice	Možnost ucpání průtoč. profilu, nedostatečný profil	Oznička	2.72	mapa
Trubní propust v km 0.020 nad RD p. Křupaly	Oznice	Oznice	Možnost ucpání průtoč. profilu, při zvýšených průtocích přetéká přes cestu	nepojmenovaný (405180002200)	3.011	mapa
Silniční most pod I/57	Valašské Meziříčí	Brňov	Zanesení průt. profilu šterkem	Medůvka	0.041	mapa
železniční most, koryto pod mostem, u č.p. 337, k.ú. Brňov	Valašské Meziříčí	Brňov	Narušení základů opěr. zdí a opěr mostu, zaplavení cesty	Medůvka	0.085	mapa
Most MK, u č.p. 355, k.ú. Brňov	Valašské Meziříčí	Brňov	Možnost ucpání průtoč. profilu	Medůvka	0.2	mapa
železniční most, trať Hranice-H.Lideč	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí-město	Možnost ucpání průtoč. profilu, podemletí opěr	Křivský p.	1.044	mapa
lávka pro pěší k býv. hasičské zbrojnici	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.636	mapa
Limnigraf u Povodí Moravy, u č.p. 21, k. ú. Krásno nad Bečvou	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou		Rožnovská Bečva	1.788	mapa
řiční stupeň u č.p. 21, k. ú. Krásno nad Bečvou	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou		Rožnovská Bečva	1.839	mapa
řiční stupeň pod tenisovými kurty (TK DEZA)	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	2.2	mapa
Bývalá lávka u koupaliště V.M.	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou		Rožnovská Bečva	2.3	mapa
silniční most do Agrocentra v Koutech	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv, možnost zřícení mostu, ve špatném stavu	Rožnovská Bečva	2.4	mapa
železniční most do Bystřice p.H.	Poličná	Poličná	Možnost ucpání průtoč. profilu, podemletí opěr, nad mostem vylévání, malý profil	Loučka	1.89	mapa

Most u č.p. 199, k.ú. Poličná	Poličná	Poličná	Neupravené koryto, možnost vylítí	Loučka	2.18	mapa
železniční most u střelnice, k.ú. Poličná	Poličná	Poličná	Možnost ucpání průtoč. profilu, podemletí opěr	Loučka	2.72	mapa
železniční most před zastávkou Police	Police	Police u Valašského Meziříčí	Podemletí opěr	Loučka	8.6	mapa
Silniční most II/150 - Police	Police	Police u Valašského Meziříčí	Podemletí opěr	Loučka	9.1	mapa
Silniční most mezi Loučkou a Podolím	Loučka	Loučka u Valašského Meziříčí	Podemletí opěr, ucpání profilu	Loučka	12.25	mapa
Silniční most u č.p. 63, k.ú. Podolí u V. M.	Podolí	Podolí u Valašského Meziříčí	Podemletí opěr, ucpání profilu	Loučka	12.8	mapa
Silniční most u č.p. 10, k.ú. Podolí u V. M.	Podolí	Podolí u Valašského Meziříčí	Podemletí opěr, ucpání profilu	Loučka	13.33	mapa
Most MK u ústí potoka Patevník	Choryně	Choryně	Malá kapacita průtočného profilu	Juhyně	0.816	mapa
Most MK – montovaný v Choryni u č.p. 80	Choryně	Choryně	Malá kapacita průtočného profilu	Juhyně	1.153	mapa
Silniční most do Kladerub	Kladeruby	Kladeruby		Juhyně	3.37	mapa
Most na komunikaci č. 43913 u Komárovic	Kelč	Komárovice	Most se středovým pilířem, dochází k zachytávání klád a naplavování štěrku.	Juhyně	5.47	mapa
Most pod polní cestou v Komárovicích	Kelč	Komárovice	Most se středovým pilířem, dochází k zachytávání klád a naplavování štěrku.	Juhyně	5.9	mapa
jez – náhon Glasspol, nad silničním mostem ul. Kouty	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	3	mapa
silniční most Hrachovec	Valašské Meziříčí	Hrachovec	Neovlivňuje průtok	Rožnovská Bečva	4.1	mapa
jez Hrachovec u „Pelikána“	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv, ucpání vtoku do náhonu	Rožnovská Bečva	5	mapa
jez Veselá pod mostem do Veselé	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	5.8	mapa
Silniční most Zašová-Veselá	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	6.23	mapa
jez + náhon Střítež - Zašová	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	7.1	mapa
silniční most Střítež n/B	Střítež nad Bečvou	Střítež nad Bečvou	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	8.9	mapa

silniční most k nádraží	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	0.601	mapa
lávka pro pěší dolní lávka nad sokolovnou	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	0.717	mapa
řiční stupeň u ZŠ Valašské Meziříčí - Křižná	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	0.814	mapa
řiční stupeň u ZŠ Valašské Meziříčí - Křižná	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	0.916	mapa
řiční stupeň u ZŠ Valašské Meziříčí - Křižná	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.032	mapa
řiční stupeň u ZŠ Valašské Meziříčí - Křižná	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.124	mapa
lávka pro pěší pod zámekem	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.143	mapa
řiční stupeň nad peší lávkou k zámku Žerotínů	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.204	mapa
betonový most Mostní ulice	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.358	mapa
silniční most rychlostní komunikace	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	Neovlivňuje průtok	Rožnovská Bečva	1.44	mapa
řiční stupeň nad silničním mostem ul. Vsetínská	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.509	mapa
řiční stupeň nad silničním mostem ul. Vsetínská	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.598	mapa
protipovodňová hráz u Choryně	Choryně	Choryně		Bečva	54.98	mapa
lávka pro pěší - u č.p. 57. k.ú. Lhotka nad Bečvou	Lešná	Lhotka nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Bečva	57.506	mapa
Jez pod nádržemi v Juřince	Lešná	Příluky	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Bečva	58.212	mapa
Jez Juřinka	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Bečva	58.824	mapa
silniční most do Juřinky, ul. Hranická	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku záatarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Bečva	59.715	mapa

říční stupeň 700m pod zaústěním Loučky	Poličná	Poličná	ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Bečva	60.67	mapa
silniční most I/18 do Poličné	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí-město	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Vsetínská Bečva	61.55	mapa
železniční most ČD Val. Mez.- Bystřice p/H	Poličná	Poličná	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Vsetínská Bečva	62.2	mapa
Překrytý úsek 4 x 2,5 m pod býv.autobazarem	Krhová	Krhová	Zanesení průt. profilu, zaplavení areálu	Srní p.	0.313	mapa
železniční most do Rožnova	Krhová	Krhová	Možnost ucpání průtoč. profilu, podemletí opěr	Srní p.	0.364	mapa
Silniční most silnice do Krhové	Krhová	Krhová	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Srní p.	0.49	mapa
Most MK k poště, k.ú. Krhová	Krhová	Krhová	Narušení základů opěr, ucpání profilu nízký profil	Srní p.	1.283	mapa
Silniční most u KUPA Kutač	Krhová	Krhová	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Srní p.	1.532	mapa
Most MK u obchodu, k.ú. Krhová	Krhová	Krhová	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Srní p.	2.203	mapa
Most MK k Jehličné	Krhová	Krhová	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Srní p.	2.425	mapa
Silniční most silnice do Veselé	Zašová	Zašová	Nekapacitní most, hrozba ucpání naplaveninami.	Zašovský p.	0.14	mapa
Silniční most vedle železničního u č.p. 270, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Možnost ucpání průtoč. profilu	Zašovský p.	0.97	mapa
Železniční most do Rožnova	Zašová	Zašová	Možnost ucpání průtoč. profilu, podemletí opěr	Zašovský p.	0.98	mapa
Silniční most u dolní hospody, č.p. 4, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích erozním materiálem.	Zašovský p.	1.2	mapa
Most u č.p. 19, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Zašovský p.	1.6	mapa
Silniční most v blízkosti kostela, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Možnost omezení průtočnosti při povodni.	Zašovský p.	2	mapa
Vtok do Bečvy	Střítež nad Bečvou	Střítež nad Bečvou		Hamerský p.	0	mapa
lávka Jarcová u žel. přejezdu Drážky	Jarcová	Jarcová	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Vsetínská Bečva	64.53	mapa
silniční most do Jarcové	Valašské Meziříčí	Křivé	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Vsetínská Bečva	65.22	mapa
limigraf - Jarcová	Jarcová	Jarcová		Vsetínská Bečva	65.67	mapa
lávka pro pěší Brňov-Jarcová	Valašské Meziříčí	Brňov	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Vsetínská Bečva	66	mapa
silniční most I/57 - Jarcová nad domovem důchodců	Jarcová	Jarcová	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Vsetínská Bečva	69.6	mapa
železniční most trať Hranice-H. Lideč	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	0.45	mapa
Silniční most v Choryni	Choryně	Choryně	Podemletí opěr, ucpání profilu	Pastevník	0.305	mapa
Silniční most u č. p. 26 Babice	Kelč	Babice u Kelče	Nekapacitní mostní profil, v případě přívalových dešťů dochází k ucpání a voda přetéká přes most.	Točenka	0.55	mapa

Soutok vodních toků u č. p. 34 (Komárovice)	Kelč	Komárovice	Docházelo k soutoku vodních toků, kdy se při velkých srážkách voda vzdouvala zpět. Po vybudování polderu nebyl zatím žádný další problém zaznamenán.	Komárovický p.	0.87	mapa
silniční most do Choryně	Choryně	Choryně	možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Bečva	55.536	mapa
Trubní propust DN 300 pod I/57	Valašské Meziříčí	Brňov	Ucpání průt. profilu, možnost zaplavení silnice a přilehlých RD, malý spád, malý profil VT Od Žabárny	nepojmenovaný (405300002400)	0.032	mapa
Trubní propust DN 600 pod MK	Valašské Meziříčí	Brňov	Nový propust nad EDM CENTRUM S.R.O., VT Od Žabárny	nepojmenovaný (405300002400)	0.14	mapa
železniční most, koryto pod mostem, poblíž č.p. 518, k.ú. Brňov	Valašské Meziříčí	Brňov	Zanesení průt. profilu štěrskem	nepojmenovaný (405300002400)	0.426	mapa
Most MK, u č.p. 371, k.ú. Brňov	Valašské Meziříčí	Brňov	Možnost ucpání průtoč. profilu	Medůvka	0.47	mapa
Most MK, u č.p. 319, k.ú. Brňov	Valašské Meziříčí	Brňov	Možnost ucpání průtoč. profilu, podemletí opěr	Medůvka	0.607	mapa
Most MK, u č.p. 334, k.ú. Brňov	Valašské Meziříčí	Brňov	Možnost ucpání průtoč. profilu	Medůvka	0.76	mapa
Most MK, u č.p. 26, k.ú. Křivé	Valašské Meziříčí	Křivé	Narušení základů opěr, možnost ucpání	Křivský p.	2.698	mapa
Most MK, u č.p. 42, k.ú. Hrachovec	Valašské Meziříčí	Hrachovec	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Hrachovecký p.	1.395	mapa
Most MK u č.p. 25, k.ú. Krhová	Krhová	Krhová	Narušení základů opěr, ucpání profilu	Srní p.	1.933	mapa
Most u č.p. 39, k.ú. Veselá u V. M.	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (405550007600)	0.95	mapa
Most MK, u č.p. 90, k.ú. Bynina	Valašské Meziříčí	Bynina	Možnost ucpání průtoč. profilu	Černý p.	1.81	mapa
Most MK, u č.p. 223, k.ú. Bynina	Valašské Meziříčí	Bynina	Možnost ucpání průtoč. profilu	Černý p.	2.15	mapa
Most MK, u č.p. 183, k.ú. Bynina	Valašské Meziříčí	Bynina	Možnost ucpání průtoč. profilu	Černý p.	2.66	mapa
Propustek u č.p.42, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Propustek pod cestou, dojde k přelití cesty.	nepojmenovaný (405270002500)	0.66	mapa
Propustek u č.p.38, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust pod cestou, dojde k přelití cesty a ohrožení garáže nad mostem,	nepojmenovaný (405270002500)	0.29	mapa
Propust nad č.p.20, k.ú. Velká Lhota u V.M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Nekapacití trubní propust pod komunikací.	Vesník	1.52	mapa
Lávka k č.p.22, k.ú. Velká Lhota u V.M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Hrozí stržení lávky a nápěch na trubní propusti o 20 m níže.	Vesník	1.29	mapa
Propust k č.p.22, k.ú. Velká Lhota u V.M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust, hrozí nápěch.	Vesník	1.26	mapa

Mostek nad č.p.23, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Nekapacitní mostek, kumulaci splávní způsobí meandr toku.	Vesník	1.23	mapa
Lávky u č.p.23, k.ú. Velká Lhota u V.M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Více lávek, hrozí stržení.	Vesník	1.21	mapa
Klenbový most u č.p. 139, k.ú. Velká Lhota u V.M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Kapacitní most, hrozí však kumulace splávní z porostů a zahrad.	Vesník	0.52	mapa
Propustek u č.p.4, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust, dojde k přelití cesty.	nepojmenovaný (405270003900)	0.13	mapa
Most u č.p.98, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Hrozí kumulace splávní a přelití komunikace.	nepojmenovaný (405250002800)	0.04	mapa
Propustek u č.p.78, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust, dojde k přelití komunikace a ohrožení č.p.78.	nepojmenovaný (405250002600)	0.01	mapa
Propust II nad č.p.31, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust, dojde k přelití komunikace.	nepojmenovaný (405270001400)	1.185	mapa
Propustek u č.p.85, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust pod cestou, dojde k přelití cesty.	nepojmenovaný (405270002500)	0.43	mapa
Most MK u hospody na Fojtství, k.ú. Poličná	Poličná	Poličná	Most může být při větších průtocích kritické místo, je zde hlásný profil. „C“ nově opravený	Loučka	1.197	mapa
Silniční most pod I/18	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	Možnost ucpání průtoč. profilu	Srní p.	0.3	mapa
Silniční most Kladeruby	Kladeruby	Kladeruby	Podemletí opěr, ucpání profilu	nepojmenovaný (405770004000)	0.92	mapa
Lávka k č.p.28, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Hrozí stržení a nápěch.	nepojmenovaný (405270002500)	0.6	mapa
Propustek u č.p.105, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust, dojde k přelití komunikace.	nepojmenovaný (405250003800)	0.08	mapa
Propustek pod silnicí u č.p. 34, k.ú. Babice u Kelče	Kelč	Babice u Kelče	Nekapacitní profil propustku, může dojít k jeho zanesení a následnému problému s průtokem.	Točenka	0.95	mapa
Propustek pod polní cestou u č.p. 13, k.ú. Lhota u Kelče	Kelč	Lhota u Kelče	Dochází k zanesení propustku, který poté nemá dostatečnou kapacitu, jakmile se zaplní, voda přetéká a obtéká propustek.	Točenka	2.18	mapa
Odlehčovací komora kanalizace, k. ú. Kelč-Nové Město	Kelč	Kelč-Nové Město	Při větších srážkách, kdy kanalizace nestíhá pojmout množství srážek, se vody vypouští do odlehčovací komory. Šachta není schopná pojmout tolik vody a voda zaplavuje komunikaci.			mapa
Propustek pod silnicí II/150	Branky	Branky	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Srní dolina	0.55	mapa

Mostek u č.p. 13, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Srní dolina	0.25	mapa
Mostek - u č.p. 67, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Loučka	6.4	mapa
Propustek přes Mlýnský náhon nad Mlýny Kelč	Kelč	Kelč-Staré Město	Propustek pod silnicí se lehce zanáší a mohl by způsobit problém v odtoku vody v případě lokálních povodní.	Mlýnský náhon	1	mapa
Most u č. p. 92, k.ú. Veselá u V. M.	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (405550007600)	1.29	mapa
Most k domu č.p.35, k.ú. Veselá u V. M.	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Možnost omezení průtočnosti při povodni.	nepojmenovaný (405550007600)	0.09	mapa
Most u č. p. 22, k.ú. Veselá u V. M.	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Nedostatečná průtočná kapacita mostu, mohlo by dojít k přelítí.	nepojmenovaný (405550007600)	1.43	mapa
Most u č. p. 175, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Nekapacitní propustek, hrozí záchyt spláví.	Zašovský p.	2.58	mapa
Most u Bike park Zašová	Zašová	Zašová	Možnost omezení průtočnosti při povodni.	Zašovský p.	2.87	mapa
Most soutok Kačonský a Zašovský p.	Zašová	Zašová	Hrozí ucpání naplaveninami.	Kačinský p.	0.07	mapa
Lávka pro pěší č.p. 246, I.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	Zašovský p.	3.28	mapa
Vtok do zatrubnění - u č.p.199, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	nepojmenovaný (405610010000)	0.6	mapa
Most přes Juhyni u Mlýnu Kelč	Kelč	Kelč-Staré Město	Nedostatečná průtočná kapacita mostu, mohlo by dojít k přelítí.	Juhyně	7.8	mapa
Vtok do zatrubnění - u č.p.232, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	nepojmenovaný (405610009800)	0.2	mapa
Železniční most u OÚ Branky	Branky	Branky	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Srní dolina	0.2	mapa
Výpustný objekt nádrží Točenka	Kelč	Babice u Kelče	Nekapacitní propustek pod vodní nádrží, docházelo k ucpání a špatnému odtékání vody z nádrže.	Točenka	0.82	mapa
Ocelová lávka - u č.p. 69, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Loučka	6.5	mapa
Zatrubnění toku v areálu ZD Kelečsko a. s.	Kelč	Kelč-Nové Město	Zamřížovaná vpust do zatrubnění, dochází k zacpání vpustě a voda poté zaplavuje areál podniku.	nepojmenovaný (405770000400)	0.7	mapa
Mostek - u č.p.64, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Loučka	6.25	mapa
Most Vesník u č.p. 210, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita průtočného profilu pod mostem dostatečná.	Zašovský p.	3.49	mapa
Lávka pro pěší Veselá	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích erozním materiálem	nepojmenovaný (405550007600)	1.35	mapa
Vtok do zatrubnění - u č.p.22, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	nepojmenovaný (405610008200)	0.2	mapa
Vtok do zatrubnění - u č.p.129, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	nepojmenovaný (405610008200)	0.09	mapa

Vtok do zatrubnění - u OÚ Branky	Branky	Branky	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	Srní dolina	0.15	mapa
Most 150-099 u č.p. 158, k.ú. Branky	Branky	Branky	Při vysokých vodních stavech hrozí zanesení profilu splávím	Loučka	6.6	mapa
Most u č.p. 48, k.ú. Veselá u V. M.	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Při přívalových srážkách nemusí být kapacita průtočného profilu pod mostem dostatečná.	nepojmenovaný (405550007600)	0.12	mapa
Most u č. p. 96, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	Zašovský p.	1.74	mapa
Most u kulturního domu, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Možnost omezení průtočnosti při povodni.	Zašovský p.	1.93	mapa
Most pro pěší u č.p. 57, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Možnost ucpání splaveninami.	Zašovský p.	2.36	mapa
Most u COOP Jednota, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Hrozí ucpání naplaveninami.	nepojmenovaný (405560004000)	0.05	mapa
Mostek - u č.p. 62, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	nepojmenovaný (405610010000)	0.35	mapa
Vtok do zatrubnění - nad č.p. 274, k.ú. Branky	Branky	Branky	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	nepojmenovaný (405610010100)	0.4	mapa
Silniční propustek u č. p. 10, k.ú. Lhota u Kelče	Kelč	Lhota u Kelče	Při větších průtocích ve vodním toku dochází k zaplnění propustku.	Točenka	1.92	mapa
Most u č.p. 54, k.ú. Veselá u V. M.	Zašová	Veselá u Valašského Meziříčí	Možnost ucpání splaveninami.	nepojmenovaný (405550007600)	0.06	mapa
Most u č. p. 13, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Snížená průtočná kapacita z důvodu zanesení koryta.	Zašovský p.	1.45	mapa
Most pro pěší č.p.101, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	Zašovský p.	1.66	mapa
Most u č. p. 688, k.ú. Zašová	Zašová	Zašová	Možnost omezení průtočnosti při povodni.	Zašovský p.	3.11	mapa
Mikulůvka - kritický bod v centrální části obce	Mikulůvka	Mikulůvka	V případě splachu z polí může u č.p. 322 dojít k hromadění materiálu na silnice, což by mohl vést k omezení odtoku.			mapa
Mikulůvka - kritický bod jižně od zemědělského areálu	Mikulůvka	Mikulůvka	V případě splachu z polí může u č.p. 170 (jižně od zemědělského areálu) dojít k hromadění materiálu na silnice, což by mohl vést k omezení odtoku a ucpání propustku.			mapa
Most u průmyslového areálu, k.ú. Mikulůvka	Mikulůvka	Mikulůvka	Most východně od průmyslového areálu přes tok Mikulůvky, který se může v případě zvýšených průtoků stát místem omezujícím odtok, a jeho ucpání může vést k vylití toku z koryta.	Mikulůvka	3	mapa
Most přes Mikulůvku na západním okraji intravilánu obce	Mikulůvka	Mikulůvka	Most přes Mikulůvku s potenciálem omezit odtok vody a způsobit rozlití toku v případě vysokých průtoků, nachází se pod lesním porostem na západním okraji intravilánu obce Mikulůvka.	Mikulůvka	4.43	mapa

Most přes Mikulůvku u zemědělského areálu	Mikulůvka	Mikulůvka	Most přes tok Mikulůvka k zemědělskému areálu, který se v případě zvýšených průtoků může stát místem, které omezuje odtok vody v korytě, a u kterého může dojít k ucpání a vylití koryta.	Mikulůvka	1.41	mapa
Překrytý úsek 4 x 2,5 m vedle RWE Schott	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	Zanesení průtoč. profilu, možný rozliv	Srní p.	0.097	mapa
Most přes pravostranný přítok Mikulůvky	Mikulůvka	Mikulůvka	Mostek přes pravostranný přítok Mikulůvky v jihozápadní části intravilánu obce Mikulůvka se může při zvýšených vodních stavech stát místem, které omezuje odtok vody a může způsobit vylití toku mimo koryto.	nepojmenovaný (405170005200)	0.03	mapa
řiční stupeň u č.p. 142, k.ú. Krásno nad Bečvou	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability závazání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	1.784	mapa
Propustek u č.p.28, k. ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust pod cestou, dojde k přelití cesty a masivnímu ohrožení č.p.28 .	nepojmenovaný (405270002500)	0.8	mapa
řiční stupeň pod č.p. 768, k.ú. Krásno nad Bečvou	Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou	ohrožení stability závazání stupně a opevnění břehu pod stupněm, vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv	Rožnovská Bečva	0.68	mapa
Propust I nad č.p.31, k.ú. Velká Lhota u V. M.	Velká Lhota	Velká Lhota u Valašského Meziříčí	Trubní propust, dojde k přelití komunikace.	nepojmenovaný (405270001400)	0.19	mapa