

## ORP Kuřim - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Moravské Knínice - most na ul. Ulička</a>	Moravské Knínice	Moravské Knínice	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Kuřimka	5.61	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rozdrojovice - most u č. p. 194</a>	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Rozdrojovický p.	2.97	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Pod Zárubou u č. p. 18</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.77	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Česká - propustek u č. p. 181</a>	Česká	Česká	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Drážní p.	1.62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Komenského</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.49	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Blanenská</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	11.49	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - ocelová lávka za č. p. 143/90</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.39	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - betonová lávka u č. p. 1406</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.74	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - betonová lávka k č. p. 2030/2</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.77	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most nedaleko č. p. 752</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.44	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek na Mozovském potoce</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	1.37	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek na Podlesním potoce 1</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	0.011	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek nedaleko č. p. 2025/28</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Bělečský p.	0.054	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - betonová lávka v ř. km 8,31</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.31	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek k č. p. 25 na Křížkovského ul.</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.38	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - betonová lávka v ř. km 8,29</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.29	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - dřevěná lávka v ř. km 9,7</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most u č. p. 1289/119</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	11.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most v ř. km 0,61</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	0.61	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek na Podlesním potoce</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	1.116	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - betonová lávka u č. p. 1576/30</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - ocelová lávka v ř. km 0,27</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.27	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - zatrubnění Lučního potoka</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.281	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Kuřim - betonová lávka v ř. km 1,3</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	1.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek na Lučním potoce</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	1.82	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek na Mozovském potoce</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	1.49	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most k průmyslové čtvrti</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	11.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - lávka u č. p. 643</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.56	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most silnice I/43</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Bělečský p.	0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice - most v ř. km 0,7</a>	Chudčice	Chudčice	Riziko snížení průtočného profilu a riziko vyběžení na přilehlé pozemky a pozemní komunikaci.	Kuřimka	0.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Láznisko</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.93	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - lávka v ř. km 8,93</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.93	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek na Podlesním potoce</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	0.98	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice - most v ř. km 0,733</a>	Chudčice	Chudčice	Betonový mostek je posazen nízko nad tokem a v průběhu povodně může dojít k akumulaci spláví a tím pádem ke snížení průtočnosti. Riziko vyběžení na přilehlé pozemky a pozemní komunikaci.	Kuřimka	0.733	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice - vpust' do zatrubnění v ř. km 0,734</a>	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Chudčický p.	0.734	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice - vpust' do zatrubnění v ř. km 1,415</a>	Chudčice	Chudčice	Místo náchylné k zachytávání spláví.	Chudčický p.	1.415	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice - most v ř. km 0,055</a>	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, nízko posazený mostek, riziko zachytávání spláví.	Chudčický p.	0.055	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek u č. p. 3 na ul. U Potoka</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.73	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rozdrojovice - most u č. p. 165</a>	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Rozdrojovický p.	3.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek na ul. Budárkova</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.81	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Moravské Knínice - most na ul. Dolní Branka</a>	Moravské Knínice	Moravské Knínice	Nekapacitní most, akumulace spláví.	Kuřimka	5.38	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Brněnská</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.54	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek k č. p. 1 na ul. U Potoka</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek k č. p. 1 na Nerudově ul.</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - lávka nedaleko č. p. 1279</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.21	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - lávka v ř. km 0,26</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.26	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hvozdec - most u č. p. 95</a>	Hvozdec	Hvozdec u Veverské Bítýšky	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Hlinka	1.21	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Kuřim - lávka nedaleko č. p. 1023/28</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek k ev. č. 989</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice - most v ř. km 1,850</a>	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko snížení průtočného profilu vlivem zachycení splávní.	Kuřimka	1.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - propustek u č. p. 1731/66</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	0.77	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - vpusť Mozovského potoka</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - vpusť Lučního potoka</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek k ev. č. 990</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - mostek u č. p. 542 na ul. Pod Zárubou</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.71	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice - most v ř. km 1,035</a>	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko snížení průtočnosti profilu.	Kuřimka	1.035	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Česká - most u č. p. 181</a>	Česká	Česká	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Dražní p.	1.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - lávka za č. p.1131</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.33	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most do areálu ČOV</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Křížkovského</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.31	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Tyršova</a>	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.61	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kuřim - most na ul. Úvoz</a>	Kuřim	Kuřim	Riziko ucpání mostního profilu splaveninami.	Luční p.	0.29	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Chudčice- most v ř. km 1,430</a>	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Chudčický p.	1.43	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rozdrojovice - vpusť na sever od víceúčelového hřiště</a>	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní vpusť, riziko zachytávání splávní a vybřežení.	Rozdrojovický p.	4.065	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rozdrojovice - propustek od domu č. p. 97</a>	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Rozdrojovický p.	4.086	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Veverská Bítýška - splav na ul. M. Kudeřikové</a>	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní, riziko zachycení splávní.	Svratka	62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Veverská Bítýška - splav na ul. Na Bílém potoce</a>	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní, riziko zachycení splávní.	Bílý p.	1.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Veverská Bítýška - lávka mezi ul. Sady Komenského a Boční</a>	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní lávka, zachytávání splávní.	Bílý p.	0.22	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Veverská Bítýška - jez u Dolního Mlýna</a>	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní, místo zachytávání splávní.	Svratka	59.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Veverská Bítýška - most na ul. Sady Komenského</a>	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní, zachytávání splávní.	Bílý p.	0.38	<a href="#">mapa</a>