

## ORP Uherský Brod - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
<a href="#">Most silniční I/50-041 ř.km 0,268</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Vlčnovský p.	0.268 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční III/05019-1 ř.km 0,434</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Vlčnovský p.	0.434 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 22 ř.km 0,542</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.542 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,638</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.638 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 148 ř.km 0,782</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.782 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 195 ř.km 0,852</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.852 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 169 ř.km 0,927</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.927 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 1,001</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.001 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 204 ř.km 1,137</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.137 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 199 ř.km 1,161</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.161 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 171 ř.km 1,191</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.191 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 1,345</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.345 <a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most silniční III/4957-1 ř.km 1,735</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Vlčnovský p.	1.735	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most železniční trať 341 ř.km 11,831</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	11.831	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez Drslavice ř.km 14,346</a>	Drslavice	Drslavice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Olšava	14.346	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 14,919</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	14.919	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší přes Olšavu</a>	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	13.967	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční I/50-043 ř.km 13,062</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	13.062	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční II/05019-2 ř.km 12,610</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	12.61	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční I/50-042 ř.km 12,486</a>	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	12.486	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,093</a>	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.093	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most železniční ř.km 0,109</a>	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Hradčovický p.	0.109	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,219</a>	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.219	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční II/05019-7 ř.km 0,477</a>	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.477	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 0,499</a>	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.499	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční III/05019-8 ř.km 0,583</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Holomňa	0.583	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most železniční ř.km 0,367</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Holomňa	0.367	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 0,286</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Holomňa	0.286	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,053</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Holomňa	0.053	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 600 u č.p. 55</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.498	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,329</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.329	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1600 pod silnicí I/50 ř.km 0,309</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.309	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1000 u ČS BENZINA ř.km 0,259</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.259	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1200 u fy. REGAZ ř.km 0,125</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.125	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,033</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.033	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční mostek místní komunikace v ulici Osvoboditelů</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání mostku	Vinohradský p.	0.91	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění Vinohradského p.</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku	Vinohradský p.	0.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací před výtokem do Olšavy</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možnost ucpání (zahlcení) propustku	Vinohradský p.	0.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Opakované zatrubnění Havříckého p.</a>	Uherský Brod	Havřice	Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku	Havřícký p.	0.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek před výtokem do Olšavy</a>	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání mostku	Havřícký p.	0.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most přes Bánovský p.</a>	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání železničního mostu	Bánovský p.	0.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Nivničku - silnice E/50</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Nivnička	0.31	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most přes Nivničku</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání železničního mostu	Nivnička	0.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Mlýnský p.</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání mostku	Mlýnský p.	0.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Mlýnský p. - silnice E/50</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Mlýnský p.	0.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Černý p.- silnice E/505</a>	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Černý p.	0.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Chrástku</a>	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Chrástka	0.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most v ulici Široká přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	24.77	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Silniční most k ulici U Dráhy přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	23.83	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový jez</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Betonový jez nacházející se pod obcí, může dojít k zanesení vlivem předmětů plovoucích po hladině.	Olšava	25.91	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Betonový most u č. p. 351 přes řeku Olšavu, kapacitní na Q100.	Olšava	26.52	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u č. p. 302, kapacitní pro Q100.	Olšava	27.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u vlakové zastávky.	Olšava	27.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u fotbalového hřiště.	Olšava	27.96	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - silnice</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení Olšavy se silnicí II/495, kapacitní pro Q100.	Olšava	27.61	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stupeň</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Stupeň na Olšavě u č. p. 320.	Olšava	27.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší přes Ledský potok u č. p. 214	Ledský p.	0.21	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ledský potok u č. p. 365.	Ledský p.	0.52	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení Ovčírky se železniční tratí u vlakové zastávky.	Ovčírka	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 290	Ovčírka	0.039	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 325.	Ovčírka	0.21	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 70.	Ovčírka	0.28	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 212	Ovčírka	0.423	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Střední most - Záhorovice</a>	Záhorovice	Záhorovice	Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin	Olšava	32.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dolní most - Záhorovice</a>	Záhorovice	Záhorovice	Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin	Olšava	31.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 58.	Ovčírka	0.46	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 373.	Ovčírka	0.63	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek - místní komunikace</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Propustek pod soustavou vodních děl Na Ovčírce.	Ovčírka	0.99	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Vtok do zatrubnění nad č. p. 455.	nepojmenovaný (408870003600)	0.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Křížení - trať ČD</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy s tratí ČD.	nepojmenovaný (408860001000)	0.21	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek - silnice č. II/495</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy se silnicí č. II/495.	nepojmenovaný (408860001000)	0.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Vtok do zatrubnění bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy.	nepojmenovaný (408860001000)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Horní most - Záhorovice</a>	Záhorovice	Záhorovice	Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin	Olšava	32.82	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silnice č. II/495</a>	Nezdenice	Nezdenice	Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu.	Kladenka	0.51	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na účelové komunikaci - Záhorovice</a>	Záhorovice	Záhorovice	Místo omezující odtokové poměry. Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin	Kladenka	1.72	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k zemědělskému areálu před vtokem do Uherského Brodu</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání silničního mostu	Luhačovický p.	0.59	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek přes železnici v části Losky</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Luhačovický p.	0.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Soutok Luhačovického p. s Olšavou</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Nekapacitní toky	Luhačovický p.	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční mostek místní komunikace přes Hořenůšek</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Hořenůšek	0.63	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění toku Hořenůšek</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku	Hořenůšek	0.56	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most v ulici Luhačovská - silnice II/490</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání silničního mostu	Hořenůšek	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek v ulici Široká</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Hořenůšek	0.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 142</a>	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (409240302200)	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 124</a>	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (409240302200)	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 278</a>	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (409240302200)	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na silnici I/54</a>	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	Okluky	24.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u fotbalového hřiště</a>	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	Okluky	24.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 187</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q20	Okluky	27.8	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Lávka pro pěší u č.p. 74</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	Okluky	27.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší u č.p. 146</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q5	Okluky	27.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 118 (u školy)</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q20	Okluky	27.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 128 (u obchodu)</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	Okluky	27.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 244 (u letadla)</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q20	Okluky	26.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 199</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	nepojmenovaný (409240301800)	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek na záhumení</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	nepojmenovaný (409240301800)	0.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 380</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q5	nepojmenovaný (409240301600)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek k RD</a>	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu mostu	Holomňa	6.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 165</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	nepojmenovaný (409240301800)	0.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění</a>	Pašovice	Pašovice na Moravě	Zatrubnění bezejmenného vodního toku - možnost ucpání splaveninami			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - silnice</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení Ledského potoka se silnicí č. II/495.	Ledský p.	0.34	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek před vtokem do Uherského Brodu</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Luhačovický p.	2.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most v ulici Široká</a>	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání železničního mostu	Hořenůšek	0.06	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Černý p.- silnice II/495</a>	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Černý p.	0.42	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění toku u č.p. 21</a>	Pitín	Pitín	Ucpání potrubí a rozliv nad zatrubněním	nepojmenovaný (408760003800)	0.28	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí II/495</a>	Pitín	Pitín	Při zvýšeném průtoku ucpání propustku	nepojmenovaný (408760003800)	0.63	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Nivnice	Nivnice	možné náplavy a usazeniny pod lávkou	Nivnička	7.58	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Nivnice	Nivnice	možné náplavy a usazeniny pod lávkou	Nivnička	6.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Nivnička	6.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">silniční most č. 4982-2</a>	Nivnice	Nivnice	Možné náplavy a usazeniny pod mostem.	Nivnička	6.054	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení splávi a následné vzduť hladiny	Nivnička	5.961	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Nivnička	5.791	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ocelová lávka</a>	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení splávi, vzduť hladiny	Nivnička	5.244	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">cestní most</a>	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Nivnička	3.54	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 108</a>	Lopeník	Lopeník	Riziko ucpání a rozlivu			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 45</a>	Lopeník	Lopeník	Riziko ucpání a rozlivu			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 161</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Riziko ucpání a rozlivu			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - Most u č.p. 91</a>	Komňa	Komňa	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Koménka	6.24	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek u č.p. 41</a>	Rudice	Rudice	Ucpání naplaveninami při příválových srážkách	nepojmenovaný (408870001000)	0.035	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u ZŠ Strání - ulice Rubanice</a>	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	20.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u statku Strání, silnice I/54</a>	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	20.52	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek silnice I/54 u čerpací stanice Strání</a>	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	19.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek Uhliska Strání</a>	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	21.48	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Soutok Krátkovského a Hrnčárského potoka</a>	Vápenice	Vápenice u Starého Hrozenkova	Malá kapacita koryta na soutoku potoků	Krátkovský p.	4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Krátkovský potok u OÚ Vápenice</a>	Vápenice	Vápenice u Starého Hrozenkova	Nekapacitní koryto Krátkovského potoka u OÚ Vápenice, možnost snížení průtočnosti	Krátkovský p.	4.39	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most k ulici Bajovec přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	20.56	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 22, ulice Mánesova</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	35.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 36, Krhov</a>	Bojkovice	Krhov u Bojkovic	Nekapacitní most	Bzový p.	2.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 80</a>	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví	Olšava	38.97	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">hospodářský most</a>	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Nivnička	4.977	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes řeku Olšavu - Nezdenice</a>	Nezdenice	Nezdenice	Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu.	Olšava	30.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nezdenice - železniční most</a>	Nezdenice	Nezdenice	Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu.	Kladenka	0.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - horní konec ulice Jana Plesala (U Krála)</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - křižovatka ulice 28. října a Hlucká</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	4.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Hlucká (ke koupališti)</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	4.83	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - křižovatka ulice Brodská - Rybáře</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000200)	0.09	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Podedvorská</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000200)	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Ploty (horní konec)</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000400)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Brodská</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000400)	0.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Kaunicova</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000400)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Ploty (naproti výrobně keramiky)</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	3.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Ploty (naproti výrobně keramiky)</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	3.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - ulice Pod Bočky u č.p. 259</a>	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	3.04	<a href="#">mapa</a>



<a href="#">Soutok tří toků</a>	Vlčnov	Vlčnov	Soutok Vlčnovského potoka se svým pravostraným a levostraným přítokem, Vlčnovský p. nánosy ve vodním toku		3.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">I/50 hřiště</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	17.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 155</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	17.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Příjezdový most k č.p. 366</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	17.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Příjezdový most k č.p. 366</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	17.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most u č.p. 8</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	17.59	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u COOP</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	17.78	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 44</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	18.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 43</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	18.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 228</a>	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Ucpání naplaveninami a rozliv v okolí mostu	Nivnička	18.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka k č.p. 142</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	5.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 280</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	4.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 280</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	4.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 258</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	4.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most Hostětín</a>	Hostětín	Hostětín	Omezení průtočného profilu pod mostem č. 49518-3		6.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most přes Olšavu v části Tešov</a>	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání železničního mostu	Olšava	23.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání lávky	Olšava	22.87	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jezová konstrukce na Olšavě</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Riziko ucpání->manipulace jezové konstrukce	Olšava	22.59	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most v ulici Šumická přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	22.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most přes Olšavu za Tescem</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání železničního mostu	Olšava	21.78	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most přes Olšavu nad soutokem s Nivničkou</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání železničního mostu	Olšava	21.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most U Korečnice přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	21.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most v ulici Vlčnovská přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	19.98	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most v ulici Cihlářská přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Havříce	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	18.34	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka v části Havříce přes Olšavu</a>	Uherský Brod	Havříce	Možné riziko ucpání profilu lávky	Olšava	17.44	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 891, ulice Nádražní</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	34.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 340, ulice Nádražní</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	35.2	<a href="#">mapa</a>



<a href="#">Most u č. p. 278, ulice Mánesova</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Koménka	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 142, ulice Nábřeží T.G. Masaryka</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	35.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek k RD</a>	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu mostu	Holomňa	5.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 172, ulice Palackého</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 160, ulice Nábř. Svobody</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	36.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 724, ulice Čtvrť 1. máje</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	36.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 401, ulice Chmelnice</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	36.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 532, ulice Tovární</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Kolelač	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u ČOV Zeveta</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	36.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 26, ulice Podsedky</a>	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	35.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 70, Přečkovice</a>	Bojkovice	Přečkovice	Nekapacitní most	Kladenka	8.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 14, Přečkovice</a>	Bojkovice	Přečkovice	Nekapacitní most	Kladenka	8.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 30, Krhov</a>	Bojkovice	Krhov u Bojkovic	Nekapacitní most	Valovský p.	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 107, Bzová</a>	Bojkovice	Bzová u Uherského Brodu	Nekapacitní most	nepojmenovaný (136880000400)	0.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 51, Bzová</a>	Bojkovice	Bzová u Uherského Brodu	Nekapacitní most	Bzový p.	4.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 243</a>	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní	Olšava	39.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 56</a>	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní	Olšava	39.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most 495-032</a>	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní	Olšava	38.81	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pěší lávka u č.p. 2</a>	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní	Olšava	38.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pěší lávka u č.p. 268</a>	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní	Olšava	38.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most</a>	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu mostu v Pašovicích silnice č. III/49714	Holomňa	6.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu lávky	Holomňa	5.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - most pro pěší a most na hlavním tahu (silnice III. třídy 496)</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001400)	0.084	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - Mostek u domu č.p. 200 (Sokolovna)</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	5.564	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - Mostek u domu č.p. 11</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001000)	5.762	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Lávka pro pěší přes VT Koménka mezi domy č.p. 69 a č.p. 167</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. Jedná se o lávku pro pěší	Koménka	6.046	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - propustek a vodní stupeň</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	0.082	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - Mostek tvořící křižovatku (poblíž domu č.p. 156)</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	5.422	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - soukromý mostek u domu č.p. 69</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001000)	6.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - most na silnici III. třídy 496</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. V případě vysokých vodních stavů může dojít k zablokování dopravy na silnici III. třídy 496	nepojmenovaný (408790001000)	6.313	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - Mostek u domu č.p. 211</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	5.29	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - Mostek u obecního úřadu</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001000)	5.916	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - spádový stupeň na VT Koménka</a>	Komňa	Komňa	Spádový stupeň zužující koryto VT	nepojmenovaný (408790001000)	5.946	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komňa - Šikmý, nízkokapacitní propustek u domu č.p. 133</a>	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu, při zvýšených stavech může dojít k překročení kapacity propustku	nepojmenovaný (408790001000)	6.228	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p.57</a>	Rudice	Rudice	Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách	nepojmenovaný (408870001200)	0.988	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění u č.p. 2, 53</a>	Rudice	Rudice	Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách	nepojmenovaný (408870001200)	0.64	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 0,407</a>	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.407	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Chrástku - silnice E/50</a>	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Chrástka	0.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší</a>	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u č. p. 425, kapacitní pro Q100.	Olšava	26.88	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 208</a>	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	Okluky	25.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Česle nad Náměstím 1. Máje</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem	Vinohradský p.	0.69	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Česle nad Starou Těšovskou</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Na instalovaných česlech na zaústění protipovoňového příkopu může dojít k zachytávání materiálu z přilehlých polí a následnému ucpání			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Česle nad zatrubněním Těšovského potoka</a>	Uherský Brod	Těšov	Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem	nepojmenovaný (409040002200)	0.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Česle v šachtě na Náměstí 1. Máje</a>	Uherský Brod	Uherský Brod	Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem	Vinohradský p.	0.56	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO ř.km 0,237</a>	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vyběření.	nepojmenovaný (409160000200)	0.237	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 55</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.37	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ul. Klanečnice</a>	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Klanečnice	18.158	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most v ř. km 3,45 toku Hrubár</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most a neudržované koryto toku. Hrozí zde riziko zachycení splaveného materiálu a ucpání.	Část povodí Hrubáru	3.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Soutok vodních toků u č. p. 414</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Soutok toků Hrubár a bezejmenného toku IDVT 10199986. Místo trvale zanášeno splaveným materiálem, kvůli neudržovanému korytu Hrubáru. Riziko ucpání profilu.	Část povodí Hrubáru	3.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 764</a>	Bánov	Bánov	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti.	nepojmenovaný (409050000200)	0.94	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka + koryto Hrubáru v ř. km 3,22</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami. Neudržované koryto toku.	Část povodí Hrubáru	3.22	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 408</a>	Bánov	Bánov	Nekapacitní, riziko zachycení splaveninami a ucpání.	Bánovský p.	7.09	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vývod ze zatrubnění přes Bánovský potok v ř. km 7,27</a>	Bánov	Bánov	Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti.	Bánovský p.	7.27	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 100</a>	Starý Hrozenkov	Starý Hrozenkov	Nekapacitní most na Q100.	Vlčí p.	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 162</a>	Starý Hrozenkov	Starý Hrozenkov	Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti.	Brodský p.	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vývod ze zatrubnění Bánovského potoka v ř. km 5,8</a>	Bánov	Bánov	Nekapacitní zatrubnění, hrozí riziko zanášení splaveným materiálem, při kterém může dojít k ucpání potrubí a vzduší vody.	Bánovský p.	5.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u školy</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami.	Část povodí Hrubáru	4.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most + vývod ze zatrubnění toku IDVT 10206089 u č. p. 391</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most i vývod ze zatrubnění, možnost snížení průtočnosti naplaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 348</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku u objektu, kde může dojít k podemletí základů oplocení a zanášení koryta.	Část povodí Hrubáru	0.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 381</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku i zatrubnění. Hrozí riziko zanešení splaveninami.	Část povodí Hrubáru	0.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 54-043</a>	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Svinárský p.	0.083	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vývod ze zatrubnění bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,04</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní zatrubnění, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.04	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most + koryto bezjemenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,09</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosu splavenin a velmi tak omezuje odtok. Mostní konstrukce taktéž není v dobrém stavu.	nepojmenovaný (420260007500)	0.09	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most 54-044</a>	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Klanečnice	17.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ul. Klanečnice II</a>	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Klanečnice	17.728	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most + koryto Hrubáru v ř. km 3,85</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu. Neudržované koryto toku.	Část povodí Hrubáru	3.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most nedaleko č. p. 576</a>	Bánov	Bánov	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Bánovský p.	6.53	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Svinárský p. ul. Ořechová</a>	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Svinárský p.	0.815	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes tok IDVT 10203281 v ř. km 1,0</a>	Bánov	Bánov	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti splaveninami.	nepojmenovaný (409050000200)	1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na Bánovském potoce v ř. km 7,2</a>	Bánov	Bánov	Nekapacitní, při větším množství vody by mohlo dojít k zanášení, následnému ucpání splavenina a snížení průtočnosti	Bánovský p.	7.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto Hrubáru od ř. km 3,6 do ř. km 4,03</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosu splavenin a velmi tak omezuje odtok.	Část povodí Hrubáru	3.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vývod ze zatrubnění + koryto toku IDVT 10206089 u č. p. 444</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní a neudržované koryto toku, možnost snížení průtočnosti splaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.11	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">silniční most č. 4982-4</a>	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Nivnička	7.33	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka</a>	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení spláví, vzduť hladiny	Nivnička	5.478	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 260</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	1.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Přechod přes Korytnici v ř. km 4,354</a>	Korytná	Korytná	Riziko zanášení splaveninami a následné snížení průtočnosti profilu.	Korytnice	4.354	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Výpust' ze zatrubnění v ř. km 3,35</a>	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu.	Korytnice	3.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Charakter koryta Korytnice v ř. km 3,212</a>	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	3.212	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 335</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	1.26	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Charakter koryta Korytnice v ř. km 4,22</a>	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	4.22	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vpusť a výpusť zatrubnění</a>	Korytná	Korytná	Riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	4.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Charakter koryta Korytnice v ř. km 2,614</a>	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	2.614	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 25</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	0.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 62</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	0.58	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Mostek na LP Prakšického potoka č. 30</a>	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	nepojmenovaný (409150004500)	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Překážky v korytě</a>	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	3.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Provizorní opevnění a stavební materiál v korytě</a>	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	2.74	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek v ř. km 4,117</a>	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	4.117	<a href="#">mapa</a>