

## ORP Vizovice - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 45 ř.km 2,036</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	2.036 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 49 ř.km 1,882</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.882 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 135 v ř.km 1,843</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.843 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1000 ř.km 0,025</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060004100)	0.025 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 194 v ř.km 1,785</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.785 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 152 v ř.km 1,696</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.696 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 2000 ř.km 1,683</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002000)	1.683 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 156 ř.km 1,391</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.391 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 ř.km 0,041 u č.p. 182</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060004300)	0.041 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 182 v ř.km 0,071</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060004300)	0.071 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4915-8 ř.km 0,096</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060004300)	0.096 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 77 v ř.km 1,272</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.272 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 105 v ř.km 1,159</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.159 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 84 v ř.km 1,036</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.036 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 160 v ř.km 0,939</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.939 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 57 v ř.km 0,638</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.638 <a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 59 ř.km 0,585</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.585 <a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most k č.p. 63 v ř.km 0,499</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.499	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 124 ř.km 0,456</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.456	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 12 v ř.km 0,369</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.369	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 151 v ř.km 0,072</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.072	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4915-7 ř.km 0,132</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.132	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 8 ř.km 0,188</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.188	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 9 v ř.km 0,241</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.241	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 7,769</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.769	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 104 v ř.km 0,298</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.298	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 311 v ř.km 6,799</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.799	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 3 v ř.km 6,301</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.301	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 4 ř.km 6,248</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.248	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 107 v ř.km 6,168</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.168	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 258 v ř.km 6,101</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.101	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 110 v ř.km 6,065</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.065	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4915-6 ř.km 6,001</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.001	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 7 v ř.km 5,925</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.925	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 266 v ř.km 5,824</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.824	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 7,675</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění Trnávky, hrozí kumulace splávi, zmenšení průtokové kapacity a vyběžení.	Trnávka	7.675	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,067</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zprava do Trnávky, hrozí kumulace splávi, zmenšení průtokové kapacity a vyběžení.	nepojmenovaný (408020003200)	0.051	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 7,548</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.548	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 7,343</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.343	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 7,277</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.277	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 7,219</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.219	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 7,129</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.129	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 7,078</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.078	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 7,018</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.018	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,959</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.959	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,909</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.909	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,869</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.869	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,794</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.794	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 ř.km 0,089 u č.p. 69</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060004800)	0.089	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší u č.p. 299 ř.km 0,249</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060004800)	0.249	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 243 v ř.km 5,712</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.712	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 315 v ř.km 5,559</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.559	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 278 v ř.km 5,638</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.638	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 256 v ř.km 5,662</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.662	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,641</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.641	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 6,466</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.466	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,392</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.392	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,304</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.304	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,268</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.268	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,239</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.239	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4893-4 ř.km 0,138</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408030000600)	0.138	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4893-5 ř.km 0,368</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Kopná	0.368	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4894-1 ř.km 0,037</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Kopná	0.037	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,172</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.172	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,161</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávy a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040000200)	0.161	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,049</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávy a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040000200)	0.049	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 6,041</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.041	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 49, ř.km 6,008</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.008	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 5,738</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.738	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 5,664</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.664	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 5,593</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.593	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 5,546</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.546	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,149</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040000800)	0.149	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 5,241</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.241	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 5,146</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.146	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 259, ř.km 5,111</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.111	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 286, ř.km 5,051</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.051	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 103, ř.km 5,111</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.021	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 112, ř.km 5,051</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.989	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 4,906</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.906	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 4,856</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.856	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,095</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408040001800)	0.095	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4893-6 ř.km 0,026</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408040001800)	0.026	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 360, ř.km 4,832</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.832	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 333, ř.km 4,711</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.711	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 4,608</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.608	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4893-7 ř.km 4,565</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.565	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,047</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408040003000)	0.047	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 358, ř.km 4,347</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.347	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 4,223</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.223	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,079</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040003400)	0.079	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 4,032</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.032	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 3,648</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.648	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 191, ř.km 3,597</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.597	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 368, ř.km 3,521</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.521	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,047</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040003600)	0.047	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 357, ř.km 3,429</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.429	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 357, ř.km 3,402</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.402	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 240, ř.km 3,367</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.367	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 59, ř.km 3,349</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.349	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 304, ř.km 3,322</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.322	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 3,244</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.244	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,157</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zprava do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040004000)	0.157	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,013</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040004200)	0.013	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 mm ř.km 0,074</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040004400)	0.074	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 27,056</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.056	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most silniční II/491-005</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.031	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez ve Slušovicích ř.km 26,821</a>	Slušovice	Slušovice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Dřevnice	26.821	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční III/4915-52</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	26.594	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční III/4915-51</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	26.574	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 25,959</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	25.959	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční II/491-007</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	0.075	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční III/4915 ř.km 0,162</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060009800)	0.162	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 1,309</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	1.309	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u ČS Benzina</a>	Slušovice	Slušovice	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity a vyběžení.	nepojmenovaný (408060010600)	0.124	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší ř.km 0,719</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.719	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,713</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.713	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční III/4915-6</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.542	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,408</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.408	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,126</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.126	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí III/4915 ř.km 0,294</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060003400)	0.294	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 500 ř.km 0,137 u č.p. 89</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060003400)	0.137	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 500 ř.km 0,097 u č.p. 184</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060003400)	0.097	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 ř.km 0,948 u č.p. 173</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.948	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek DN 1400 ř.km 0,593 u č.p. 159</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.593	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1400 ř.km 0,477 u č.p. 34</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.477	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 118 v ř.km 0,358</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002500)	0.358	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 37 v ř.km 0,305</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002500)	0.305	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 1000 ř.km 0,279 u č.p. 37</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.279	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 38 v ř.km 0,179</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002500)	0.179	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek DN 500 ř.km 2,354</a>	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002000)	2.354	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční č. 4915-9 ř.km 2,273</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	2.273	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k č.p. 41 v ř.km 2,163</a>	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	2.163	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 28,056</a>	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	28.056	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most silniční II/491-008</a>	Březová	Březová u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	28.031	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 27,917</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.917	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez ve Slušovicích ř.km 27,797</a>	Slušovice	Slušovice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Dřevnice	27.797	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace ř.km 27,766</a>	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.766	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez ve Slušovicích ř.km 27,359</a>	Slušovice	Slušovice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Dřevnice	27.359	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 102</a>	Neubuz	Neubuz	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408060009400)	0.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes 1/49 u č. p. 4</a>	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami, Lhotský potok	nepojmenovaný (408110011300)	0.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vizovice - most na ul. Slušovská</a>	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Lutoninka	6.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vizovice - most na ul. Štěpská</a>	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Lutoninka	6.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na ulici Chrástěšovská, č.p. 491</a>	Vizovice	Vizovice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Lutoninka	6.9	<a href="#">mapa</a>



<a href="#">Vizovice - most u č. p. 144</a>	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Bratřejovka	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vizovice - most mezi ul. Poštovní a Pardubská</a>	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Bratřejovka	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vizovice - most u č. p. 565</a>	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Čaminský p.	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vizovice - propustek pod silnicí č. I/49</a>	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Dubovský p.	0.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší u č.p. 264</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami	Lutoninka	2.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na komunikaci č. II/495</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Lutoninka	2.66	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 393</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami	Horský p.	0.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 431</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami	Raková	2.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 1</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	0.88	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 86</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	0.44	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 45</a>	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408110011300)	1.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 55</a>	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408110011300)	1.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 61</a>	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408110011300)	1.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č. p. 20</a>	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostkem.	nepojmenovaný (408110011300)	0.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 39</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 74</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 230</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 40</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 41</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 37</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 60</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění toku u č.p. 41</a>	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání naplaveninami a rozliv pod začátkem zatrubnění	nepojmenovaný (408060007400)	0.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění u č.p. 277</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Ucpání naplaveninami a rozliv nad zatrubněním	Lutoninka	11.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 12</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č.p. 86</a>	Lutonina	Lutonina	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Lutoninka	9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 51</a>	Neubuz	Neubuz	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408060009400)	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 13</a>	Neubuz	Neubuz	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408060009400)	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Výústění zatrubnění toku u č.p. 34</a>	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání naplaveninami a rozliv před zatrubněním propustku	nepojmenovaný (408060007400)	0.5	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Horská vpusť do zatrubnění toku u č.p. 11</a>	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání zatrubnění toku	nepojmenovaný (408060007400)	0.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 69</a>	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami	Raková	3.21	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most k Resortu Dešná</a>	Neubuz	Neubuz	Nekapacitní most	nepojmenovaný (408060007400)	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 83</a>	Ublo	Ublo	Most na tzv. Ubelském potoku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí	nepojmenovaný (408100008300)	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 42</a>	Ublo	Ublo	Propustek - nakapacitní, hrozí vyběření	nepojmenovaný (408100008600)	0.013	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most: 4881 -2</a>	Ublo	Ublo	Most na Ubelském potoku. Hrozí zachycení splávi a vzdutí	nepojmenovaný (408100008300)	0.43	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod drážním tělesem</a>	Ublo	Ublo	Nekapacitní propustek - ohrožené domy č. p. 27, 76.	Přivalová srážka		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 7</a>	Ublo	Ublo	Nekapacitní propustek na Ubelském potoku	nepojmenovaný (408100008300)	1.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění toku u č.p. 73</a>	Ublo	Ublo	Zatrubnění Ubelského potoka přes zahradu	nepojmenovaný (408100008300)	0.607	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek</a>	Ublo	Ublo	Propustek - hrozí zachycení splávi a vzdutí	nepojmenovaný (408100006800)	1.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 31</a>	Ublo	Ublo	Nekapacitní - hrozí vyběření.	Přivalová srážka		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 21</a>	Ublo	Ublo	Hrozí zanesení splávi a vyběření	nepojmenovaný (408110005600)	0.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 67</a>	Ublo	Ublo	Nekapacitní propustek na Ubelském potoku	nepojmenovaný (408100008300)	0.913	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 4</a>	Ublo	Ublo	Nekapacitní, hrozí vyběření.	Přivalová srážka		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek</a>	Ublo	Ublo	Mostek - hrozí zachycení splávi a vzdutí	nepojmenovaný (408100006800)	1.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Konec zatrubnění za č.p. 54</a>	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání naplaveninami a rozliv pod vyústěním zatrubnění LP Všeminky č. 31	nepojmenovaný (408060007400)	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 71</a>	Ublo	Ublo	Nekapacitní - hrozí vyběření.	Přivalová srážka		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek ul. Npor. Romanova</a>	Slušovice	Slušovice	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity a vyběření.	nepojmenovaný (408060010800)	0.136	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový silniční most nad korytem</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.132	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek přes koryto řeky u č.p.113</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.294	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železný most pro pěší</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.436	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový mostek u č.p. 73</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.287	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový most přes místní komunikaci</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.913	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u fotbalového hřiště</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovky	Bratřejovka	6.434	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto řeky u č.p. 83</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.135	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto řeky s mostem u č.p. 94</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.322	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto řeky s mostem pro pěší</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.711	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Betonový propustek pod mostní konstrukcí</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.665	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový mostek pro pěší</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.553	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový mostek u č.p. 153</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.381	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železný mostek u č.p. 133</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.045	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový most</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.515	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek přes koryto řeky u č.p. 50</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.258	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek z rodinného domu č.p. 32</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.189	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek přes řeku z domu č.p. 48</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.172	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový propustek</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.697	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto řeky pod mostní konstrukcí</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.447	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek do zahrady u č.p. 46</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.098	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes komunikaci I/49</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.011	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový most k silnici I/49</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most komunikace I/49</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6.156	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek do zahrady u č.p. 183</a>	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.712	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 57</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	0.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 5</a>	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	1.97	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 12</a>	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	nepojmenovaný (408140000700)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 75</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Lutoninka	5.38	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 318</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Lutoninka	5.21	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 205</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.89	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 44</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.39	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění u č.p. 98</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu, riziko ucpání zatrubnění	Jasenka	0.98	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 262</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	0.63	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 59</a>	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	3.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 30</a>	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami	Raková	4.06	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 43</a>	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	3.9	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most u č.p. 195</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 19</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u evangelického kostela</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 53</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.66	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 57</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 41</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 46</a>	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	3.82	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 120</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 341</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu, riziko ucpání propustku.	Lutoninka	6.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 107</a>	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Lutoninka	5.39	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 22</a>	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem, Lhotský potok	nepojmenovaný (408110011300)	0.95	<a href="#">mapa</a>