

## Rybníky - Místa omezující odtokové poměry

| Název   | Obec    | Katastr           | Popis  | Vodní tok                    | ř. km                      |
|---|---------|-------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">Rybníky - lávka pod bezpečnostním přelivem Týnského rybníka</a> | Rybníky | Rybníky na Moravě | Nekapacitní profil pod lávkou za vývarem bezpečnostního přelivu Týnského rybníka.  | nepojmenovaný (419120000200) | 0.85 <a href="#">mapa</a>  |
| <a href="#">Rybníky - jez nad Týnským rybníkem</a>                          | Rybníky | Rybníky na Moravě | Jez se středovým ocelovým pilířem pro hrazení. Středový pilíř je náchylný k zachytávání splávi.  | Rokytná                      | 19.47 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Rybníky - propustek u č. p. 13 a 90</a>                         | Rybníky | Rybníky na Moravě | Propustek je kapacitní na 500 letou vodu. Před propustkem se nachází nekapacitní příjezdová lávka, kde se mohou zachytit splaveniny a dojít k rozlivu před ní. | nepojmenovaný (419110001400) | 0.32 <a href="#">mapa</a>  |
| <a href="#">Rybníky - akvadukt</a>  | Rybníky | Rybníky na Moravě | Vlivem úzkého průtočného profilu může dojít k ucpání akvaduktu nebo profilu pod ním.   | nepojmenovaný (419120000200) | 3.17 <a href="#">mapa</a>  |
| <a href="#">Rybníky - propustek u Návesního rybníka</a>                     | Rybníky | Rybníky na Moravě | Propustek s malým průměrem - hrozí zachycení splávi a zahlcení profilu.  | nepojmenovaný (419110001400) | 0.54 <a href="#">mapa</a>  |